

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	882875 - Servicio
Fecha	2025-08-23
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 Dpt1403 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI KEVIN SALGADO SALAZAR

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-08-23
Fecha de compra	2025-08-23

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-08-23
Serie de producto	Solco049
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiro filtro de carbon	NO
Instalación en	MUEBLE
Instalación eléctrica	ENCHUFE
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI

Informe técnico

Informó sobre mantenimiento	SI
-----------------------------	----

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se realizo la instalación del artefacto ture18co Se realizo la verificación del artefacto que este en perfectas condiciones Se verifico los accesorios como filtros y las mallas que estén en un buen estado todo esta correcto Se realizo el empotrado del artefacto en la parte superior del mueble No se realizo el probado del artefacto por que no hay fluido electrico en el departamento Donde se realizo la instalación es en la obra CNA CONTRUCCIONES
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG-20250819-WA0028	IMG-20250819-WA0009
	
IMG-20250819-WA0007	IMG-20250819-WA0022
	
IMG-20250819-WA0026	