

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	889684 - Servicio
Fecha	2025-08-27
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 804 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI KEVIN SALGADO SALAZAR

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-08-27
Fecha de compra	2025-08-27

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-08-27
Serie de producto	Ture18co
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiro filtro de carbon	NO
Instalación en	MUEBLE
Instalación eléctrica	DIRECTA
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI

Informe técnico

Informó sobre mantenimiento	SI
-----------------------------	----

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se realizo la instalación del artefacto ture18co Se realizo la verificación del artefacto que este en perfectas condiciones Se verifico los accesorios como filtros y las mallas que estén en un buen estado todo esta correcto Se realizo el empotrado del artefacto en la parte superior del mueble No se realizo el probado del artefacto por que no hay fluido electrico en el departamento Donde se realizo la instalación es en la obra CNA CONTRUCCIONES
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 A kitchen area with white cabinets and a tiled backsplash. A range hood is mounted above the counter. A blue tarp is on the floor.	 A brown cardboard box with the 'sole' logo and a picture of a range hood.
IMG-20250819-WA0028	IMG-20250819-WA0009
 A brown cardboard box with the 'sole' logo, a shipping label, and the word 'ARRIBA' (Up) printed on it.	 A kitchen area with white cabinets and a tiled backsplash. A range hood is mounted above the counter. A brown cardboard box is on the floor.
IMG-20250819-WA0007	IMG-20250819-WA0005
 A kitchen area with white cabinets and a tiled backsplash. A range hood is mounted above the counter. A brown cardboard box is on the floor.	 A kitchen area with white cabinets and a tiled backsplash. A range hood is mounted above the counter. A blue tarp is on the floor.
IMG-20250819-WA0003	IMG-20250819-WA0026