

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	891973 - Servicio
Fecha	2025-08-28
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 801 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Reparación C/materiales
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	ALBERTO MOISES HUAMANI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-08-28
Serie de producto	SOLCO049
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	0
Instalación de gas	FLEXIBLE
Tipo de regulador	NO APLICA
Prueba de fuga de gas	NO
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	25
Estado de hornillas	BUENO
Estado de quemadores	BUENO
Estado de parrillas	BUENO

Informe técnico

Estado de carcasas	BUENO
Estado de conectores a gas	BUENO
Estado de perillas	BUENO
Estado de patas	DEFECTUOSO
Estado de puertas	DEFECTUOSO
Estado de tapas	BUENO
Funcionamiento motor roticero	BUENO
Funcionamiento foco	DEFECTUOSO
Funcionamiento quemador horno	BUENO
Funcionamiento piezo eléctrico	SI
Funcionamiento quemador hornilla	SI
Funcionamiento termocupla	SI
Informó funcionamiento	NO
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se procede a retirar inyector defectuoso y colocar inyector GN, quedando producto operativo y en buenas condiciones, cliente conforme, no se encontró quemadores ni parrillas, cliente lo guardo los accesorios. Man bb
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG_20250828_100733	 IMG-20250828-WA0008
 IMG_20250828_101319	 IMG_20250828_102828
Firma del cliente	✓ Sr. Angello