

# Informe técnico

## 1. Datos generales

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre de la tarea    | 899920 - Servicio                                            |
| Fecha                 | 2025-09-02                                                   |
| Nombre del cliente    | CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.                                    |
| Dirección             | Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 103 / 15082 LIMA-BREÑA / PE |
| Celular               | +51 971 480 504                                              |
| Categoría de servicio | Instalación                                                  |
| Correo                | msaldana@inversionestierrablanca.com                         |
| Técnico               | FSI JAIME ABREGU YUPANQUI                                    |

## 2. Respuestas

| Respuestas          |    |
|---------------------|----|
| Visita realizada ?  | SI |
| Trabajo efectuado ? | SI |

## 3. Reprogramación

| Reprogramación          |           |
|-------------------------|-----------|
| Solicita nueva visita ? | NO_VISITA |

## 4. Activar garantía

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Activar garantía ?  | SI         |
| Fecha de activación | 2025-09-02 |
| Fecha de compra     | 2025-09-02 |

## 5. Desactivar garantía

|                   |    |
|-------------------|----|
| Pierde garantía ? | NO |
|-------------------|----|

## 6. Detalle del producto y resultado

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Fecha de fabricación          | 2025-09-02  |
| Serie de producto             | SOLCO049    |
| Ubicación                     | []          |
| Ubicación del producto        | Cocina      |
| Tipo mueble                   | GRANITO     |
| Tipo de suministro            | GAS NATURAL |
| Tipo regulador                | PREMIUM     |
| Presión de gas                | 23          |
| Tipo de instalación eléctrica | MONOFÁSICA  |
| Amperaje de la llave térmica  | 20A         |

## Informe técnico

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Tipo de cable               | 12AWH |
| Prueba de fuga de gas       | NO    |
| Punto a tierra              | SI    |
| Informó funcionamiento      | SI    |
| Informó mantenimiento anual | SI    |

### 7. Conformidad del cliente

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correo                                         | msaldana@inversionestierrablanca.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Observaciones del técnico                      | <p>_Informe Técnico_<br/>Dpto 103<br/>_Empresa:_ CNA Construcciones SAC<br/>_Producto:_ SOLCO049<br/>_Resumen:_ Se realizó la instalación del producto SOLCO049 en la obra.<br/>_Detalles de la instalación:_<br/>- Se realizó la instalación correctamente.<br/>- Se hizo la instalación de energía directa.<br/>- Se cambió el sistema de GLP a GN según requerimientos del producto.<br/>- Se encontró todos los accesorios completos en la caja del producto.<br/>- Se dejó cubierto y protegido después de la instalación.<br/>_Entrega:_<br/>- Se entregó perfectamente al ingeniero Roger Chang.</p> |
| Aut. uso y tratamiento de mis datos personales | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Informe técnico

## 8. Fotos y firma del cliente

| Fotos                                                                              |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |
| IMG_20250902_101045                                                                | IMG_20250902_101037                                                                |
|    |   |
| IMG_20250902_101028                                                                | IMG_20250902_101148                                                                |
|  |                                                                                    |
| IMG_20250902_100940                                                                |                                                                                    |