

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	899921 - Servicio
Fecha	2025-09-02
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 101 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI JAIME ABREGU YUPANQUI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-09-02
Fecha de compra	2025-09-02

5. Desactivar garantía

Pierde garantía ?	NO
-------------------	----

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-09-02
Serie de producto	TURE18CO
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiro filtro de carbon	NO
Instalación en	MUEBLE
Instalación eléctrica	DIRECTA
Pasa tubería por lugar de instalación	NO

Informe técnico

Informó funcionamiento	SI
Informó sobre mantenimiento	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	_Informe Técnico_ Dpto 101 _Empresa:_ CNA Construcciones SAC _Producto:_ TURE18CO _Resumen:_ Se realizó la instalación del producto TURE18CO en la obra. _Detalles de la instalación:_ - Se realizó la instalación correctamente. - Se hizo la instalación de energía directa. - Se retiró la cinta protectora de la rejilla. - Se dejó en red circulante según especificaciones. - Se alineó y atornilló perfectamente al melamine del mueble. - Se encontró todos los accesorios completos en la caja del producto. _Entrega:_ - Se entregó perfectamente al arquitecto Roger Chan.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20250902_101059	IMG_20250902_101054
	
IMG_20250902_101051	IMG_20250902_101048
	
IMG_20250902_100950	