

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	910653 - Servicio
Fecha	2025-09-09
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 1405 / 15083 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Reparación C/materiales
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-09-09
Serie de producto	S
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Mueble
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	0
Instalación de gas	CENTRALIZADO
Tipo de regulador	NO APLICA
Prueba de fuga de gas	NO
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	N
Estado de hornillas	BUENO
Estado de quemadores	BUENO
Estado de parrillas	BUENO

Informe técnico

Estado de carcasas	BUENO
Estado de conectores a gas	BUENO
Estado de perillas	BUENO
Estado de patas	BUENO
Estado de puertas	BUENO
Estado de tapas	BUENO
Funcionamiento motor roticero	BUENO
Funcionamiento foco	BUENO
Funcionamiento quemador horno	BUENO
Funcionamiento piezo eléctrico	NO
Funcionamiento quemador hornilla	SI
Funcionamiento termocupla	SI
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se instaló la cocina se colocó los inyectores para gas natural se colocó la cinta adhesiva se deja operativa completo sus accesorios y su manual calida conectará el gas
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20250909_143930	IMG_20250909_143928
	
IMG_20250909_143305	