

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	980572 - Servicio
Fecha	2025-10-25
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 503 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Interior	Dpto 503
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	RAUL RAMOS

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-10-25
Serie de producto	SOLEGASNE05V3C
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Lavandería
Presión de agua	EQUIPO HIDRONEUMATICO
Presión de agua estática	40
Presión de agua dinámica	20
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	.

Informe técnico


Instalación de gas	.
Tipo de regulador	NO APLICA
Indicó colocar ducto de evacuación	NO LLEVA DUCTO

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	* Sé revisó Terma 5.5 lt GN Control Total SOLEGASNE05V3C. * Faltaban instalar los tubos de abastos de agua. * Terma sé probó , en las duchas y funciona correctamente. * Cliente conforme. * Nos atendió la Sra Medaly Ramirez.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG-20251025-WA0002	 IMG_20251025_114313
 IMG_20251025_114317	
Firma del técnico	Ramir