

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	980574 - Servicio
Fecha	2025-10-25
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 903 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Detalle del producto y resultado

Cliente cuenta con producto?	S
Modelo de producto	Solegasne05v3
Ubicación	[]
Ubicación donde ira el producto	Lavandería
Tipo de gas	GAS NATURAL
Suministro de agua	RED
Presión de agua estática	34
Presión de agua dinámica	6
Requiere ducto	NO
Tipo de balón	NO APLICA
Tipo de regulador	NO APLICA
Tiene Tomacorriente	NO APLICA

5. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	Se verifica el área la cual dónde los puntos de agua hay una ventana se instalará a un costado con tubos de abasto de un metro cliente comprará los tubos de abasto llave de paso codo de 1/2;Niple de 1/2 x 1 1/2 debe retirar su tendedero instalación pendiente cliente llamará
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

6. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20251025_120248	IMG_20251025_120017
	
IMG_20251025_115406	IMG_20251025_120250
	
IMG_20251025_120254	IMG_20251025_121219
	
IMG_20251025_121237	
Firma del técnico	 Jaime Bueno