

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	980575 - Servicio
Fecha	2025-10-25
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 1203 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-10-25
Serie de producto	N
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Lavandería
Presión de agua	RED
Presión de agua estática	30
Presión de agua dinámica	6
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	N
Instalación de gas	N

Informe técnico



Tipo de regulador	NO APLICA
Indicó colocar ducto de evacuación	NO LLEVA DUCTO

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se instaló la terma A un costado con tubos de abasto de un mt se deja ok cálida conectará el gas se le indico debe tener su regia de ventilación .
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20251025_123111	IMG_20251025_123107
	
IMG_20251025_123059	IMG_20251025_121641
	
IMG_20251025_123133	IMG_20251025_123139
Firma del técnico	 Jaime Bueno