

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	986259 - Servicio
Fecha	2025-10-29
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 1004 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Interior	Dpto 1004
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Revisión
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	RAUL RAMOS

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado



Ubicación	[]
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Indicó colocar ducto de evacuación	NO

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	* Sé revisó Terma 5.5 lt GN Control Total SOLEGASNE05V3C . * Terma sé encontró instalado con los tubos de abastos de agua muy tensos. * Sé corrigió ubicación quedando todo conforme. * Cliente conforme. * Nos atendió la Sra Susan Figueroa.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG_20251029_160018	 IMG_20251029_160809
 IMG_20251029_160812	
Firma del técnico	