

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	996088 - Servicio
Fecha	2025-11-06
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 903 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Interior	Dpto 903
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	RAUL RAMOS

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Detalle del producto y resultado

Cliente cuenta con producto?	Si
Modelo de producto	SOLEGASNE05V3C
Ubicación	[]
Ubicación donde ira el producto	Lavandería
Tipo de gas	GAS NATURAL
Suministro de agua	EQUIPO HIDRONEUMATICO
Presión de agua estática	30
Presión de agua dinámica	10
Requiere ducto	NO
Tipo de balón	NO APLICA
Tipo de regulador	NO APLICA
Tiene Tomacorriente	NO APLICA

5. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	* Instalación pendiente. * Cliente cuenta con el producto. * Terma será instalado al costado de la ventana , para ello se requiere los sgts Accesorios : 02 tubos abastos 60 cm MH MH + 01 Llave angular + 01 Niple 1/2 x 1 1/2 + 01 codo 1/2 + 01 unión 1/2 - galvanizados. * Cliente cuenta con los accesorios pero son de PVC , * Cliente llamará para la instalación. * Nos atendió el Caballero Marco Rosales.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

6. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20251105_144450	IMG_20251105_145906
	
IMG_20251106_203740	IMG_20251105_144703
	
IMG-20251105-WA0045	
Firma del técnico	