

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	485592 - Servicio
Fecha	2024-11-23
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Psj mariano Melgar 200 sn / 15083 LIMA-BREÑA / PE
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2024-11-23
Serie de producto	72853
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiro filtro de carbon	NO
Instalación en	MUEBLE
Instalación eléctrica	DIRECTA
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó sobre mantenimiento	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	Se instalo la campana en caseta de ventas no se conecto el sistema eléctrico queda la campana completo sus accesorios y su manual
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20241122_103319.jpg	IMG_20241122_103317.jpg
	
IMG_20241122_103327.jpg	IMG_20241122_102504.jpg