

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1052125 - Servicio
Fecha	2025-12-13
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Interior	Dpto 401
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	RAUL RAMOS

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Altura desde cocina	65
Instalación eléctrica	DIRECTA
Informó limpieza y cambio de filtro	SI
Informó funcionamiento	NO
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	* Verificación de área. * Arq a cargo del proyecto quería saber las medidas para una Camp Extrac decorativa TURE92CO. * Sé procedió a realizar las mediciones en el área , el área cuenta con las medidas correctas también con el punto eléctrico. * Nos atendió la Arquitecta Carla González.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG_20251213_085219	 IMG_20251213_085836
Firma del técnico	