


京张真实城市空间

先看京张遗产脊柱，再看 V5 示范区叠加

京张真实城市空间 + 总体设计



V5 总体结构

- NORTH**
安静科研 + 生态通勤
- MIDDLE**
高校 + 遗产联系需求
- SOUTH**
站城发布—退场示范区

V5 详细设计范围

大钟寺约 8.7 公顷研究窗；两处建筑净空公共空间；约 625 m 日常步行序列。

北中段四条线只表示联系需求，不是可走线位，也不计入长度指标。

- 43.6 km2 统筹研究范围
- ≈11.4 km2 暂定计算几何
- ≈8.7 ha V5 大钟寺研究窗

用地：诚实的设计边界

全域 / 代码 16
待正式现状用地与法定控规底图深化。

仅叠加可定位设计层

- 众智园概念科研接口
- 中段概念高校—遗产接口
- 大钟寺发布前场 ≈685 m2
- 站边退场记忆廊 ≈535 m2

不声明

容积率 / 高度 / 权属 / 拆除量 / 建设规模 / 正式站口 / 通行权

- 10 个 OSM 建筑候选 | ≈5.85 万 m2
- 只作肌理背景与净空检查，不是拟建面积。


三个城市接口

V5 以大钟寺发布一退场示范区为视觉与空间中心

BOARD 02 / V5

大钟寺 Release → Retirement 示范区


一条日常站城步行序列，不是一条抽象流程线



SITE-SPECIFIC SECTIONS

两条让制度落到场地的断面

先是普通公共空间，再叠加可逆生命周期设施



AI 如何进入并离开城市

一条落到总平面的生命周期，两项旗舰部署契约


BOARD 03 / DEPLOYMENT CONTRACT

Agent 如何进入并离开大钟寺

两个旗舰案例，一条落到总平面的生命周期



PASS → SCALE | CONDITIONAL → RECALIBRATE | FAIL → ROLLBACK / RETIRE



没有现场与运营基线前，不虚构精确阈值。

01 大钟寺无障碍换乘引导

真实问题
视障者、老人和陌生访客面对站口、临时障碍与无障碍路径不确定。

评测重点
陪同行程、路线阻断、走错、人工接管、投诉闭环。

失败 / 回滚
危险或不可达路线、人工兜底缺失：撤下实时引导，恢复静态路线与人工服务。

02 公共服务信息 Agent

真实问题
通勤者面对过期、无来源或无法人工核实的站区服务信息。

评测重点
来源可追溯、任务完成、纠错时延、人工介入、投诉闭环。

失败 / 回滚
虚构或有害信息、失去可追溯性、重复投诉未结：停用、公开原因、删数、退场。

有限发布条件

核实范围与入口；责任类型明确；目录标日期；静态与人工等价；不确定性与申诉可见。

公众复核

使用者沿同一条日常路径质询路线与来源；Agent 永远不是唯一服务入口。

失败成为空间事件

回滚原因从人工申诉台进入平行铁路的记忆廊；静态导向与人工服务继续存在。

公共退场记忆 + 实施

即使没有 AI 事件，也是一处成立的日常公共空间

SITE-SPECIFIC SECTIONS

两条让制度落到场地的断面

先是普通公共空间，再叠加可逆生命周期设施

