

DETALLE DE CALIBRACION Y TRABAJOS REALIZADOS

FECHA	03/03/2022	MARCA	KOLIDA	MODELO	CTS662R	No.SERIE	258322
-------	------------	-------	--------	--------	---------	----------	--------

ET 033-22-MT

PROPIETARIO

COMUNIDAD ACHUAR DE KUPATAS

ESTADO INICIAL ÁNGULO HORIZONTAL

AH D	0	00	00
AH I	179	59	41
RESULTADO	179	59	41

ERROR	19"	TOLERANCIA	8"
-------	-----	------------	----

ESTADO FINAL ÁNGULO HORIZONTAL

AH D	0	00	00
AH I	179	59	58
RESULTADO	179	59	58

ERROR	2"	TOLERANCIA	8"
-------	----	------------	----

MODO DE CALIBRACIÓN REALIZADO

DISTANCIÓMETRO

CORRECCIONES REALIZADAS

NIVEL CIRCULAR	✓
NIVEL ELECTRÓNICO	✓
PLOMADA	x
EJE EMISIÓN	x
RETÍCULO	x

PARÁMETROS

CONSTANTE PRISMA	-30 mm
FACTOR ESCALA	1.000
TEMPERATURA	✓
PRESIÓN ATMOSFÉRICA	✓
CONSTANTE K	0.14
CONSTANTE SIN PRISMA	0

VALIDEZ: 6 meses a partir de la emisión.

Tec. Edgar Páliz P.
TOPOPRECISIÓN

ESTADO INICIAL ÁNGULO VERTICAL

AVD	87	40	28
AV I	272	19	58
RESULTADO	360	00	26

ERROR	26"	TOLERANCIA	8"
-------	-----	------------	----

ESTADO FINAL ÁNGULO VERTICAL

AV D	87	40	11
AV I	279	19	47
RESULTADO	359	58	58

ERROR	2"	TOLERANCIA	8"
-------	----	------------	----

ELECTRÓNICO	✓	MECÁNICO	✓
-------------	---	----------	---

PR	180m	✓	DR	180m	✓
----	------	---	----	------	---

REPARACIONES REALIZADAS

EQUIPO	PRESENTA	ERRORES	DE
	COLIMACION	POR	MALA
	MANIPULACIÓN		
	TECLA ROTA	EN	PANTALLA
	SECUNDARIA		
EQUIPO	OPERATIVO		