

CHANTIER FAIBLES NUISANCES

03/02/2026

APPRÉCIATION GÉNÉRALE

Légende	Bonne	Moyenne	Mauvaise
SUJETS	CONFORMITÉ		
Aspect général du chantier	Bonne		
Management	Bonne		
Déchets	Moyenne : Bâches de bennes non présentes durant la visite, risque d'envol de déchets		
Traitement des pollutions	Moyenne : Barrage flottant présent mais non équipé, car difficulté d'installation au niveau du chantier « la dame de canton »		
Energie et ressources	Moyenne : actuellement, l'électricité est fournie par un générateur		
Biodiversité	Bonne		

TABEAU DE CONTRÔLE

TYPE DE CONTROLE	ÉTAT ✓/✗ /so	COMMENTAIRES	
ASPECT GENERAL DU CHANTIER			
Etat des palissades	✓	CR4 : Bon état – Voir photos	#1
Etat et propreté des voiries	✓	CR4 : Bon état – Voir photos	#2
Chantier propre et ordonnée	✓	CR4 : Bon état – Voir photos	#3
MANAGEMENT			


TYPE DE CONTROLE	ÉTAT ✓/✗ /so	COMMENTAIRES	
Dispositif de gestion des plaintes mis en place (boîte aux lettres, boîte mail, etc.)	✓	CR3 : boîte aux lettres installée	#10
Suivi des plaintes + réponses en cas de plaintes recensées	SO	CR4 : En cours	
Des 1/4h environnement sont réalisés périodiquement avec feuille de suivi associée	SO	CR1 : Prévu. Transmettre le support de présentation à Essor	
Transmission du PIC	✓	CR1 : conforme	
Document de procédure de gestion des risques de crue	✓	CR2 : transmis et conforme	
DECHETS			
Séparation déchets dangereux/déchets non dangereux	✓	CR3 : Benne des déchets dangereux mise en place	#11
Vérification sur les volumes de produits dangereux stockés : la capacité des bacs de rétention doit être en accord	SO	CR1 : En cours. A vérifier lors des prochaines visites	
Traçabilité des déchets dangereux	SO	CR1 : Suivi prévu sur Track déchets	
Tri à la source des déchets inertes et des DND valorisables	✓	CR1 : Tous les déchets du chantier sont valorisables	
Signalétique des bennes	✓	CR1 : Identification des bennes réalisée	#4
Suivi du registre déchets	SO	CR1 : Registre à rendre en fin de chantier, en attente des BSD	
Prestataire de traitement et valorisation des déchets	✓	CR3 : préciser le(s) prestataire(s) déchets avec l'attestation de valorisation de déchets. Prestataire d'enlèvement des déchets : SLB – Société de location de bennes	
Si pas de contrat cadre avec le prestataire, apporter la preuve que la plateforme de tri obtient 70% de valorisation de matière pour les DND en mélange	✓	CR3 : préciser le(s) prestataire(s) déchets avec l'attestation de valorisation de déchets. Prestataire d'enlèvement des déchets : SLB – Société de location de bennes	
Tri des déchets ménagers de la base vie	✓	CR4 : Poubelles de tri mises en place dans la base vie.	#5


TYPE DE CONTROLE	ÉTAT ✓/✗ /so	COMMENTAIRES	
Interdiction de brûlage/ abandon/ enfouissement des déchets	✓	CR1 : Aucun brulage, abandon ou enfouissement de déchets	
POLLUTION : EAU, SOL, BRUIT, AIR			
Air			
Limitation des envols de poussières (Bâche, utilisation de système D'aspiration, etc.)	✗	CR3 : Commander deux bâches pour les deux bennes de déchets.	#6
Bruit			
Comportements et précautions appropriées pour limiter le bruit sur un site sensible	✓	CR1 : Extinction des engins en période de non-fonctionnement, ...	
Respect des périodes et horaires de Travaux	✓	CR1 : Heures de travail respectées	
Produits Dangereux			
Stockage des produits dangereux sur rétention et à l'abri des intempéries	SO	CR1 : A suivre	
Etiquetage des produits utilisés et respect des incompatibilités de stockage	✓	CR1 : OK	
Utilisation d'huile de décoffrage végétale avec un risque faible pour la santé et l'environnement (voir FIRC) - hors béton architectonique et sauf si conditions climatiques extrêmes	✓	CR3 : Huile de de décoffrage présente mais pas encore utilisée. Photo à récupérer	
Kit antipollution disponible ET test réalisé pour s'assurer que l'usage est compris	✓	CR3 : 2 kits anti-pollution présents	#13
Installation du barrage flottant	✓	CR3 : Le barrage flottant est bien présent sur site ; toutefois, sa mise en œuvre n'a pas été réalisée en raison de contraintes d'espace ne permettant pas son installation.	#14


TYPE DE CONTROLE	ÉTAT ✓/✗ /so	COMMENTAIRES	
Installation des extincteurs	✓	CR1 : Extincteurs présents dans toutes les pièces de la base vie	#7
Vérification sur les volumes de produits dangereux stockés : la capacité des bacs de rétention doit être en accord	✓	CR1 : OK	
Rejets dans le milieu			
Absence de rejet polluant dans le milieu naturel	✓	CR1 : Pas de rejet dans l'eau de seine	#8
TURBIDITÉ			
Mesure de turbidité réalisée + niveau d'oxygène	✓	CR3 : Mesures faites. Rapports de mesures à transmettre toutes les deux semaines	
Résultat de mesure de turbidité conforme ?	✓	CR3 : Les dernières mesures datent de fin décembre et sont conformes Cf : 25-081_EXE_OCE_FC_603_3_Suivi de la qualité des eaux S50.pdf 25-081_EXE_OCE_FC_603_4_Suivi de la qualité des eaux S51.pdf	
Contrôle visuel de la turbidité lors du passage	✓	CR3 : Contrôle visuel > OK	
ÉNERGIE ET RESSOURCES			
Suivi et analyse des consommations d'eau	SO	CR1 : Actuellement, des sanitaires chimique portables sont à dispositions des compagnons du chantier	#9
Suivi et analyse des consommations d'électricité et de fioul	✓	CR2 : Actuellement, l'électricité est fournie par un générateur. La consommation de fioul est suivie sur le registre environnement	#10
Mise en place de bungalows économes en eau et énergie	✗	CR1 : Éclairage en tubes fluorescents, pas de grooms installés sur les portes des algécos, et pas de contact de feuillure.	
BIODIVERSITÉ			

TYPE DE CONTROLE	ÉTAT ✓/✗ /so	COMMENTAIRES	
Protection du milieu naturel et de la biodiversité (arbres, cours d'eau, espèces)	✓	CR3 : Aucun rejet dans l'eau de seine et respect des prescriptions de l'écologie	#7
Identification des impacts environnementaux et des situations d'urgence en chantier (Analyse environnementale) et plan d'action associé	✓	CR1 : PAQE fourni	
NATURE DE L'ACTIVITÉ			
Les exigences locales applicables ont été identifiées	✓	CR1 : Respect des instructions de la DRIEAT	
Si activités concernées par la Loi sur l'eau : autorisation ou déclaration demandée et obtenue	✓	CR1 : Activité concernée par la loi sur l'eau > HAROPA port détient d'une autorisation pour toutes ces activités	

	REPORTAGE PHOTOS	
N°	Sujet	Photo(s)
1	Etat des palissades	
2	Etat et propreté des voiries	

	REPORTAGE PHOTOS	
3	Etat et propreté du chantier	
4	Identification des Bennes	

	REPORTAGE PHOTOS	
5	Poubelles de tri – base vie	
6	Bâches benne DIB – non présentes	

	REPORTAGE PHOTOS	
7	Extincteurs	
8	Pas de rejet dans l'eau	



REPORTAGE PHOTOS

9

Toilettes
portables





REPORTAGE PHOTOS

10

Générateur
d'électricité





REPORTAGE PHOTOS

11

Boîte aux
lettres pour
dépôt de
plaintes





REPORTAGE PHOTOS

12

Benne
déchets
dangereux



	REPORTAGE PHOTOS	
13	Kit ant-pollution	



REPORTAGE PHOTOS

14

Barrage
flottant –
non équipé

