

DELEGACIÓN-MUNICIPIO: 33020 CO	DRVERA DE ASTURIAS			FECHA: 04/10/2022	EXPEDIENTE: 522196.33/22								
REFERENCIA CATASTRAL: 8356905	5TP6285N	DIRECCIÓN: CS PALACIO,EL en TRASONA PQ 16											
		TRABAJOS RE	EALIZ	ADOS									
ALTERACIÓN DETECTADA	OMISIÓN DE PISCINAS												
NOTA: Se indicará uno (normalmente no más de dos)	de los tipos de alteración detectada.												
TRABAJOS REALIZADOS	AYUNTAMIENTO	Se analiza la documentación facilitada por el Ayuntamiento entre el 18/05/2022 y el 16/08/2022 no disponiendo de licencia urbanística para la alteración incorporada.											
	САМРО	Se realiza una visita de contraste entre el 15 de Junio y el 13 de Julio de 2022 para verificar la existencia de la alteración, sin documentación urbanística en los archivos del Ayuntamiento, obteniendose fotografía actualizada de la misma.											
	BASE DE DATOS CATASTRO	Comprobación de la existencia o no de la alteración en BBDD del Catastro mediante contraste a partir de ortofotografías del PNOA 2020.											
	DIGITALIZACIÓN Y GRABACIÓN	Se incorporan los datos de usos y superficie obtenidos a partir de los trabajos de campo y las diferentes ortofotografías, tanto en la digitalización del croquis catastral, como en la grabación alfanumérica.											
DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROYECTO DE OBRA:			LIC. DE OBRA, 1ª OCUPACIÓN o ACTIVIDAD: FECHA:		DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS: FECHA:							
	CERTIFICADO FINAL DE FECHA:	OBRA		INFORME DEL AYUNTAMIENTO FECHA:		OTRAS: FECHA:							
DOC. CONSULTADA BBDD CATASTRO	ORTOFOTOGRAFÍA AÑO	D: 2017		ORTOFOTOGRAFÍA_AÑO:		OTRA DOCUMENTACIÓN_AÑO:							
JUSTIFICACIÓN FECHA ALTERACIÓN													
JUSTIFICACIÓN SUPERFICIES	En base a la documentación a	portada, al contraste con la	a realida	d y medición en ortofoto, se determinan las suբ	perficie	s de la alteración incorporada.							
OBSERVACIONES	Nueva construcción de piscina.												



DELEGACIÓN-MUNICIPIO: 33020 CORVERA DE ASTURIAS FECHA: 04/10/2022 EXPEDIENTE: 522196.33/22

REFERENCIA CATASTRAL: 8356905TP6285N DIRECCIÓN: CS PALACIO,EL en TRASONA PQ 16

**DATOS DEL INMUEBLE** 

SITUACIÓN INICIAL								SITUACIÓN FINAL																	
CARGO	LOCAL	ESC.	PL.	PTA.	TIP. (1)	CAT. (1)	USO (2)	SUP. (m²)	U.C.	E. CONS. (1)	ANT. (6)	AÑO	CARGO	LOCAL	ESC.	PL.	PTA.	TIP. (1)	CAT. (1)	USO (2)	SUP. (m²)	U. C.	E. CONS. (1)	ANT. (7)	AÑO
0001	1	1	00	01	01235		AAP	60	A001	N	2003		0001	1	1	00	01	01235		AAP	60	A001	N	2003	
0001	2	1	00	02	01213		V	140	A002	N	2003		0001	2	1	00	02	01213		V	140	A002	N	2003	
0001	3	1	01	01	01213		V	71	A002	N	2003		0001	3	1	01	01	01213		V	71	A002	N	2003	
													0001	4	1	00	01	05124		KPS	43	0003	N	2017	

NOTA: Esta ficha deberá acompañarse de un croquis con la medición estimada en campo/gabiente; foto de fachada y foto de la incidencia (que en el caso de balsas, puede ser una ortofoto).

<sup>(1)</sup> Normas técnicas de valoración catastral aplicables

<sup>(2)</sup> Según tabla de usos de FXCC



DELEGACIÓN-MUNICIPIO: 33020 CORVERA DE ASTURIAS FECHA: 04/10/2022 EXPEDIENTE: 522196.33/22

REFERENCIA CATASTRAL: 8356905TP6285N DIRECCIÓN: CS PALACIO,EL en TRASONA PQ 16

CROQUIS MEDICIÓN ESTIMADA - FOTOGRAFÍA DE FACHADA - FOTOGRAFÍA DE OMISIÓN



