

DELEGACIÓN-MUNICIPIO: 33020 CO	DRVERA DE ASTURIAS			FECHA: 04/10/2022	EXPEDIENTE: 522255.33/22									
REFERENCIA CATASTRAL: 0008009	900TP62D	DIRECCIÓN: LG PORTAZGO,EL en CANCIENES PQ 3												
		TRABAJOS RE	EALIZ	ZADOS										
ALTERACIÓN DETECTADA	ACTUALIZACIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN													
NOTA: Se indicará uno (normalmente no más de dos)	de los tipos de alteración detectada.													
TRABAJOS REALIZADOS	AYUNTAMIENTO	Se analiza la documentación facilitada por el Ayuntamiento entre el 18/05/2022 y el 16/08/2022 no disponiendo de licencia urbanística para la alteración incorporada.												
	САМРО	Se realiza una visita de contraste entre el 15 de Junio y el 13 de Julio de 2022 para verificar la existencia de la alteración, sin documentación urbanística en los archivos del Ayuntamiento, obteniendose fotografía actualizada de la misma.												
	BASE DE DATOS CATASTRO	Comprobación de la existencia o no de la alteración en BBDD del Catastro mediante contraste a partir de ortofotografías del PNOA 2020.												
	DIGITALIZACIÓN Y GRABACIÓN	Se incorporan los datos de usos y superficie obtenidos a partir de los trabajos de campo y las diferentes ortofotografías, tanto en la digitalización del croquis catastral, como en la grabación alfanumérica.												
DOCUMENTACIÓN APORTADA	PROYECTO DE OBRA:			LIC. DE OBRA, 1ª OCUPACIÓN o ACTIVIDAD:		DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS: FECHA:								
	CERTIFICADO FINAL DE FECHA:	OBRA		INFORME DEL AYUNTAMIENTO FECHA:		OTRAS: FECHA:								
DOC. CONSULTADA BBDD CATASTRO	ORTOFOTOGRAFÍA AÑO	D: 2022		ORTOFOTOGRAFÍA_AÑO:		OTRA DOCUMENTACIÓN_AÑO:								
JUSTIFICACIÓN FECHA ALTERACIÓN														
JUSTIFICACIÓN SUPERFICIES	En base a la documentación ap	portada, al contraste con la	realid	ad y medición en ortofoto, se determinan las su _l	perficie	s de la alteración incorporada.								
OBSERVACIONES	Actualización del estado de cor	nservación												



DELEGACIÓN-MUNICIPIO: 33020 CORVERA DE ASTURIAS FECHA: 04/10/2022 EXPEDIENTE: 522255.33/22

REFERENCIA CATASTRAL: 000800900TP62D DIRECCIÓN: LG PORTAZGO,EL en CANCIENES PQ 3

DATOS DEL INMUEBLE

SITUACIÓN INICIAL							SITUACIÓN FINAL																		
SITUACION INICIAL								SITUACION FINAL																	
CARGO	LOCAL	ESC.	PL.	PTA.	TIP. (1)	CAT. (1)	USO (2)	SUP. (m²)	U.C.	E. CONS. (1)	ANT. (6)	AÑO	CARGO	LOCAL	ESC.	PL.	PTA.	TIP. (1)	CAT. (1)	USO (2)	SUP. (m²)	U. C.	E. CONS. (1)	ANT. (7)	AÑO
0001	1	1	00	01	01216	6	V	41	0001	N	1901	I	0001	1	1	00	01	01218	8	V	41	0001	0	1901	1964
0001	2	1	01	01	01216	6	V	24	0001	N	1901	_	0001	2	1	01	01	01218	8	V	24	0001	0	1901	1964
							<u></u>																		
							<u></u>																		
							<u></u>																		

NOTA: Esta ficha deberá acompañarse de un croquis con la medición estimada en campo/gabiente; foto de fachada y foto de la incidencia (que en el caso de balsas, puede ser una ortofoto).

⁽¹⁾ Normas técnicas de valoración catastral aplicables

⁽²⁾ Según tabla de usos de FXCC



DELEGACIÓN-MUNICIPIO: 33020 CORVERA DE ASTURIAS FECHA: 04/10/2022 EXPEDIENTE: 522255.33/22

REFERENCIA CATASTRAL: 000800900TP62D DIRECCIÓN: LG PORTAZGO,EL en CANCIENES PQ 3

CROQUIS MEDICIÓN ESTIMADA - FOTOGRAFÍA DE FACHADA - FOTOGRAFÍA DE OMISIÓN



