



Municipio: Bergasa

Núcleo: Bergasa

Nombre: Barrio Cortijo



Unidad del paisaje

Cuenca del Cidacos

Altitud

670 m

Superficie

12147 m²

Calles

Barrio Cortijo.

Estado de conservación

Ruina

Uso actual

Ruina

Pavimento

No

Tipo de suelo catastral

Rústico

Acceso rodado

Acceso restringido

Tipo de suelo urbanístico

No Urbanizable

Saneamiento

No

Grado de protección

No

Abastecimiento de agua

No

Elementos de interés

Cuevas excavadas en roca. Adobe y piedra

Otros

Depósito de agua en zona superior

Imagen detalles



Bergasa