

WSL10034 : PENGGERAK WESEL ELEKTRIK 23A SRP

Lokasi	:	Serpong	Disetujui oleh	:	HERU	Diketahui oleh	:	TEDI ARIANTO
Tanggal	:	2026-06-17	NO. SC.	:	PRP.021178.125663			
Periode Perawatan	:	2 Mingguan	Dilaksanakan oleh:	:	KHOLIQ KHOZIN AGUNG TRIDIANTO FAUZY BACHARI FAZHAR	NO. SC.	:	PRP.05071993.36477 PRP.04041997.37070 PRP.290396.69282

No	ITEM PERAWATAN		REFERENSI STANDAR	HASIL					
	Nomor Aset			WSL10032	WSL10132	WSL10133	WSL10033	WSL10034	
1	NOMOR WESEL								
	1.1	NOMOR WESEL	Nomor Wesel Sesuai Lokasi	21A	11A	11B	21B	23A	
2	PENGUKURAN UMUM								
	2.1	Pencatatan profil wesel	Sesuai tipe rel/ wesel yang terpasang	R54	R54	R54	R54	R54	
	2.2	Pencatatan tipe motor wesel	Sesuai tipe motor	NSE	NSE	NSE	NSE	NSE	
	2.3	Pencatatan jenis penguncian wesel	Claw/Arrow/Internal	INTERNAL	INTERNAL	INTERNAL	INTERNAL	INTERNAL	
	2.4	Pengukuran lebar jalur di ujung lidah wesel	1067mm -2/+5 mm	1072	1072	1072	1072	1073	
	2.5	Pengukuran jarak antara ujung lidah terbuka terhadap rel lantak							
		2.5.1	Lidah kiri (mm)	95 - 140 mm	125	122	127	121	125
		2.5.2	Lidah kanan (mm)	95 - 140 mm	122	128	127	124	119
	2.6	Test fungsi ganjalan ketika wesel tidak gagal balik							
		2.6.1	Lidah kiri (mm)	Maksimal 4 mm	3	3	3	3	3
		2.6.2	Lidah kanan (mm)	Maksimal 4 mm	3	3	3	3	3
	2.7	Pengukuran panjang penguncian claw/arrow							
		2.7.1	Lidah kiri (mm)	1. Claw = 40-60 mm; 2. Arrow = 45-51 mm (VAE); 3. Arrow = panjang ekor -3/+3 mm (bukan VAE)	.	.	.	.	.
		2.7.2	Lidah kanan (mm)	1. Claw = 40-60 mm; 2. Arrow = 45-51 mm (VAE); 3. Arrow = panjang ekor -3/+3 mm (bukan VAE)	.	.	.	.	.
2.8		Pengukuran panjang langkah (mm)	110 - 180mm	120	120	120	120	120	
3	KONDISI WESEL								
	3.1	Pengukuran kerenggangan kedudukan lidah wesel terhadap plat landas							
		3.1.1	Lidah kiri	Rata, maksimal pelat 1 mm tidak dapat masuk diantara lidah dan pelat landas	Rata	Rata	Rata	Rata	Rata
		3.1.2	Lidah kanan	Rata, maksimal pelat 1 mm tidak dapat masuk diantara lidah dan pelat landas	Rata	Rata	Rapat Gantung 3mm	Rata	Rata
	3.2	Pelumasan plat landas	Terlumasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
	3.3	Kebersihan sekitar wesel	Bersih	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4	KONDISI SISTEM PENGUNCIAN								

4.1	Pengukuran tegangan power pada saat wesel bergerak menuju keadaan lurus dan keadaan belok						
4.1.1	Menuju keadaan lurus	110-140 VAC, 220 VAC $\hat{A}\pm 10\%$ (T84M); 60-140 VAC, 380 VAC $\hat{A}\pm 10\%$ (BSG9); 110-140 VDC, 220/380 VAC $\hat{A}\pm 10\%$ (NSE); 380 VAC $\hat{A}\pm 10\%$ (S90); 144 VDC $\hat{A}\pm 10\%$ (144T)	403	403	406	403	403
4.1.2	Menuju keadaan belok	110-140 VAC, 220 VAC $\hat{A}\pm 10\%$ (T84M); 60-140 VAC, 380 VAC $\hat{A}\pm 10\%$ (BSG9); 110-140 VDC, 220/380 VAC $\hat{A}\pm 10\%$ (NSE); 380 VAC $\hat{A}\pm 10\%$ (S90); 144 VDC $\hat{A}\pm 10\%$ (144T)	406	403	406	403	403
4.2	Pengukuran tegangan deteksi pada wesel keadaan lurus dan keadaan belok						
4.2.1	Wesel keadaan lurus	5-12 VAC (SSI); 19,2-26.4 VDC, 40-55 VDC (Relay Q,B,P); 60 VDC $\hat{A}\pm 10\%$ (MIS-801,DRS60)	9,7	9,1	9,7	9,7	10,7
4.2.2	Wesel keadaan belok	5-12 VAC (SSI); 19,2-26.4 VDC, 40-55 VDC (Relay Q,B,P); 60 VDC $\hat{A}\pm 10\%$ (MIS-801,DRS60)	9,7	9,1	9,7	9,7	10,7
4.3	Pengukuran arus motor pada saat wesel bergerak menuju posisi lurus dan posisi belok						
4.3.1	Menuju posisi lurus	Arus <10A	2,4	0,8	1,3	1,7	4,6
4.3.2	Menuju posisi belok	Arus <10A	2,4	0,8	1,3	1,7	4,8
4.4	Kebersihan atau Penggantian stang penggerak jika ditemukan keretakan	Tidak retak dan tiada las-lasan pada bagian tengah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.5	Kebersihan atau Penggantian stang deteksi jika ditemukan keretakan	Tidak retak dan tiada las-lasan pada bagian tengah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.6	Kebersihan atau penggantian stang kopel jika ditemukan keretakan	Tidak retak dan tiada las-lasan pada bagian tengah	-	-	-	-	-
4.7	Kekencangan kondisi baut, mur, isol	Lengkap, tidak aus dan tidak longgar	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.8	Kekencangan kondisi pen gapel	Tidak koclak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.9	Kondisi semat belah	Lengkap dan terbelah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.10	Kondisi lock plate	Lengkap dan mengunci	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.11	Kekencangan dan kebersihan tampak bantalan motor wesel, tidak boleh ada kerusakan	Tidak keropos dan kokoh	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.12	Kekencangan baut penambat motor wesel	Kencang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.13	Kerapian dan kebersihan kondisi terminasi dan perkabelan	Bersih, koneksi kabel tidak longgar, terdapat label kabel	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.14	Kebersihan tampak microswitch/kontak jari	Bersih, tidak aus, baut kencang dan tidak bad contact	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.15	Pelumasan gear	Terlumasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.16	Kebersihan V belt	Bersih dan tidak slip	.	.	.	.	.
4.17	Kebersihan kopling	Tidak bising dan oli tidak bocor	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.18	Test fungsi engkol pada input manual motor wesel	Putaran engkol dapat dilaksanakan dengan ringan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4.19	Test fungsi pemutus arus	Tidak dapat dilayani dari pusat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4.20	Pelumasan dalam motor wesel	Terlumasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.21	Kebersihan dalam motor wesel	Bersih	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.22	Kebersihan dan penyimpanan wiring diagram	Tertempel dan jelas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.23	Kebersihan tampak nomor wesel	Ada, jelas dan bersih	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

V = BAIK
 X = TIDAK BAIK
 - = TIDAK ADA
 = ANGKA (NILAI) ATAU HURUF

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Hasil Penilaian (Baik/Tidak Baik)	Baik
2	Penggantian Komponen/Elemen	Tiada
3	Identifikasi masalah (berisi masalah khusus yang ditemukan dilapangan pada saat pemeriksaan, dan memerlukan penanganan lebih lanjut)	Tiada
4	Rencana tindak lanjut masalah pada butir 3	Tiada

Lembar Pemeriksaan sah walaupun tanpa tanda tangan karena telah disetujui secara elektronik menggunakan aplikasi P3STE Mobile oleh HERU 45730 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik Kelas B 1.5 Serpong	Disetujui Oleh:  HERU
---	--

FOTO DOKUMENTASI
PERAWATAN WESEL ELEKTRIK 2 MINGGUAN SERPONG

17 Juni 2026

WSL10032 : PENGGERAK WESEL ELEKTRIK 21A SRP



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

WSL10132 : PENGGERAK WESEL ELEKTRIK 11A SRP



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

WSL10133 : PENGGERAK WESEL ELEKTRIK 11B SRP



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

WSL10033 : PENGGERAK WESEL ELEKTRIK 21B SRP



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

FOTO DOKUMENTASI
PERAWATAN WESEL ELEKTRIK 2 MINGGUAN SERPONG
17 Juni 2026

WSL10034 : PENGGERAK WESEL ELEKTRIK 23A SRP



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%