Checklist Manutenzione

Server ID: 5deb6570-db29-4adc-a9d1-624a767f5491

Data: 2026-03-12

Cliente: BENNET S.p.A.

Cliente ID: 1068862

Impianto: PEDANA DI CARICO 1

Impianto ID: 240027

Indirizzo: VIA ISONZO 37

Esito: CON ANOMALIE

Controlli KO: NO

Lavori da fare: SI

CONTROLLI ESEGUITI

- Pulizia e prove di funzionamento: OK
- Ingrassaggio: OK
- Messa in sicurezza provvisoria: OK
- Serraggio bulloni e tasselli di fissaggio: OK
- Tiraggio molle: OK
- Regolazione quadro comando automazione: OK
- Regolazione finecorsa: OK
- Assenza cartellino identificativo (matricola): OK

Foto:



- Altro: OK

INTERVENTI DA ESEGUIRE

- Sostituzione completa: NO
- Sostituzione manto: SI

Nota: test

Foto:



- Pannello terminale basso: NO
- Pannello terminale alto: NO
- Pannello intermedio: NO
- Albero portamolle: NO
- Molla SX: NO
- Molla DX: NO
- Puleggia DX: NO
- Puleggia SX: NO
- Paracadute DX: NO
- Paracadute SX: NO
- Guarnizione superiore: NO
- Guarnizioni verticali: NO
- Guarnizione inferiore: NO
- Profilo inferiore pannello terminale: NO
- Profilo superiore pannello terminale: NO
- Coppia funi: NO
- Ruota di scorrimento: NO
- Supporto ruote: NO
- Cerniere centrali: NO
- Cerniere laterali: NO
- Respingente SX: NO
- Respingente DX: NO
- Chiavistello: NO
- Guida verticale DX: NO
- Guida verticale SX: NO
- Guida orizzontale DX: NO
- Guida orizzontale SX: NO
- Oblo': NO
- Serratura porta pedonale: NO
- Maniglione porta pedonale: NO
- Chiudiporta porta pedonale: NO
- Automazione completa: NO
- Motore automazione: NO
- Quadro comando automazione: NO
- Sblocco manuale automazione: NO

- Altro: NO