

CARTILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IM1 - TREN ALSTOM

Versión: 06
 Página: 27 de 51
 Fecha: 30/04/2026
 Auto: Material Rodante

Ficha: 03.122

ACTIVIDAD: BAJO BASTIDOR - TREN ALSTOM

Fecha:

07/08/2026


Tren: 26

Kilometraje: 1221261

Unidad: mm

CONTROL DISCO DE FRENO


Bogie / Código	OBS	VIDA ÚTIL (V-H)	ESPESOR MEDIDO (V)	DESGASTE CÓNCAVO (H)	EJE	RUEDA	COCHE	RUEDA	EJE	DESGASTE CÓNCAVO (H)	ESPESOR MEDIDO (V)	VIDA ÚTIL (V-H)	OBS
PB3		2.43	2.98	0.55	1	1	MA1	2	1	0.50	2.82	2.32	
					2	3		4	2				
PB4		2.95	3.72	0.77	1	1		2	1	0.68	3.35	2.67	
		3.26	3.99	0.73	2	3		4	2	0.83	4.35	3.52	
		4.36	4.79	0.43						0.38	4.82	4.44	
PB6					1	1	MB1	2	1				
					2	3		4	2				
PB2					1	1		2	1				
					2	3		4	2				
PB6					1	1	MB3	2	1				
					2	3		4	2				
PB2					1	1		2	1				
					2	3		4	2				
TB1					1	1	R	2	1				
					2	3		4	2				
TB2					2	4		3	2				
					1	2		1	1				
PB2					2	4	MB2	3	2				
					1	2		1	1				
PB6					2	4		3	2				
					1	2		1	1				
PB4					2	4	MA2	3	2				
					1	2		1	1				
PB3					2	4		3	2				
					1	2		1	1				



NOTA 1: DESGASTE CÓNCAVO (H) ≥ 2 mm requiere reperfilado.

NOTA 2: La columna "OBS" se marca con "R" si la columna DESGASTE CÓNCAVO (H) es ≥ 2 mm o se marca "C" si la VIDA ÚTIL es ≤ 0.2 mm. En caso contrario se marca con "✓".

NOTA 3: Al finalizar la medición, emitir copia escaneada al correo programacion@unna.com.pe. Asimismo, deberá estar adjunto en la PT del mantenimiento IM1, IM2 e IM3.



Todas las medidas conformes: Si [] No []

LISTA DE INSTRUMENTOS

Código	Descripción	Modelo / Marca	Fecha de Calibración / Verificación	Fecha de Vencimiento de Calibración / Verificación	Observaciones
DA	Prueba	Prueba	26/08/2026	27/01/2027	XD

Observaciones:

XD

REALIZADO POR:

Técnico 1: _____

Técnico 2: _____
 Nombre, Firma y Fecha

XD

Técnico 3: _____

Técnico 4: _____
 Nombre, Firma y Fecha

Ing. MR / Técnico especialista _____

Responsable de mantenimiento _____
 Nombre, Firma y Fecha

Santos