기준점 주변 시설 현황 보고서

동인청사 인근 검수 기준점

대구광역시 중구 동인동

기준점 35.87140, 128.60140 | 생성 2026.10.25 06:03 KST

반경 50km 안 등록시설 41개소

전체 소관시설 195개소 기준 · 지도 필터 및 전파 대상 선택과 무관

기타 3 · 기타시설 2 · 대기측정소 9 · 미래폐자원 거점수거센터 1 · 수질측정소 12 · 시설현장 4 · 시험실 1 · 압수폐기물 보관창고 1 · 영농폐기물 수거사업소 3 · 영농폐비닐 재활용시설 1 · 재활용품 비축기지 1 · 청사 2 · 홍보관 1

주변 시설 위치도 · 도로 없는 거리 참고도



위치도 번호는 아래 목록과 연결됩니다. 같은 위치·밀집 시설은 묶어 표시합니다.

가까운 시설 순서

위치도	시설명	유형	직선거리	주소	담당부서
1	산격동 대기측정소	대기측정소	1.9km	대구 북구 대학로 80 경북대학교(농대2호관5층 옥상)	대구경북환경본부 환경서비스처 대기관리1부
1	침산동 대기측정소	대기측정소	2.9km	대구 북구 침산남로 9길164(경상여고 옥상)	대구경북환경본부 환경서비스처 대기관리1부
1	만촌동 대기측정소	대기측정소	3.5km	대구 수성구 동원로 84 (차량등록사업소 옥상)	대구경북환경본부 환경서비스처 대기관리1부
1	대명동 대기측정소	대기측정소	5.1km	대구 남구 성당로 30길 55 (성명초등학교)	대구경북환경본부 환경서비스처 대기관리1부
1	수성청사	기타시설	5.3km	대구시 수성구 무학로209	대구경북환경본부 환경서비스처 환경안전경영부
1	시약제조실	기타시설	5.3km	대구시 수성구 무학로209	대구경북환경본부 환경서비스처 환경안전경영부
1	수성청사	청사	5.3km	대구시 수성구 무학로209	대구경북환경본부 환경서비스처 환경안전경영부
1	시약제조실	시험실	5.3km	대구시 수성구 무학로209	대구경북환경본부 환경서비스처 대기관리2부

기준점 주변 시설 현황 보고서

위치도	시설명	유형	직선거리	주소	담당부서
1	지산동 대기측정소	대기측정소	5.3km	대구 수성구 무학로 209(대구경북환경본부) 옥상	대구경북환경본부 환경서비스처 대기관리1부
2	강창수질측정소	수질측정소	9.0km	대구 달성군 다사읍 서재로 271	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
3	남천수질측정소	수질측정소	9.8km	대구 수성구 고산로 277-15(매호동 122-2)	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
2	압수폐기물 보관창고	압수폐기물 보관창고	11.1km	대구시 달서구 성서공단로40	대구경북환경본부 자원순환관리처 자원순환사업부
2	성서청사	청사	11.1km	대구시 달서구 성서공단로40	대구경북환경본부 자원순환관리처 자원순환사업부
2	홍보관	홍보관	11.1km	대구시 달서구 성서공단로40	대구경북환경본부 환경서비스처 환경안전경영부
2	재활용품 비축기지	재활용품 비축기지	11.1km	대구시 달서구 성서공단로40	대구경북환경본부 자원순환관리처 자원순환사업부
2	미래폐자원 거점수거센터	미래폐자원 거점수거센터	11.1km	대구시 달서구 성서공단로40	대구경북환경본부 자원순환관리처 자원순환사업부
2	이동차 대기측정소	대기측정소	11.1km	대구 달서구 성서공단로40(대천로)	대구경북환경본부 환경서비스처 대기관리1부
2	낙동강중상류방제비축센터	기타	11.2km	대구 달서구 대천동 900-1	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
2	성서수질측정소	수질측정소	11.4km	대구 달성군 화원읍 구라로 92(구라리 786-2)	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
3	경산공공하수	시설현장	11.9km	경북 경산시 경안로 87길 18	대구경북환경본부 환경시설관리처 시설사업1부
4	다산수질측정소	수질측정소	18.0km	경북 고령군 다산면 월암길 131-6	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
5	소규모방제창고(달성)	기타	22.1km	대구 달성군 논공읍 남리 471-2	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
5	달성산단 대기측정소	대기측정소	22.1km	대구 달성군 논공읍 남리 471-2(달성산단 폐수종말처리장 내)	대구경북환경본부 환경서비스처 대기관리1부
6	왜관수질측정소	수질측정소	22.8km	경북 칠곡군 기산면 주산로 1166-39(행정리 1285-1, 제2왜관교)	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
5	고령수질측정소	수질측정소	23.5km	경북 고령군 성산면 성산로 1140(삼대리 112-3, 고령교)	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
7	영천수거사업소	영농폐기물 수거사업소	25.5km	경북 영천시 대창면 대창리 910-1	대구경북환경본부 자원순환관리처 자원순환사업부
8	성주지방상수도	시설현장	27.9km	경북 성주군 성주읍 삼산1길 29	대구경북환경본부 환경시설관리처 시설사업1부
9	칠곡수질측정소	수질측정소	29.4km	경북 칠곡군 북삼읍 강변서로 666	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
9	구미수질측정소	수질측정소	30.0km	경북 칠곡군 석적읍 3공단1로 1-15(중리 726-3)	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부

기준점 주변 시설 현황 보고서

위치도	시설명	유형	직선거리	주소	담당부서
9	구미중앙하수	시설현장	30.8km	경북 구미시 오태8길 27-19	대구경북환경본부 환경시설관리처 시설사업1부
10	청도천수질측정소	수질측정소	31.0km	경북 청도군 청도읍 박월길 12-27(월곡리 74, 박월교)	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
11	회천수질측정소	수질측정소	31.6km	경북 고령군 우곡면 우곡로 1033-12(사촌리 899-1, 윗골교차로)	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
12	산동면 대기측정소	대기측정소	33.5km	경북 구미시 산동면 첨단기업1로 17 (전자정보기술원 혁신관 3층)	대구경북환경본부 환경서비스처 대기관리1부
13	성주폐비닐 재활용시설	영농폐비닐 재활용시설	39.5km	경북 성주군 가천면 가천로 110-9	대구경북환경본부 자원순환관리처 자원순환사업부
13	성주수거사업소	영농폐기물 수거사업소	39.5km	경북 성주군 가천면 가천로 110-9	대구경북환경본부 자원순환관리처 자원순환사업부
14	화북면 대기측정소	대기측정소	39.7km	경북 영천시 화북면 자천리 387-1번지 (화북정수장내)	대구경북환경본부 환경서비스처 대기관리1부
15	해평수질측정소	수질측정소	41.8km	경북 구미시 고아읍 봉한4안길 242(봉한리 2-5, 숭선대교)	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
15	구미수거사업소	영농폐기물 수거사업소	42.0km	경북 구미시 부곡동 635	대구경북환경본부 자원순환관리처 자원순환사업부
16	소규모방제창고(적포)	기타	44.1km	경남 합천군 청덕면 앙진리 544-1	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
15	감천수질측정소	수질측정소	45.9km	경북 구미시 선산읍 어강길 201-24(원리 310-5, 남산교)	대구경북환경본부 환경서비스처 유역관리부
15	구미선산하수	시설현장	47.6km	경북 구미시 선산읍 화조리 752번지, 2F	대구경북환경본부 환경시설관리처 시설사업1부