기준점 주변 시설 현황 보고서

주변 시설 현황

K-ECO 현장 안전지도 · 기준점 주변 소관시설 조회

생성 2026.10.25 11:49 KST

보고서 연결 검수 기준점

개발용 API 연결 검수


기준점 36.35260, 128.69700 · 전체 명부 195개소 기준

반경 5km 안 등록시설 1개소 · 최근접 3.3km

반경 내 시설	최근접 거리	시설 유형	담당부서
1개소	3.3km	1종	1개
선택한 반경 안의 등록시설	기준점부터 직선거리	반경 내 시설 유형 구성	명부에 등록된 담당부서

1 주변 시설 위치도

파랑: 기준점·반경 / 청록: 시설 번호



같은 번호는 밀집 시설 묶음입니다. 점은 실제 좌표, 연결선은 번호 위치를 안내합니다.

지도: Kakao · 지도 열기

2 가까운 시설

거리순 전체 목록

지도	시설명	유형	직선거리	주소	담당부서
1	의성수거사업소	영농폐기물 수거사업소	3.3km	경북 의성군 의성읍 철파리 541-2	대구경북환경본부 자원순환관리처 자원순환사업부

3 거리·유형·담당부서 현황

각 분류의 합계 = 반경 내 시설 수

거리대별 분포

0–1km	0
1–3km	0
3–5km	1

시설 유형

영농폐기물 수거사업소	1

담당부서

대구경북환경본부 자원순환관리처 자원순환사업부	1