			 号项目维修保养报告 3日至2021年03月03			
单号	A00001	接单时间	2021-3-3	完成时间	2021-3-3	
一、维修保	养要求					
1、填充1#主	E机润滑油					
2、填充1#主	E机润滑油					
3、填充1#主	E机润滑油					
二、主要工作	作内容					
1、主要保养	·1#主机					
2、主要保养	₹2#主机					
3、主要保养	₹3#主机					
三、维修保	养过程					
照片1			照片2		照片3	
	照片1		照片2	照片3		
**设备维修前 **设备			*设备维修	**设备完成维修		
	照片1		照片2	照片3		
**†	设备保养前	*	*设备保养	**设备完成保养		
	照片1		照片2	照片3		
**}	**设备保养前 **设备保养 **设备完成保养			完成保养		

照片1		照片2		照片3		
**零配件旧件		**零配件新件外包装		**零配件新件及合格证		
照片1		照片2		照片3		
**耗材旧件		**耗材新件外包装		**耗材新件及合格证		
四、设备维	修保养前后参数					
维修前参数						
维修后参数						
保养前参数						
保养后参数						
五、设备维修保养完成情况						
1、已完成						
2、已完成						
3、已完成						
六、建议						
1,						
2.						
3、						

运维单位:

广州智业节能科技有限公司

服务工程师:					
张正松					
日期:					
2021-3-3					
南方电网综合能源股份有限公司建筑与工业节能事业部					
唐国辉					
设备工程师验收意见:					
完成情况良好					
设备工程师:					
完成情况良好					
日期:					
2021-3-3					