

BCA USC PACIFICA LYON
Les patios du Moulin a vent
33 avenue du Docteur Levy
69200 VENISSIEUX
Téléphone : 09.77.42.79.34

Date du rapport : 12/03/2020 R
Référence BCA : **87 987 049**
N° du Rapport : 3
Affaire : GRANDJEAN
Société : PACIFICA
Date de sinistre : 15/10/2019
N° de contrat : 000006401111908
N° de sinistre : 5019846908/S04FRT
Réf. émetteur : 87987049908

RAPPORT D'EXPERTISE

Annule et Remplace le rapport du 23/12/2019

Madame, Monsieur,

Société PACIFICA - UGS CLERMONT

Nous vous adressons le rapport que nous avons établi au titre du sinistre en référence.

TSA 50443
92883 NANTERRE CEDEX 9

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

VEHICULE : Voiture particulière . N° de la formule du CI : 2019EP97948 Immatriculation : FE-077-YF Marque : BMW Modèle : X3 G01 F97 X3 xDrive 30d - BVA Type : M1GBMWVP060W430 N° de Série : WBA TX7506 0NC04573 1ère mise en circ. le : 27/03/2019 Date certificat : 07/10/2019 Kilométrage : 8 671 Km (relevé) / Km (retenu) PTAV : 1.82 T PTAC : 2.50 T Usures des pneus : AVG: 20%, AVD: 20% ARG: 20%, ARD: 20% Date de validité du contrôle technique : 27/03/2023	Genre : VP Carrosserie : CI . En. : G Puiss. : 16 CV . Pl.Ass. : 5 Couleur : Blanc vernie	LESE : Monsieur GRANDJEAN NICOLAS 774 ROUTE DE FESSY 74800 ARENTHON REPARATEUR : PUBLIC Garage SALEVE AUTOMOBILES 8 rue des Buchillons 74100 VILLE LA GRAND Numéro de SIRET : 50148016400026
--	--	---

Véhicule examiné avant travaux chez le réparateur le 16/10/2019 . Etaient présents pour le réparateur Monsieur DE FALCO, pour le BCA Monsieur GUAMIER FABRICE

Véhicule examiné pendant travaux chez le réparateur le 06/11/2019 . Etaient présents pour le réparateur Monsieur DE FALCO, pour le BCA Monsieur GUAMIER FABRICE

Véhicule non vu. Absent au rendez-vous le 02/12/2019 . Etais présent pour le BCA Monsieur NICOLAS JEAN

Véhicule examiné après travaux le 04/12/2019 . Etaient présents pour le réparateur Monsieur DE FALCO, pour le BCA Monsieur NICOLAS JEAN

Véhicule non vu. Dossier examiné à l' Agence BCA le 20/12/2019 . Etaient présents pour le réparateur Monsieur DE FALCO, pour le BCA Monsieur GUAMIER FABRICE.

PIECES COMMUNIQUEES : Carte grise (copie), Constat amiable (copie), Devis des travaux (copie), Facture des réparations (copie).

SINISTRE CONSTATE : collision avec un véhicule

DOMMAGE IMPUTABLE : collision avec un véhicule Choc à l'avant droit à 45°

CONCLUSIONS EN REPARATION

Montant de la réparation : 14 992,33 € TVAC

Montant de l'expertise : 14 907,37 € TVAC (12 422,81 HTVA)

Répartition des montants à régler

A charge assuré : 84,96 €

A charge assureur : 14 907,37 €

Véhicule Economiquement Réparable et Techniquement Réparable

Ce rapport annule et remplace notre rapport en Réparation du 23/12/2019.

Ce rapport annule et remplace est justifié par une facture complémentaire du garage SALEVE AUTOMOBILES d'un montant de 1 1200.84 € TTC justifié au titre du sinistre.



Une facture de réparation nous a été communiquée : facture N°ATFV10854153 du 10/12/2019, son montant est de 15042.33 € TTC

Dans le cadre d'un dépassement du plafond IRSA, une information auprès de la partie adverse a été réalisée le 19/10/2019.

Le véhicule était concerné par la procédure des Véhicules Endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la Route), il a fait l'objet d'une remise en conformité.

TVA récupérable = Non

GUAMIER FABRICE
Expert en automobile
Agrément n°004853-VE

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T	ACL %
C	BOITIER DE DIRECTION ECHANGE STANDARD	1 971,41	1	2	
C	PROJECTEUR D D	1 786,24	1	2	
CP	PARE-CHOCS AV	788,79	1	2	
C	JANTE AV D D	742,26	1	2	
C	TRANSMISSION AV D D	611,76	1	2	
C	PNEUMATIQUE AV D D	354,00	1	2	20
C	AMORTISSEUR AV D D	351,41	1	2	
CP	AILE AV D D	336,67	1	2	
C	PORTE-MOYEU AV D D	248,91	1	2	
C	PROJECTEUR ANTIBROUILLARD D D	239,10	1	2	
C	BRAS INFERIEUR AV DE SUSPENSION AV D D	139,81	1	2	
C	BRAS INFERIEUR AR DE SUSPENSION AV D D	139,81	1	2	
C	ACTIONNEUR G DE CHOC PIETON G	135,29	1	2	
C	ACTIONNEUR D DE CHOC PIETON D	135,29	1	2	
C	NECESSAIRES FIXATION	134,46	1	2	
C	ROTULE DIRECTION D	130,84	1	2	
CP	ELARGISSEUR D'AILE AV D D	124,41	1	2	
C	CONTROLE GEOMETRIE / TRAINS ROULANTS	116,67	2	2	
F	INITIALISATION PASSAGE OUTIL DIAGNOSTIC	116,66	1	2	
C	PASSAGE DE ROUE D	103,67	1	2	
C	VALVE ELECTRONIQUE D	76,93	1	2	
C	PROTECTION MOTEUR	76,24	1	2	
C	PARE-BOUE AV D PARTIE AR D	62,27	1	2	
C	PARE-BOUE AV D PARTIE AV D	60,68	1	2	
C	GRILLE INFERIEURE D DE PARE-CHOCS AV D	60,48	1	2	
CP	CHARNIERE G DE CAPOT-MOTEUR G	43,22	1	2	
CP	CHARNIERE D DE CAPOT-MOTEUR D	43,22	1	2	
C	MONOGRAMME D'AILE AV D D	43,09	1	2	
C	DIAG	38,88	1	2	
C	OBTURATEUR D DE PARE-CHOCS AV D	34,24	1	2	
C	SUPPORT DE PROJECTEUR ANTIBROUILLARD D D	31,04	1	2	
C	DEFLECTEUR DE PARE-BOUE AV D D	30,78	1	2	
C	AMORTISSEUR PC	30,07	1	2	
C	GAINE AIR	27,90	1	2	
F	MONTAGE EQUILIBRAGE	25,00	1	2	
C	AMORTISSEUR SUPP D	22,68	1	2	
C	GUIDE PC D	22,33	1	2	
C	CACHE AUVENT	20,38	1	2	
C	SUPPORT AILE AV D	15,96	1	2	
C	JOINT CARDAN D D	10,74	1	2	
C	PROTECTION TIGE D	9,42	1	2	
C	ERD	5,00	1	2	
C	PRODUITS CCIE	5,00	1	2	
C	VIS/AGRAPHES	5,00	1	2	
C	SEMELLE D	4,86	1	2	
T	ECHANGE PROJECTEUR D D		1	2	
T	ECHANGE TRANSMISSION AV D D		1	2	
T	CONTROLE ESSAI SIMPLE SUR ROUTE		1	2	
C	SUPPORT MOTTEUR	67,37	1	2	
F	FORFAIT REMPLACEMENT BRAS	850,00	1	2	

MAIN D'OEUVRE

	T1	T2	T3	Peinture
Dép. Chgt. Ctrl. Redressage	9.5			
Total Heures	9,5			4.5
Taux Horaire	116,64	116,64	116,64	116,64
Forfait	991,70			

MONTANTS

MAIN D'OEUVRE	2 624,62
PIECES (tva 20,00%)	9 555,25
INGREDIENTS DE PEINTURE (69,72 €/H)	313,74
TOTAL HTVA	12 493,61
MONTANT DE LA REPARATION TVAC (1)	14 992,33

DEDUCTIONS

PART A CHARGE ASSURÉ (usures)	Changer : PNEUMATIQUE AV D D (20,00%) (70,80HTVA)	84,96
TOTAL A CHARGE ASSURÉ (2)		84,96

MONTANT DE L'EVALUATION(1-2)	14 907,37
-------------------------------------	------------------

DUREE NORMALE DES TRAVAUX 2 jours

REGLEMENT DIRECT AU REPARATEUR

MONTANT A CHARGE ASSURÉ (2)	84,96 €
MONTANT A CHARGE ASSUREUR (1-2)	14 907,37 €

SELON GARANTIE CONTRACTUELLE	Act	Mt Pièces remisé HT	Taux dépré.	Mt pièces déprécié HT	Mt MO HT	Mt Ing. Peint. HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
Accessoire / Equipement CT PARTIEL	C	41,67	.	41,67	.	.	41,67	50,00

Tableau des critères qui ont conduit à initier la procédure VGE :

Critère(s)	Pièce(s) dangereuse(s)	Déficiences(s)
Direction	Boitier	Déformation importante
Liaisons au sol	Eléments de suspension	Déformation importante
Liaisons au sol	Jantes	Déformation importante