

ESTUDIO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ESMERALDAS Y BENALCÁZAR
DESTINADA A EMBAJADA DEL PARAGUAY: PROYECTO DEFINITIVO




SALA DE ESPERA - EMBAJADOR
PLANTA ALTA

**ESTUDIO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ESMERALDAS Y BENALCÁZAR
DESTINADA A EMBAJADA DEL PARAGUAY: PROYECTO DEFINITIVO**



ACCESO - RECEPCIÓN - MONTACARGAS
PLANTA BAJA

ESTUDIO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ESMERALDAS Y BENALCÁZAR
DESTINADA A EMBAJADA DEL PARAGUAY: PROYECTO DEFINITIVO



CENTRO CULTURAL
PLANTA BAJA

ESTUDIO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ESMERALDAS Y BENALCÁZAR
DESTINADA A EMBAJADA DEL PARAGUAY: PROYECTO DEFINITIVO



FOTOMONTAJE CUBIERTAS - CONTEXTO

ESTUDIO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ESMERALDAS Y BENALCÁZAR
DESTINADA A EMBAJADA DEL PARAGUAY: PROYECTO DEFINITIVO



FOTOMONTAJE FACHADA PRINCIPAL

ESTUDIO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ESMERALDAS Y BENALCÁZAR
DESTINADA A EMBAJADA DEL PARAGUAY: PROYECTO DEFINITIVO



PATIO CENTRAL - VISTA OCCIDENTAL
PLANTA BAJA

ESTUDIO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ESMERALDAS Y BENALCÁZAR
DESTINADA A EMBAJADA DEL PARAGUAY: PROYECTO DEFINITIVO



CENTRO CULTURAL - ASCENSOR - PUENTE
PLANTA ALTA

ESTUDIO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE LA CASA UBICADA EN LAS CALLES ESMERALDAS Y BENALCÁZAR
DESTINADA A EMBAJADA DEL PARAGUAY: PROYECTO DEFINITIVO



PATIO CENTRAL VISTA ORIENTAL
PLANTA BAJA