

# Check-List BRASILTEC

Unidade: Usiminas Cubatão

14/01/2016

Data Inicio Vistoria: 14/01/2016 09:04:46  
DT: 1  
Tipo Veículo: Toco  
Placa: AAA1111  
2º Placa:  
3º Placa:  
Ano Veículo: Anterior a 1985  
Carroceria: Bom  
Tipo Carroceria: Bobineira  
EPI: Sim  
Transportadora: ANR  
Altura do veículo permite entrada no Galpão:

Data Fim Vistoria: 14/01/2016 09:05:32  
Peso: 1,00  
Numero entrega:  
Tipo Transporte: Frota  
Tipo Frete: FOB  
Carga/ Descarga: Carga  
Usina/Depósito: Usina  
Liberado Restrição: Não  
Condutor: g  
CPF Condutor: 04377694618  
Vistoriador Inicial: Vistoriador  
Sim



## VISTORIA

Capacete com carn. e jugular: Sim  
Óculos de segurança: Sim  
Protetor auditivo: Sim  
Perneira: Sim  
Botina: Sim  
Carroceria: Bom  
Tem Laudo do Gancho Adaptado: Sim  
Tampas de Ferro/Madeira: Bom  
Mangote: Sim  
Possui Laudo de Opacidade: Sim  
Assoalho: Bom Tipo: Ferro Estado: Limpo  
Parabrisa Trincado: Não  
Retrovisor Trincado: Não  
Data Realização Laudo: 01/01/2016

Pneus/Estepe: Bom  
Farois/Lanterna Funcionando: Sim  
Cordas/Cintas/Catracas: Bom  
Todos os Parafusos Rodas: Sim  
Setas Funcionando: Sim  
Sinal de Ré (Luz e Sonoro): Sim  
Dobradiças Boas Condições: Sim  
Dormentes Fixados: Sim  
Todos os Pinos: Sim  
Fumaça Negra: NA  
Dreno de Bobineira: Sim  
Trinca com Tolerância:  
Trinca com Tolerância:

## BERÇO METÁLICO

Necessário Montar Berço: Não  
Possui Berço Metálico: Sim  
Berço Metálico Liberado: Sim

Metálico: Sim  
Berço Próprio: Sim  
Bobineira: Sim

## CONDIÇÕES INTERNAS

Extintor: Bom  
Chassi: Bom

Tacógrafo: Bom  
Triângulo Macaco: Bom

## 2º FASE

Data Inicio Peação: 14/01/2016 09:06:23  
Condições da Lona: Bom  
Devidamente Pregado: Sim  
Material Molhado: Não  
Condições da Cinta: Bom  
Avaria no Material: Não  
Amarração da Carreta: Bom  
Vistoriador Final: Vistoriador  
Tampas/Guarda Lat. Travadas: Não  
Chovendo: Não  
Utilizou berço metálico ou bobineira: Berço Metálico  
O veículo e carga seca ou graneleiro: Carga Seca  
Utilizou catracão em toda a amarração: Sim  
Precisou movimentar tampas: Sim

Data Fim Peação: 14/01/2016 09:07:00  
Retorno da Usina: Não  
Tipo de Material: Bobineira  
Nº Lote:  
Cliente:  
Alavanca Entregue: Sim  
Alavanca Devolvida: Sim

Observação:

## STATUS

Aprovado

Motivos:

Veículo Liberado por

Declaro que o serviço executado  
pela Brasiltec está de acordo e  
em condições de viagem

Assinatura Conferente

Assinatura Motorista