## **Check-List BRASILTEC**

Usiminas Cubatão Unidade:

13/01/2016 16:50:12 Data Inicio Vistoria:

DT:

Tipo Veículo:

Ano Veículo:

Tipo Carroceria:

Transportadora:

Parabrisa Trincado:

Retrovisor Trincado:

Data Realização Laudo:

Carroceria:

Placa:

EPI:

2º Placa:

3º Placa:

Toco **AAA1111** 

Bom

Sim

ANR

Data Fim Vistoria: Peso:

Tipo Frete:

13/01/2016 16:51:24

1,00

Numero entrega: **Tipo Transporte** 

Frota **FOB** Carga

Carga/ Descarga: Usina/Depósito: Usina Liberado Restrição: Não Condutor:

04377694618 **CPF Condutor:** Vistoriador Inicial: Vistoriador

Altura do veículo permite entrada no Galpão:

Bobineira

Anterior a 1985

BRASIL

Rom

Sim

Bom

Sim

Sim Sim

Sim

Sim

Sim

NA

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Bobineira

ISO-9001

14/01/2016

Sim Capacete com carn. e jugular: Sim Óculos de segurança: Sim Protetor auditivo: Perneira: Sim Botina: Sim Carroceria: Bom Sim Tem Laudo do Gancho Adaptado: Tampas de Ferro/Madeira: Rom Mangote: Sim Possui Laudo de Opacidade: Sim Tipo: Madeira Estado: Limpo Assoalho: NA

Não

01/01/2016

Pneus/Estepe:

Farois/Lanterna Funcionando: Cordas/Cintas/Catracas: **Todos os Parafusos Rodas:** Setas Funcionando: Sinal de Ré (Luz e Sonoro):

Dobradiças Boas Condições: **Dormentes Fixados: Todos os Pinos:** Fumaça Negra: Dreno de Bobineira:

Trinca com Tolerância: Trinca com Tolerância:

**BERÇO METÁLICO** 

Necessário Montar Berço: Não Metálico: Sim Possui Berco Metálico: Berço Próprio: Bobineira: Berço Metálico Liberado: Sim

## **CONDIÇÕES INTERNAS**

**Extintor** Rom Rom Tacógrafo: Chassi: Bom Bom Triângulo Macaco

## 2° FASE

Data Inicio Peação: 13/01/2016 16:52:49 Condições da Lona: Bom **Devidamente Pregado:** Sim **Material Molhado:** Não Condições da Cinta: Bom Avaria no Material: Não Rom

Amarração da Carreta: Vistoriador Vistoriador Final: Não Tampas/Guarda Lat. Travadas:

Chovendo: Utilizou berço metálico ou bobineira: O veículo e carga seca ou graneleiro:

Utilizou catração em toda a amarração: Precisou movimentar tampas:

Não Berço Metálico Carga Seca Sim Sim

Data Fim Peação: Retorno da Usina:

Tipo de Material:

Nº Lote:

Cliente: Alavanca Entregue:

Alavanca Devolvida:

Observação:

## **STATUS**

Aprovado Motivos:

Veículo Liberado por

Declaro que 0 serviço executado pela Brasiltec está de acordo e

14/01/2016 08:27:46

em condições de viagem

**Assinatura Conferente** 

Assinatura Motorista