

# Check-List BRASILTEC

Unidade: Usiminas Cubatão

14/01/2016

Data Inicio Vistoria: 14/01/2016 12:56:58  
DT: 1  
Tipo Veículo: Toco  
Placa: AAA1111  
2º Placa:  
3º Placa:  
Ano Veículo: Anterior a 1985  
Carroceria: Bom  
Tipo Carroceria: Bobineira  
EPI: Sim  
Transportadora: ANR  
Altura do veículo permite entrada no Galpão:

Data Fim Vistoria: 14/01/2016 12:59:00  
Peso: 1,00  
Numero entrega:  
Tipo Transporte: Frota  
Tipo Frete: FOB  
Carga/ Descarga: Carga  
Usina/Depósito: Usina  
Liberado Restrição: Não  
Condutor: g  
CPF Condutor: 04377694618  
Vistoriador Inicial: Vistoriador  
Sim



## VISTORIA

Capacete com carn. e jugular:	Sim	Pneus/Estepe:	Bom
Óculos de segurança:	Sim	Farois/Lanterna Funcionando:	Sim
Protetor auditivo:	Sim	Cordas/Cintas/Catracas:	Bom
Perneira:	Sim	Todos os Parafusos Rodas:	Sim
Botina:	Sim	Setas Funcionando:	Sim
Carroceria:	Bom	Sinal de Ré (Luz e Sonoro):	Sim
Tem Laudo do Gancho Adaptado:	Sim	Dobradiças Boas Condições:	Sim
Tampas de Ferro/Madeira:	Bom	Dormentes Fixados:	Sim
Mangote:	Sim	Todos os Pinos:	Sim
Possui Laudo de Opacidade:	Sim	Fumaça Negra:	NA
Assoalho: Bom Tipo: Madeira	Estado: Limpo	Dreno de Bobineira:	Sim
Parabrisa Trincado:	Não	Trinca com Tolerância:	
Retrovisor Trincado:	Não		
Data Realização Laudo:	01/01/2016		

## BERÇO METÁLICO

Necessário Montar Berço:	Não	Metálico:	Sim
Possui Berço Metálico:	Sim	Berço Próprio:	Sim
Berço Metálico Liberado:	Sim	Bobineira:	Sim

## CONDIÇÕES INTERNAS

Extintor	Bom	Tacógrafo:	Bom
Chassi:	Bom	Triângulo Macaco	Bom

## 2º FASE

Data Inicio Peação:	14/01/2016 13:11:48	Data Fim Peação:	14/01/2016 13:21:41
Condições da Lona:	Bom	Retorno da Usina:	Não
Devidamente Pregado:	Sim	Tipo de Material:	
Material Molhado:	Não	Nº Lote:	
Condições da Cinta:	Bom	Cliente:	
Avaria no Material:	Não	Alavanca Entregue:	Sim
Amarração da Carreta:	Bom	Alavanca Devolvida:	Sim
Vistoriador Final:	Vistoriador	Observação:	
Tampas/Guarda Lat. Travadas:	Não		
Chovendo:	Não		
Utilizou berço metálico ou bobineira:	Berço Metálico		
O veículo e carga seca ou graneleiro:	Carga Seca		
Utilizou catracão em toda a amarração:	Sim		
Precisou movimentar tampas:	Sim		

## STATUS

Aprovado Motivos:

Veículo Liberado por

Declaro que o serviço executado pela Brasiltec está de acordo e em condições de viagem

Assinatura Conferente

Assinatura Motorista