Check-List BRASILTEC

Usiminas Cubatão Unidade:

14/01/2016 17:25:44 Data Inicio Vistoria:

DT:

Tipo Veículo:

Ano Veículo:

Tipo Carroceria:

Transportadora:

Carroceria:

Placa:

EPI:

2º Placa:

3º Placa:

Toco AAA1111

Bom

Sim

Peso: Numero entrega:

Data Fim Vistoria:

Vistoriador Inicial:

14/01/2016 17:26:52

1,00

Vistoriador

Tipo Transporte Frota

Tipo Frete: FOB Carga/ Descarga: Carga Usina Usina/Depósito:

Liberado Restrição: Não Condutor: Condutor Teste 98715816290 **CPF Condutor:**

BUZIN Altura do veículo permite entrada no Galpão:

Bobineira

2011 a 2015



ISO-9001

14/01/2016

	\	/ISTORIA	
Capacete com carn. e jugular:	Sim	Pneus/Estepe:	Bom
Óculos de segurança:	Sim	Farois/Lanterna Funcionando:	Sim
Protetor auditivo:	Sim	Cordas/Cintas/Catracas:	Bom
Perneira:	Sim	Todos os Parafusos Rodas:	Sim
Botina:	Sim	Setas Funcionando:	Sim
Carroceria:	Bom	Sinal de Ré (Luz e Sonoro):	Sim
Tem Laudo do Gancho Adaptado:	Sim	Dobradiças Boas Condições:	Sim
Tampas de Ferro/Madeira:	Bom	Dormentes Fixados:	Sim
Mangote:	Sim	Todos os Pinos:	Sim
Possui Laudo de Opacidade:	Sim	Fumaça Negra:	20%
Assoalho: Bom Tipo: Ferro	Estado: Limpo	Dreno de Bobineira:	Sim
Parabrisa Trincado:	Não	Trinca com Tolerância:	
Retrovisor Trincado:	Não	Trinca com Tolerância:	
Data Realização Laudo:	01/01/2016		
	BERÇ	O METÁLICO	
Necessário Montar Berço:	Não	Metálico:	Sim
Possui Berço Metálico:	Sim	Berço Próprio:	Sim
Berço Metálico Liberado:	Sim	Bobineira:	Sim
	CONDI	ÇÕES INTERNAS	
Extintor	Bom	Tacógrafo:	Bom
Chassi:	Bom	Triângulo Macaco	Bom
	2	2º FASE	
Data Inicio Peação:	14/01/2016 17:27:47	Data Fim Peação:	14/01/2016 17:29:08
Condições da Lona:	Bom	Retorno da Usina:	Não
Devidamente Pregado:	Sim	Tipo de Material:	Bobineira
Material Molhado:	Não	Nº Lote:	
Condições da Cinta:	Bom	Cliente:	
Avaria no Material:	Não	Alavanca Entregue:	Sim
Amarração da Carreta:	Bom	Alavanca Devolvida:	Sim
Vistoriador Final:	Vistoriador		
Tampas/Guarda Lat. Travadas:	Não	Observação:	
01	. 1.~		

STATUS

Aprovado Motivos:

Utilizou berço metálico ou bobineira:

O veículo e carga seca ou graneleiro:

Utilizou catração em toda a amarração: Precisou movimentar tampas:

Chovendo:

Veículo Liberado por

Não

Sim

Sim

Berço Metálico

Carga Seca

Declaro que o executado serviço pela Brasiltec está de acordo e

em condições de viagem

Assinatura Conferente

Assinatura Motorista