

Check-List BRASILTEC

Unidade: Usiminas Cubatão

13/01/2016

Data Inicio Vistoria: 13/01/2016 16:28:23
DT: 1
Tipo Veículo: Toco
Placa: AAA1111
2º Placa:
3º Placa:
Ano Veículo: Anterior a 1985
Carroceria: Bom
Tipo Carroceria: Bobineira
EPI: Sim
Transportadora: ANR
Altura do veículo permite entrada no Galpão:

Data Fim Vistoria: 13/01/2016 16:32:07
Peso: 1,00
Numero entrega:
Tipo Transporte: Frota
Tipo Frete: FOB
Carga/ Descarga: Carga
Usina/Depósito: Usina
Liberado Restrição: Não
Condutor: g
CPF Condutor: 04377694618
Vistoriador Inicial: Vistoriador
Sim



VISTORIA

Capacete com carn. e jugular:	Sim	Pneus/Estepe:	Bom
Óculos de segurança:	Sim	Farois/Lanterna Funcionando:	Sim
Protetor auditivo:	Sim	Cordas/Cintas/Catracas:	Bom
Perneira:	Sim	Todos os Parafusos Rodas:	Sim
Botina:	Sim	Setas Funcionando:	Sim
Carroceria:	Bom	Sinal de Ré (Luz e Sonoro):	Sim
Tem Laudo do Gancho Adaptado:	Sim	Dobradiças Boas Condições:	Sim
Tampas de Ferro/Madeira:	Bom	Dormentes Fixados:	Sim
Mangote:	Sim	Todos os Pinos:	Sim
Possui Laudo de Opacidade:	Sim	Fumaça Negra:	NA
Assoalho: NA Tipo: Madeira	Estado: Limpo	Dreno de Bobineira:	Sim
Parabrisa Trincado:	Não	Trinca com Tolerância:	
Retrovisor Trincado:	Não		
Data Realização Laudo:	01/01/2016		

BERÇO METÁLICO

Necessário Montar Berço:	Não	Metálico:	Sim
Possui Berço Metálico:	Sim	Berço Próprio:	Sim
Berço Metálico Liberado:	Sim	Bobineira:	Sim

CONDIÇÕES INTERNAS

Extintor	Bom	Tacógrafo:	Bom
Chassi:	Bom	Triângulo Macaco	Bom

2º FASE

Data Inicio Peação:	13/01/2016 16:42:21	Data Fim Peação:	13/01/2016 16:43:29
Condições da Lona:	Bom	Retorno da Usina:	Não
Devidamente Pregado:	Sim	Tipo de Material:	Bobineira
Material Molhado:	Não	Nº Lote:	
Condições da Cinta:	Bom	Cliente:	
Avaria no Material:	Não	Alavanca Entregue:	Sim
Amarração da Carreta:	Bom	Alavanca Devolvida:	Sim
Vistoriador Final:	Vistoriador	Observação:	
Tampas/Guarda Lat. Travadas:	Não		
Chovendo:	Não		
Utilizou berço metálico ou bobineira:	Berço Metálico		
O veículo e carga seca ou graneleiro:	Carga Seca		
Utilizou catracão em toda a amarração:	Sim		
Precisou movimentar tampas:	Sim		

STATUS

Aprovado Motivos:

Veículo Liberado por

Declaro que o serviço executado pela Brasiltec está de acordo e em condições de viagem

Assinatura Conferente

Assinatura Motorista