Check-List BRASILTEC

Usiminas Cubatão Unidade:

14/01/2016 09:56:19 Data Inicio Vistoria: DT:

Tipo Veículo: Toco

Placa:

EPI:

2º Placa:

3º Placa:

Ano Veículo:

Tipo Carroceria:

Transportadora:

Carroceria:

AAA1111

Anterior a 1985

Peso:

Numero entrega: **Tipo Transporte** Tipo Frete:

Carga/ Descarga:

Usina/Depósito:

Condutor:

Data Fim Vistoria:

Frota **FOB** Carga

1,00

14/01/2016 09:56:51

Usina Liberado Restrição: Não

04377694618

Vistoriador

CPF Condutor: Vistoriador Inicial:

Altura do veículo permite entrada no Galpão:

Bobineira

Bom

Sim

ANR



ISO-9001

14/01/2016

Sim Capacete com carn. e jugular: Sim Óculos de segurança: Sim Protetor auditivo: Perneira: Sim Botina: Sim Carroceria: Bom Sim Tem Laudo do Gancho Adaptado: Tampas de Ferro/Madeira: Rom Mangote: Sim Possui Laudo de Opacidade: Sim Tipo: Madeira Estado: Limpo Assoalho: NA

Parabrisa Trincado:

Retrovisor Trincado: Data Realização Laudo:

Não 01/01/2016 Pneus/Estepe:

Rom Farois/Lanterna Funcionando: Sim Bom Cordas/Cintas/Catracas: **Todos os Parafusos Rodas:** Sim Setas Funcionando: Sim Sim Sinal de Ré (Luz e Sonoro): Dobradiças Boas Condições: Sim Sim **Dormentes Fixados:** Sim **Todos os Pinos:** NA Fumaça Negra:

Dreno de Bobineira: Trinca com Tolerância: Trinca com Tolerância:

BERÇO METÁLICO

Necessário Montar Berço: Não Sim Possui Berco Metálico: Berço Metálico Liberado: Sim

Metálico: Berço Próprio: Bobineira:

Sim Sim

Sim

Sim

CONDIÇÕES INTERNAS

Extintor Rom Chassi: Bom Tacógrafo: Triângulo Macaco Rom Bom

Não

Sim

Sim

Bobineira

2° FASE

Data Inicio Peação: Condições da Lona: **Devidamente Pregado: Material Molhado:**

Condições da Cinta: Avaria no Material: Amarração da Carreta: Vistoriador Final:

Tampas/Guarda Lat. Travadas: Chovendo:

Utilizou berço metálico ou bobineira:

O veículo e carga seca ou graneleiro: Utilizou catração em toda a amarração: Precisou movimentar tampas:

Não Berço Metálico Carga Seca Sim Sim

Vistoriador

14/01/2016 10:22:04

Bom

Sim

Não

Bom

Não

Rom

Não

Data Fim Peação: Retorno da Usina:

Tipo de Material: Nº Lote:

Cliente: Alavanca Entregue: Alavanca Devolvida:

Observação:

STATUS

Aprovado Motivos:

Veículo Liberado por

Declaro que 0 serviço executado pela Brasiltec está de acordo e

14/01/2016 10:22:37

em condições de viagem

Assinatura Conferente

Assinatura Motorista