

Check-List BRASILTEC

Unidade: Usiminas Cubatão

14/01/2016

Data Inicio Vistoria: 14/01/2016 09:53:51
DT: 1
Tipo Veículo: Toco
Placa: AAA1111
2º Placa:
3º Placa:
Ano Veículo: Anterior a 1985
Carroceria: Bom
Tipo Carroceria: Bobineira
EPI: Sim
Transportadora: ANR
Altura do veículo permite entrada no Galpão:

Data Fim Vistoria: 14/01/2016 09:54:24
Peso: 1,00
Numero entrega:
Tipo Transporte: Frota
Tipo Frete: FOB
Carga/ Descarga: Carga
Usina/Depósito: Usina
Liberado Restrição: Não
Condutor: g
CPF Condutor: 04377694618
Vistoriador Inicial: Vistoriador
Sim



VISTORIA

Capacete com carn. e jugular: Sim
Óculos de segurança: Sim
Protetor auditivo: Sim
Perneira: Sim
Botina: Sim
Carroceria: Bom
Tem Laudo do Gancho Adaptado: Sim
Tampas de Ferro/Madeira: Bom
Mangote: Sim
Possui Laudo de Opacidade: Sim
Assoalho: Bom Tipo: Madeira Estado: Limpo
Parabrisa Trincado: Não
Retrovisor Trincado: Não
Data Realização Laudo: 01/01/2016

Pneus/Estepe: Bom
Farois/Lanterna Funcionando: Sim
Cordas/Cintas/Catracas: Bom
Todos os Parafusos Rodas: Sim
Setas Funcionando: Sim
Sinal de Ré (Luz e Sonoro): Sim
Dobradiças Boas Condições: Sim
Dormentes Fixados: Sim
Todos os Pinos: Sim
Fumaça Negra: NA
Dreno de Bobineira: Sim
Trinca com Tolerância:
Trinca com Tolerância:

BERÇO METÁLICO

Necessário Montar Berço: Não
Possui Berço Metálico: Sim
Berço Metálico Liberado: Sim

Metálico: Sim
Berço Próprio: Sim
Bobineira: Sim

CONDIÇÕES INTERNAS

Extintor: Bom
Chassi: Bom

Tacógrafo: Bom
Triângulo Macaco: Bom

2º FASE

Data Inicio Peação: 14/01/2016 09:54:58
Condições da Lona: Bom
Devidamente Pregado: Sim
Material Molhado: Não
Condições da Cinta: Bom
Avaria no Material: Não
Amarração da Carreta: Bom
Vistoriador Final: Vistoriador
Tampas/Guarda Lat. Travadas: Não
Chovendo: Não
Utilizou berço metálico ou bobineira: Berço Metálico
O veículo e carga seca ou graneleiro: Carga Seca
Utilizou catracão em toda a amarração: Sim
Precisou movimentar tampas: Sim

Data Fim Peação: 14/01/2016 09:55:50
Retorno da Usina: Não
Tipo de Material: Bobineira
Nº Lote:
Cliente:
Alavanca Entregue: Sim
Alavanca Devolvida: Sim

Observação:

STATUS

Aprovado Motivos:

Veículo Liberado por

Declaro que o serviço executado pela Brasiltec está de acordo e em condições de viagem

Assinatura Conferente

Assinatura Motorista