

Data: 01/07/2016

Check List Recebimento

Código de Registro: 32
Revisão: 05
Emissão: 07/2015

Nro. Recebimento: 1.231

1

Produto: 3700228 DECCOX

Derivação: 2

Fornecedor: 6.378 ZOETIS

Lote no Fornecedor: 052/15

Lote interno: 1627857

Validade: 24/08/2017

Nota Fiscal: 22.247

---> É obrigatório a apresentação de Laudo/Certificado de Análise ? ☒ SIM ☐ NÃO ☐ NÃO APLICÁVEL
---> O produto possui Laudo/Certificado de Análise ? ☒ SIM ☐ NÃO ☐ NÃO APLICÁVEL
---> Todas as embalagens estão devidamente identificadas, e o número do Lote, datas de fabricação e validade estão de acordo com o Laudo enviado ? ☒ SIM ☐ NÃO ☐ NÃO APLICÁVEL
---> Existe a presença de embalagens furadas, rasgadas, molhadas ou sujas ? ☐ SIM ☒ NÃO ☐ NÃO APLICÁVEL

U.M. KG

Qtde: 400,00000

Identificação do Produto: ☒ Produto Conforme ☐ Produto Não Conforme Ação imediata: ☐ Devolução Parcial ☐ Devolução Total ☐ Outros

2

Produto: 3700228 DECCOX

Derivação: 2

Fornecedor: 6.378 ZOETIS

Lote no Fornecedor: 053/17

Lote interno: 1627858

Validade: 24/08/2017

Nota Fiscal: 22.247

---> É obrigatório a apresentação de Laudo/Certificado de Análise ? ☒ SIM ☐ NÃO ☐ NÃO APLICÁVEL
---> O produto possui Laudo/Certificado de Análise ? ☒ SIM ☐ NÃO ☐ NÃO APLICÁVEL
---> Todas as embalagens estão devidamente identificadas, e o número do Lote, datas de fabricação e validade estão de acordo com o Laudo enviado ? ☒ SIM ☐ NÃO ☐ NÃO APLICÁVEL
---> Existe a presença de embalagens furadas, rasgadas, molhadas ou sujas ? ☐ SIM ☒ NÃO ☐ NÃO APLICÁVEL

U.M. KG

Qtde: 600,00000

Identificação do Produto: ☒ Produto Conforme ☐ Produto Não Conforme Ação imediata: ☐ Devolução Parcial ☐ Devolução Total ☐ Outros

Meio de Transporte:

Veículo: ☒ Caminhão ☐ Van/Sprinter ☐ Pickup fechada ☐ Outro

Tipo de Carroceria ..: ☒ Baú/Sider ☐ Enlonado ☐ Container ☐ Outro

Lacre: ☐ SIM ☐ NÃO ☒ NÃO APLICÁVEL Nro. Lacre:

Condições de Limpeza: ☒ Satisfatório ☐ Não satisfatório

Data: 01/07/2016

Check List Recebimento

Código de Registro: 32
Revisão: 05
Emissão: 07/2015

Conferência geral do Produto Recebido e Condições do veículo transportador:

- > Os lacres encontram-se íntegros, sem evidências de violações e correspondem ao informado na nota fiscal ?☐ SIM ☐ NÃO ☒ NÃO APLICÁVEL
- > Existem evidências de focos de umidade e presença de sujeira na carroceria do veículo ou interior do container ?☐ SIM ☒ NÃO ☐ NÃO APLICÁVEL
- > Existem evidências que o veículo foi utilizado para transporte de animais, dejetos de animais ou de subprodutos de origem animal ?☐ SIM ☒ NÃO ☐ NÃO APLICÁVEL
- > Existem evidências de que o veículo transportou pesticidas, herbicidas, inseticidas ou outras substâncias químicas com potencial de contaminação ?☐ SIM ☒ NÃO ☐ NÃO APLICÁVEL
- > Estava chovendo no momento do descarregamento ?☐ SIM ☐ NÃO ☐ NÃO APLICÁVEL

Observações:

Ação corretiva:

Preenchido por:	Monitoração:	Verificação:
____/____/____	____/____/____	____/____/____