



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA


Missão 9999 - Filtrovali Testes		
Cliente: Filtrovali	Contrato/Proposta: 9999	RDO nº: 008
CNPJ: 07264184000146	Data: 10/04/2026	
Local do Serviço: Itajaí - SC		

JORNADA DE TRABALHO			
Turno Diurno		Turno Noturno	
Entrada: 08:00	Intervalo de almoço: 1h30	Entrada:	Intervalo do jantar:
Saída: 18:18	Nº colaboradores: 2	Saída:	Nº colaboradores:
Horas extras (diurno): 08:48		Stand-by: 05:00	
Horas extras (noturno):		Motivo: Precisamos esperar o carregamento	
Comentário: Teve né que coisa			

COLABORADORES		
Nome	Função	Turno
Ana Souza	Tecnica	Diurno
Carlos Mendes	Tecnico senior	Diurno
ATIVIDADES/OBS:		

SERVIÇOS REALIZADOS

Serviço 1		
Serviço: Teste de pressão	Início: 23:00	Término: 18:18
Equipamento: Mangueira	Pressão de trabalho: 400 bar	Pressão de teste: 500 bar



Filtrovali

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Missão 9999 - Filtrovali Testes		
Cliente: Filtrovali	Contrato/Proposta: 9999	RDO nº: 008
CNPJ: 07264184000146	Data: 10/04/2026	
Local do Serviço: Itajaí - SC		

Serviço 1		
Sistema: Mangueira massa	Status: Em andamento	Fluido: Água
Colaboradores: Ana Souza		
Etapas: Execução do teste		
OBS.:		

ASSINATURAS

Assinatura de Carlos Mendes

Líder: **Carlos Mendes**
Cargo: **Tecnico senior**

Cliente: _____

Cargo: _____