



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Missão 9999 - Filtrovali Testes		
Cliente: Filtrovali	Contrato/Proposta: 9999	RDO nº: 006
CNPJ: 07264184000146	Data: 09/04/2026	
Local do Serviço: Itajaí - SC		

JORNADA DE TRABALHO			
Turno Diurno		Turno Noturno	
Entrada: 08:00	Intervalo de almoço: 1 hora	Entrada:	Intervalo do jantar:
Saída: 20:00	Nº colaboradores: 1	Saída:	Nº colaboradores:
Horas extras (diurno): 03:00		Stand-by: 05:00	
Horas extras (noturno):		Motivo: Precisamos esperar o carregamento	
<u>Comentário:</u>			

COLABORADORES		
Nome	Função	Turno
Carlos Mendes	Tecnico senior	Diurno
ATIVIDADES/OBS:		
fsgdfsfsdf		

SERVIÇOS REALIZADOS

Serviço 1		
Serviço: Limpeza química	Início: 14:00	Término: 16:00
Equipamento: dasdas	Material da tubulação: Aço carbono	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Missão 9999 - Filtrovali Testes		
Cliente: Filtrovali	Contrato/Proposta: 9999	RDO nº: 006
CNPJ: 07264184000146	Data: 09/04/2026	
Local do Serviço: Itajaí - SC		

Serviço 1		
Sistema: asdasd	Status: Finalizado	
Colaboradores:		
Etapas: Teste de estanqueidade, Desengraxe, Fase ácida, Fase sequestrante		
OBS.: sadas		
Serviço 2		
Serviço: Teste de pressão	Início: 15:00	Término: 16:00
Equipamento: Leme	Pressão de trabalho: 300 bar	Pressão de teste: 400 bar
Sistema: Hidraulico	Status: Finalizado	Fluido: Água
Colaboradores:		
Etapas: Montagem do sistema, Execução do teste, Desmontagem do sistema		
OBS.: O teste ocorreu bem		



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Missão 9999 - Filtrovali Testes		
Cliente: Filtrovali	Contrato/Proposta: 9999	RDO nº: 006
CNPJ: 07264184000146	Data: 09/04/2026	
Local do Serviço: Itajaí - SC		

Fotos



ASSINATURAS

Assinatura de Carlos Mendes

Líder: Carlos Mendes
Cargo: Técnico senior

Cliente:

Cargo: