



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Missão 9999 - Filtrovali Testes		
Cliente: Filtrovali	Contrato/Proposta: 9999	RDO nº: 007
CNPJ: 07264184000146	Data: 09/04/2026	
Local do Serviço: Itajaí - SC		

JORNADA DE TRABALHO			
Turno Diurno		Turno Noturno	
Entrada: 08:00	Intervalo de almoço: 1 hora	Entrada:	Intervalo do jantar:
Saída: 19:00	Nº colaboradores: 1	Saída:	Nº colaboradores:
Horas extras (diurno): 02:00		Stand-by: 05:00	
Horas extras (noturno):		Motivo: Precisamos esperar o carregamento	
Comentário: A galera demorou			

COLABORADORES		
Nome	Função	Turno
Ana Souza	Tecnica	Diurno
ATIVIDADES/OBS:		

SERVIÇOS REALIZADOS

Serviço 1		
Serviço: Teste de pressão	Início: 14:00	Término: 16:00
Equipamento: Mangueira	Pressão de trabalho: 400 bar	Pressão de teste: 500 bar



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Missão 9999 - Filtrovali Testes		
Cliente: Filtrovali	Contrato/Proposta: 9999	RDO nº: 007
CNPJ: 07264184000146	Data: 09/04/2026	
Local do Serviço: Itajaí - SC		

Serviço 1		
Sistema: Mangueira massa	Status: Em andamento	Fluido: Água
Colaboradores:		
Etapas: Montagem do sistema, Execução do teste, Desmontagem do sistema		
OBS.:		

ASSINATURAS

Assinatura de Carlos Mendes

Líder: **Carlos Mendes**
Cargo: **Tecnico senior**

Cliente: _____

Cargo: _____