RELATÓRIO DE VISTORIA

Escaneie o QR Code para visualizar o resumo desta vistoria.

Vistoria ID:	18
Veículo:	Argo - RMG0A35
Contrato ID:	5
Cliente do contrato:	Vanderson Almeida
Vistoriador:	Sandre augusto
Data da vistoria:	2026-03-22
Data/Hora real:	22/03/2026 20:40:40
Odômetro:	20000
Endereço:	Não capturado
Coordenadas:	Não capturadas
Status localização:	Geolocalização não capturada no momento da vistoria
Hash de segurança:	dab45e05aab4ce7ed47c54547d22c180c905c1c4a74dd9895a8bd050b82ac080
Observações gerais:	Sem nenhuma

OBSERVAÇÕES

Sem nenhuma

FOTOS PRINCIPAIS

Frente



Local: não capturado
Lat/Lon: não capturado
Data/Hora: 22/03/2026 20:40:40

Motor



Local: não capturado
Lat/Lon: não capturado
Data/Hora: 22/03/2026 20:40:40

Traseira



Local: não capturado
Lat/Lon: não capturado
Data/Hora: 22/03/2026 20:40:40

FOTOS DE OBSERVAÇÃO

Observação 1

Freios

Local: não capturado
Lat/Lon: não capturado
Data/Hora: 22/03/2026 20:40:40

ASSINATURA DO CLIENTE

Este relatório foi gerado pelo sistema interno da locadora e reúne as imagens, assinatura e dados registrados no momento da vistoria.