RELATÓRIO DE VISTORIA

Escaneie o QR Code para visualizar o resumo desta vistoria.

Vistoria ID:	14
Veículo:	Argo - RMG0A35
Data da vistoria:	2026-03-23
Data/Hora real:	22/03/2026 19:48:28
Odômetro:	33500
Endereço:	Não capturado
Coordenadas:	Não capturadas
Status localização:	Geolocalização não capturada no momento da vistoria
Observações gerais:	Sem atualização

OBSERVAÇÕES

Sem atualização

FOTOS PRINCIPAIS

Frente



Local: não capturado
Lat/Lon: não capturado
Data/Hora: 22/03/2026 19:48:28

Motor



Local: não capturado
Lat/Lon: não capturado
Data/Hora: 22/03/2026 19:48:28

FOTOS DE OBSERVAÇÃO

Observação 1

Riscado



Local: não capturado
Lat/Lon: não capturado
Data/Hora: 22/03/2026 19:48:28

ASSINATURA DO CLIENTE

Este relatório foi gerado pelo sistema interno da locadora e reúne as imagens e os dados registrados no momento da vistoria.