RELATÓRIO DE VISTORIA

Escaneie o QR Code para visualizar o resumo desta vistoria.

Vistoria ID:	19
Contrato ID:	-
Nome do locatário:	Sem contrato ativo
CPF:	-
Veículo:	Mobi - GFE5A45
Placa:	GFE5A45
Tipo do óleo:	-
Odômetro:	126000
Data/Hora da vistoria:	30/03/2026 00:58:09
Endereço:	Rua Osvaldo Macedo Lecques, São José dos Campos - SP
Hash de segurança:	a893743511250e93b626454352f71fd9063461c286dc827e2a2149b4b7ee33d7
Vistoriador:	-
Observações gerais:	-

CHECKLIST DA VISTORIA

Setor	Item	Status
ESTRUTURA EXTERNA	Lataria	OK
	Retrovisores	OK
	Vidros	Não conforme
	Limpadores de para-brisa	OK
	Limpador traseiro	OK
	Pneus	OK
	Rodas	OK
	Placas	OK
ILUMINAÇÃO	Faróis	OK
	Setas	OK
	Lanternas	OK
	Luz de placa	OK
	Farol de milha	OK
	Luz de ré	OK
	Luz de freio	Não conforme
MOTOR	Nível do óleo	OK
	Nível da água	OK
	Água do limpador	Não conforme
	Nível do fluido de freio	OK
	Buzina	OK

Setor	Item	Status
PARTE INTERNA	Alertas no painel	OK
	Pisca-alerta	OK
	Vidros elétricos	OK
	Retrovisor interno	OK
	Freio de mão	OK
	Rádio	OK
	Multimídia	OK
	Estofamento	OK
	Tapetes	Não conforme
	Cintos de segurança	OK
	Forro interno	OK
	Extintor	OK
	Documento veicular	OK
	Ar-condicionado	OK
PORTA MALAS	Carpete	OK
	Estepe	Não conforme
	Macaco	OK
	Triângulo	OK
	Chave de roda	OK
LIMPEZA	Limpeza externa	Não conforme
	Limpeza interna	OK

Itens não conformes: Estrutura externa: Vidros; Iluminação: Luz de freio; Motor: Água do limpador; Parte interna: Tapetes; Porta-malas: Estepe; Limpeza: Limpeza externa

FOTOS PRINCIPAIS

Frente



Local: Rua Osvaldo Macedo Lecques, São José dos Campos - SP
Origem: local informado manualmente
Data/Hora: 30/03/2026 00:58:09

Motor



Local: Rua Osvaldo Macedo Lecques, São José dos Campos - SP
Origem: local informado manualmente
Data/Hora: 30/03/2026 00:58:09

SELFIE DO MOTORISTA

Identificação do condutor no momento da vistoria

Local: Rua Osvaldo Macedo Lecques, São José dos Campos - SP
Origem: local informado manualmente
Data/Hora: 30/03/2026 00:58:09

ASSINATURAS

Cliente

Sem contrato ativo

-

Vistoriador

-

Este relatório foi gerado pelo sistema interno da locadora e reúne checklist, imagens, assinaturas e dados registrados no momento da vistoria.