RELATÓRIO DE VISTORIA

Escaneie o QR Code para visualizar o resumo desta vistoria.

Vistoria ID:	20
Contrato ID:	-
Nome do locatário:	Sem contrato ativo
CPF:	-
Veículo:	Mobi - GFE5A45
Placa:	GFE5A45
Tipo do óleo:	0w30
Odômetro:	128000
Data/Hora da vistoria:	30/03/2026 01:07:10
Endereço:	Rua Osvaldo Macedo Lecques, nº 46, Casa, São José dos Campos - SP
Hash de segurança:	44138f0734c34b0ab227e231bbb263d94b72eedf119b4e7d4111ebcedbdf403a
Vistoriador:	Rogerio
Observações gerais:	Sem observação

CHECKLIST DA VISTORIA

Setor	Item	Status
ESTRUTURA EXTERNA	Lataria	OK
	Retrovisores	Não conforme
	Vidros	OK
	Limpadores de para-brisa	OK
	Limpador traseiro	OK
	Pneus	OK
	Rodas	OK
	Placas	OK
ILUMINAÇÃO	Faróis	OK
	Setas	OK
	Lanternas	OK
	Luz de placa	OK
	Farol de milha	Não conforme
	Luz de ré	OK
	Luz de freio	OK
MOTOR	Nível do óleo	OK
	Nível da água	OK
	Água do limpador	OK
	Nível do fluido de freio	OK
	Buzina	Não conforme

Setor	Item	Status
PARTE INTERNA	Alertas no painel	OK
	Pisca-alerta	OK
	Vidros elétricos	OK
	Retrovisor interno	OK
	Freio de mão	OK
	Rádio	OK
	Multimídia	Não conforme
	Estofamento	OK
	Tapetes	OK
	Cintos de segurança	OK
	Forro interno	OK
	Extintor	OK
	Documento veicular	OK
	Ar-condicionado	OK
PORTA MALAS	Carpete	OK
	Estepe	OK
	Macaco	OK
	Triângulo	OK
	Chave de roda	Não conforme
LIMPEZA	Limpeza externa	Não conforme
	Limpeza interna	OK

Itens não conformes: Estrutura externa: Retrovisores; Iluminação: Farol de milha; Motor: Buzina; Parte interna: Multimídia; Porta-malas: Chave de roda; Limpeza: Limpeza externa

OBSERVAÇÕES

Sem observação

FOTOS PRINCIPAIS

Frente



Local: Rua Osvaldo Macedo Lecques, nº 40, Casa, São José
dos Campos - SP
Origem: local informado manualmente
Data/Hora: 30/03/2026 01:07:10

Motor



Local: Rua Osvaldo Macedo Lecques, nº 40, Casa, São José
dos Campos - SP
Origem: local informado manualmente
Data/Hora: 30/03/2026 01:07:10

FOTOS DE OBSERVAÇÃO

Observação 1

Sem descrição informada.



Local: Rua Osvaldo Macedo Lecques, nº 40, Casa, São José
dos Campos - SP
Origem: local informado manualmente
Data/Hora: 30/03/2026 01:07:10

ASSINATURAS

Cliente

Sem contrato ativo

-

Vistoriador

Rogerio

Este relatório foi gerado pelo sistema interno da locadora e reúne checklist, imagens, assinaturas e dados registrados no momento da vistoria.