RELATÓRIO DE VISTORIA

Escaneie o QR Code para visualizar o resumo desta vistoria.

Vistoria ID:	24
Contrato ID:	-
Nome do locatário:	Sem contrato ativo
CPF:	-
Veículo:	Mobi - GFE5A45
Placa:	GFE5A45
Tipo do óleo:	-
Odômetro:	129000
Data/Hora da vistoria:	30/03/2026 12:26:25
Endereço:	Não capturado
Hash de segurança:	aaa653bde3a2e857cb5d33d56da19d5a83d9261428412454c63ea77c59dcfc3c
Vistoriador:	-
Observações gerais:	-

CHECKLIST DA VISTORIA

Setor	Item	Status
ESTRUTURA EXTERNA	Lataria	OK
	Retrovisores	OK
	Vidros	OK
	Limpadores de para-brisa	OK
	Limpador traseiro	OK
	Pneus	OK
	Rodas	Não conforme
	Placas	OK
ILUMINAÇÃO	Faróis	OK
	Setas	Não conforme
	Lanternas	OK
	Luz de placa	OK
	Farol de milha	OK
	Luz de ré	OK
	Luz de freio	OK
MOTOR	Nível do óleo	OK
	Nível da água	OK
	Água do limpador	OK
	Nível do fluido de freio	OK
	Buzina	OK

Setor	Item	Status
PARTE INTERNA	Alertas no painel	OK
	Pisca-alerta	OK
	Vidros elétricos	OK
	Retrovisor interno	OK
	Freio de mão	OK
	Rádio	OK
	Multimídia	Não conforme
	Estofamento	OK
	Tapetes	OK
	Cintos de segurança	OK
	Forro interno	OK
	Extintor	OK
	Documento veicular	OK
	Ar-condicionado	OK
PORTA MALAS	Carpete	OK
	Estepe	OK
	Macaco	OK
	Triângulo	Não conforme
	Chave de roda	OK
LIMPEZA	Limpeza externa	OK
	Limpeza interna	OK

Itens não conformes: Estrutura externa: Rodas; Iluminação: Setas; Parte interna: Multimídia; Porta-malas: Triângulo

FOTOS PRINCIPAIS

Frente



Local: não capturado

Origem: local informado manualmente

Data/Hora: 30/03/2026 12:26:25

Motor



Local: não capturado

Origem: local informado manualmente

Data/Hora: 30/03/2026 12:30:35

SELFIE DO MOTORISTA

Identificação do condutor no momento da vistoria



Local: não capturado

Origem: local informado manualmente

Data/Hora: 30/03/2026 12:26:25

ASSINATURAS

Cliente

Sem contrato ativo

-

Vistoriador

-

Este relatório foi gerado pelo sistema interno da locadora e reúne checklist, imagens, assinaturas e dados registrados no momento da vistoria.