

检验报告

报告编号: EC1906004S01

样品名称: MIDC10-B 智能显控终端

型号规格: MIDC10-B

委托单位:长沙赛搏机器智能有限公司

检验类别:委托检验

检验项目: 详见报告首页

检验单位:湖南云普检测技术服务有限公司

注 意 事 项

- 1、本报告无检验单位公章无效。
- 2、复制本报告未重新加盖检验单位公章无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效、缺页无效。
- 5、 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到本报告之日起 15 日内向本实验室提出,过期不予受理。
- 7、报告仅对来样负责,受检样品务必在收到本实验室报告一个月内领取,逾期 不领者本实验室将自行处理。

地址: 浏阳经开区湘台路 18 号长沙 E 中心 A1 栋

业务电话: 0731-89634887

传真: 0731-89634887



湖南云普检测技术服务有限公司 检 验 报 告

检验类别:委托检验

委托方:长沙赛搏机器智能有限公司

制造商:长沙赛搏机器智能有限公司

路18号长沙E中心B5栋3层

委托方地址:湖南省浏阳经济开发区湘台

制造商地址:湖南省浏阳经济开发区湘台

样品名称: MIDC10-B 智能显控

终端

样品型号: MIDC10-B

样品数量:1个

样品来源:客户提供

样品序列号: 1906004S-1/4

检验日期: 2019/4/3-2019/4/16 路 18 号长沙 E 中心 B5 栋 3 层

检验依据: GB/T2423.1-2008,试验方法 A: 低温

GB/T2423. 2-2008, 试验方法 B: 高温

GB/T2423. 22-2012, 试验方法 N: 温度变化

GB/T2423.5-1995. 试验方法 Ea: 冲击

GB/T2423. 10-2008, 试验方法 Fc: 振动(正弦)

检验结论:符合

(具体详见下面测试页)

编制:

审核: ク

批准:

签发日期: 2019

报告编号: EC1906004S01

备注:

第 1 页 共 13 页



样品编号: 1906004S-1/4

样品描述:外观正常,功能正常

试验严酷等级:依据 GB/T2423.1-2008,试验方法 A:低温(工作温度:-20℃,2


小时)

测试后样品状况:测试后样品外观正常,功能正常。

样品图片:



测试设置照片



样品放置及测试后照片

报告编号: EC1906004S01 第 2 页 共 13 页



样品编号: 1906004S-1/4

样品描述:外观正常,功能正常

试验严酷等级:依据 GB/T2423.1-2008,试验方法A:低温(温度存储:-30℃,2


小时)

测试后样品状况:测试后样品外观正常,功能正常。

样品图片:



测试设置照片



样品放置及测试后照片

报告编号: EC1906004S01 第 3 页 共 13 页



样品编号: 1906004S-1/4

样品描述:外观正常,功能正常

试验严酷等级:依据 GB/T2423. 2-2008,试验方法 B:高温(工作温度:70℃, 2

小时)

测试后样品状况:测试后样品外观正常,功能正常。

样品图片:



测试设置照片



样品放置及测试后照片

报告编号: EC1906004S01 第 4 页 共 13 页



样品编号: 1906004S-1/4

样品描述:外观正常,功能正常

试验严酷等级:依据 GB/T2423. 2-2008,试验方法 B:高温(高温存储: 85℃, 2

小时)

测试后样品状况:测试后样品外观正常,功能正常。

样品图片:



测试设置照片



样品放置及测试后照片

报告编号: EC1906004S01 第 5 页 共 13 页



样品编号: 1906004S-1/4

样品描述:外观正常,功能正常

试验严酷等级:依据 GB/T2423. 22-2012,试验方法 N: 温度变化

(测试条件: 低温-20℃, 保持2小时, 2分钟内切换到高温70℃, 保持2小

时,以上为一个循环,共循环5次)

测试后样品状况:测试后样品外观正常,功能正常。

样品图片:



测试设置照片



测试设置照片



样品放置照片



样品放置照片



样品编号: 19060048-1/4

样品描述:外观正常,功能正常

试验严酷等级:依据 GB/T2423.5-1995,试验方法 Ea:冲击(测试条件:加速


度 30g, 脉冲宽度 11ms, 冲击次数 3次)

测试后样品状况:测试后样品外观正常,功能正常。


样品图片:

X轴数据

序号	通道号	峰值加速度(G)	平均加速度(G)	脉冲宽度(ms)	速度变化量
					(m/s)
第1次	通道1	31.25	17.55	11.37	2.22
第2次	通道 1	31.18	17.43	11.46	2.23
第3次	通道 1	30.50	17.06	11.52	2.19



测试曲线照片




测试设置照片

Y轴数据

序号	通道号	峰值加速度(G)	平均加速度(G)	脉冲宽度(ms)	速度变化量
					(m/s)
第1次	通道 1	31.64	17.90	11.27	2.23
第2次	通道 1	30.45	17.11	11.48	2.18
第3次	通道 1	30.18	16.94	11.54	2.17

报告编号: EC1906004S01 第 7 页 共 13 页






测试曲线照片



样品放置照片

Z轴数据

	序号	通道号	峰值加速度(G)	平均加速度(G)	脉冲宽度(ms)	速度变化量
						(m/s)
	第1次	通道 1	31.51	17.80	11.23	2.21
	第 2 次	通道 1	30.81	17.35	11.31	2.17
	第3次	通道 1	30.77	17.27	11.42	2.19





样品放置照片



样品编号: 1906004S-1/4


样品描述:外观正常,功能正常

试验严酷等级:依据 GB/T2423.10-2008,试验方法 Fc:振动(正弦)(测试条件:10-25Hz ,振幅 7.5mm, 25-200Hz ,加速度 2g ,200-400Hz ,加速度 4g ,


每轴测试时间: 30 分钟)

测试后样品状况:测试后样品外观正常,功能正常。


样品图片:




测试曲线照片



测试设置照片




测试曲线照片



样品放置照片








报告编号: EC1906004S01 第 10 页 共 13 页



附录1 样品照片



照片1:样品正面外观照



照片 2: 样品反面外观照

报告编号: EC1906004S01 第 11 页 共 13 页



附录1 样品照片



照片 3: 样品侧面外观照

报告编号: EC1906004S01 第 12 页 共 13 页



附录 2: 仪器设备列表

设备编号 NO.	名称 The Name of Equipment	型号 Model	序列号 S/N	制造商 Manufacturer	到期日期 Due Date
SF-A-028	高温试验箱	SMB-408- CD	2434	三木	2019/5/14
SF-A-028	快速温变恒温恒湿试验		2434	三木	2020/5/8
SF-A-029			2435	三木	2019/7/4
SF-A-030	电气振动试验系统	ES-20-320	D1701030	东菱	2020/1/22
SF-A-031	气动垂直冲击试验台	SY11-50	J170104	东菱	2020/1/21