Lampiran 1

FORM PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN PELAKSANAAN *CONTRACTOR SAFETY MANAJEMEN SYSTEM* (CSMS) TERHADAP KONTRAKTOR PADA PEMBANGUNAN TANKI TIMBUN DI TERMINAL BBM MEDAN GROUP

PT.PERTAMINA (PERSERO)

I. IDENTITAS INFORMAN

Bidang Pekerjaan :

II. DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan untuk tahapan Penilaian Risiko CSMS

1. Bagaimana proses pada tahapan penilaian tingkat risiko pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT.Pertamina?

B. Pertanyan untuk tahapan Pra – Kualifikasi CSMS

1. Bagaimana proses pada tahapan pelaksanaan Pra-Kualifikasi terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina?

C. Pertanyaan untuk tahapan Seleksi CSMS

1. Bagaimana proses pada tahapan seleksi terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT.Pertamina?

D. Pertanyaan untuk tahapan Pra Pelaksanaan Pekerjaan CSMS

1. Bagaimana proses pada tahapan Pra Pelaksanaan Pekerjaan CSMS terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT.Pertamina?

E. Pertanyaan untuk tahapan Pekerjaan Berlangsung CSMS

1. Bagaimana proses pada tahapan Pekerjaan Berlangsung terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT.Pertamina?

F. Pertanyaan untuk tahapan Evaluasi Akhir CSMS

1. Bagaimana proses pada tahapan Evaluasi CSMS terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun kapasitas 5000 KI di Terminal BBM Medan Group PT.Pertamina?

LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA

TINJAUAN PELAKSANAAN *CONTRACTOR SAFETY MANAJEMEN SYSTEM* (CSMS) TERHADAP KONTRAKTOR PADA PEMBANGUNAN TANKI TIMBUN DI TERMINAL BBM MEDAN GROUP PT.PERTAMINA (PERSERO)

A. Tahapan Penilaian Risiko Terkait Pelaksanaan CSMS Terhadap Kontraktor Pada Pekerjaan Tanki Timbun

2. Informan :

Bidang Pekerjaan : Asisten HSE 1

Hasil wawancara :

Pertanyaan:

Bagaimana proses pada tahapan penilaian tingkat risiko pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT.Pertamina?

Jawaban :

Jadi untuk penetapan risiko, di kami ini ada perencanaan pekerjaan anggaran yang ditetapin dalam 1 tahun termasuk yang tanki itu, itu di tahun 2014 ini ada jadwal pekerjaan investasi, yang investasi aja ya. Tu masing2 pekerjaan kita sudah melakukan kajian identifikasi risikonya dan tingkat risikonya. Jadi di akhir tahun 2013 utk pekerjaan tahun 2014 udah kita buatkan. Jadi pekerjaan A gitu ya, level risikonya seperti apa, trus berapa skornya, trus masuk kategori apa, pekerjaan B, C, dan termasuk pekerjaan tanki itu, kita tetapkan. Kemudain dari sana yang masuk kategori low, medium sama high, kemudian yang tanki itu masuk kategori high itu yang seingat saya waktu mengkaji itu kaitannya dia yang pertama dari aspek risiko pekerjaannya, aktifitas2 yang dikerjakan apa-apa dan kategorinya apa, ada pekerjaan ketinggian, itu termasuk high, pengelasan masuk kategori high, penggunaan alat2 berat termasuk kategori high. Kemudian di pekrjaan2 seperti itu di database secara nasional maupun internal pertamina tingkat probabilitas kejadian kecelakaannya seperti apa, itu kita pertimbangkan juga. Kalau semakin sering tingkat kejadian untuk pekerjaan sejenis, itu akan menjadikan pekerjaan itu menjadi risiko tinggi. Kemudian dari aspek severity (keparahannya) kalau ada kejadian dia keparahannya sampai batas apa, sampai batas first aid kah, luka gores bias pake handiplast, bias pakai alat P3K atau kalau sampai terjadi kecelakaan bias menimbulkan penanganan medis, rawat inap sampai fatality. Kalau sampai sebegitu itu masuk kategori high. Trus kemudian yang pekerjaan tanki itu kategorinya high jadinya. Kemudian ada

kebijakan di kami meskipun itu probabilitas sama severitynya rendah tapi kalau dilakukan didalam areal operasi masih dikategorikan high. Meskipun itu pengeboran jalan misalkan kalau dari di lingkungan umum dia masih medium. Tapi kalau dilakukan di dalam areal operasi tetap masuk kategori high karena lokasi di tempat kami semua risiko menjadi high karena merupakan tempat penimbunan besar untuk bahan bakar minyak. Nah itu untuk penentuan risiko.

Pertanyaan :
Untuk menentukan factor kerja matriks gimana?

Jawaban :
Ya itu tadi ini dari severitinya, ini dari probabilitinya, ini dari severitinya. Probability ini kita basemark nya ke data kecelakaan internal pertamina ataupun industri2 seperti kami . dia kalau semakin sering akan menjadi dia kategorinya tinggi, misalkan jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian itu probabilitasnya rendah apa tinggi. Jatuh dari ketinggian itu, dari database nasional itu menunjukkan angkanya yang cukup signifikan dibandingkan pekerjaan2 yang lain. Kecelakaan lalu lintas, seperti itu termasuk no 2, no 3 lah (sambil menunjukkan matriks penilaian risiko). Kalau jatuh dari ketinggian itu termasuk high. Trus kemudian tingkat keparahannya, kalau jatuh dari ketinggian sampai apa dia yang diakibatkan kemungkinannya. Kemungkinannya bisa sampai fatality berarti kategrinya high. Kalau misalkan ini pekerjaan yang lain, dia pengecoran jalan misalkan atau pembangunan pagar kalau dari aspek keparahan membangun pagar tidak mungkin ga sampai fatality mungkin sampai cedera ringan atau berat. Itu mestinya masuk dikategori no 3. Cuma dari probabilitasnya mungkin dia jarang terjadi kecelakaan. Pernah tapi tidak terlalu sering. Mungkin kalau dari sini menimbulkan medium ga terlalu parah dan probabilitasnya tidak terlalu sering. Cuma karena pagarnya ini di dalam areal operasi, ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, langsung masuk kategori high. Kalau di daerah operasi, kemungkinan ada orang yang melanggar prosedur uap BBM bisa menimbulkan kebakaran.
Acuan penilaian matriks ini di panduan penilaian risiko, di OHSAS juga ada dan ISO lingkungan juga kaitannya dengan severity dan probability. Yang menjadi pertimbangan adalah lokasi dan lamanya pekerjaan.
Dokumen penilaian risiko pekerjaan tanki timbun ini ada di bagian teknik. Sebenarnya di Pertamina ketua tim CSMS nya itu dari teknik. Kita pakai system informasi manajemen. Jadi kalau mau membuka pekerjaan, kalau runtutannya belum dikerjakan berarti belum bisa dibuka dang a bisa terbayar nanti. Kita ada 2 lembar untuk identifikasi risiko pekerjaan, termasuk pekerjaan

tanki timbun. Saya ragu kalau data bisa didapat karena sifatnya konfidensial kecuali pekerjaan udah selesai. Dan semuanya terdapat dalam satu file. Dan itu termasuk data rahasia internal perusahaan. Kalau itu terbuka takutnya orang lain bisa tahu tahun ini mau ngadain apa, bisa ribut di luar kontraktor-kontraktor ini kan. Dan pekerjaan itu belum tentu kita launching di tahun ini. Kalau data yang sudah lewat mungkin bisa, tapi kalau data yang masih berjalan mungkin tidak bisa kita keluarkan.

3. **Informan** : Asisten Teknik
   Hasil wawancara :
   Pertanyaan:
   Bagaimana proses pada tahapan penilaian tingkat risiko pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT.Pertamina?

   Jawaban:
   Penilaian risiko tidak ada pada kami, hanya untuk pelaksanaan saja.

B. Tahapan Prakualifikasi Terkait Pelaksanaan CSMS Terhadap Kontraktor Pada Pekerjaan Tanki Timbun

1. **Informan** : Asisten HSE 1
   Hasil wawancara :
   Pertanyaan:
   Bagaimana proses pada tahapan pelaksanaan prakualifikasi terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina?

   Jawaban:
   Itu kan masuk pada kategori high kemudian kontraktor-kontraktor yang diundang untuk lelang itu yang kategorinya high juga. Mereka pada saat prakualifikasi, kita menilai si kontraktor ini masuk kategori apa. Jadi kita punya daftar database kontraktor dan masing-masing kontraktor punya sertifikat csms. Sebelum muncul sertifikat csms itu kita ada tahap pra kualifikasi. Mereka mengajukan permohonan ke pertamina, mengisi formulir yang terkait dengan pelaksanaan aspek HSE nya di kontraktor itu di perusahaan tentang kebijakannya, peralatan yang digunakan, personil, kantornya kita cek juga. Prosedur2 mereka kita cek juga. Secara dokumen, mereka sudah menyampaikan ke kami, ini untuk semua kontraktor. Kemudian kita akan menilai secara dokumen. Dia masuk di kategori berapa. Kalau skor sekian sampai skor sekian masuk kategori low, sekian sampai sekian masuk kategori medium, sekian sampai sekian masuk kategori high, nah dia masuk di kategori

berapa secara dokumen. Kemudian kita akan melakukan verifikasi lapangan ke kontraktor2 semuanya. Itu dari hasil dokumen dan dari hasil verifikasi lapangan kita match kan. Di dokumen ini kan baru sekedar dokumen, tapi di lapangan kita cek lagi ada gak dokumen ,personilnya, ada gak kantornya. Baru muncul dia skor akhir. Skor akhir ini yang menunjukkan bahwa sertifikatnya dia masuk kategori low, medium atau high. Semua kontraktor kita perlakukan seperti itu, jadi kita ada database kontraktor yang masuk kategori mana sampai kita terbitkan sertifikat csms nya.berlakunya 2 tahun. Ini belum sampai ke pelelangan, ini masih prakualifikasi untuk kontraktornya, dia sampai menentukan si A, B, C, D sampai banyak ini kategorinya apa2 saja. Kategori high siap2 aja, yang medium siap2 aja, dan kategori low siap2 aja. Baru sampai disitu prakualifikasinya sampai muncul sertifikat csms nya. Databasenya ada disini, kalau Cuma si A,B,C,D dia sertifikasinya apa mungkin bisa, tapi kalau database sampai kantornya dimana mungkin ga bisa. Sebenarnya kalau sudah ada pekerjaan tanki timbun, itu prosesnya dimulai dari seleksi. Kalau keterkaitan dengan umum dulu ya resesment sm prakualifikasi belum mengenai pekerjaannya baru tahap seleksinya keterkaitan sama pekerjaan tanki timbun itu.

2. **Informan** : Asisten Teknik
   Hasil wawancara :
   Pertanyaan:
   Bagaimana proses pada tahapan pelaksanaan prakualifikasi terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina?

   Jawaban :
   Mengenai pelaksanaan CSMS, kan ada penilaian itu, jadi itu harus tim. Dari label, kita, dan dari HSE. Jadi setelah melihat label, kantornya, dan segala macamnya kemudian dinilai berapa nilainya. Misalkan nilainya kategorinya high, low, atau medium. Setelah dinilai, kemudian dibuat sertifikat CSMS nya. Dan yang menandatangani adalah manajer, bukan saya sebagai pengawas project. Formulir CSMS Cuma sampai disitu saja.

C. Tahapan Seleksi Terkait Pelaksanaan CSMS Terhadap Kontraktor Pada Pekerjaan Tanki Timbun

1. Informan : Asisten HSE 1

Hasil wawancara :

Pertanyaan:

Bagaimana proses pada tahapan seleksi terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina?

Jawaban :

Misalnya akan melakukan pekerjaan tanki timbun 5000 kl, kita lihat di database tanki timbun ini masuk kategori apa., ktegori high. Berarti kontraktor yang akan kita undang yang masuk kategori high. Kita lihat di database di system siapa2 yang masuk kategori high. Biasanya 5 teratas yang. Kita undang, kita unmissing, penjelasan pekerjaan, kita jelaskan mereka kalau kategori high, medium ini harus membuat HSE plan. Kemudian HSE plan itu menjadi salah satu item pelelangan pekerjaan jd ada dokumen teknis, ada dokumen administrasi, dan HSE. dokumen teknis ini, si kontraktor menjelaskan bahwa desainnya nanti seperti ini, secara teknisnya seperti ini kemudian secara administrasi legalitas perusahaan, keuangan segala macam termasuk HSE plan nya kemudian di dokumen harga. Masing2 dokumen ini ada yang menilai, dokumen teknis yg menilai org teknis, trus yang menilai dokumen keuangan sama perusahaan (dokumen inti perusahaan) itu yang menilai keuangan sama org legal, keabsahan keuangan, neraca keuangannya ini dalam kondisi yang baik atau failed, itu tu orang keuangan sama orang legal kaitannya dengan perusahaan bahwa ini sah ga dari notaries atau sah secara hokum. Kemudian dokumen harga yang menilai user sama org teknis. Itu yang HSE plan jatuhnya akan kesini yang menilai org HSE. jadi dari penilaian HSE plan nya, nilainya berapa, perencanaan HSE untuk pekerjaan tanki. Biasanya ada dari kebijakan perusahaan, ada chek listnya HSE plan, sampai dia KPI nya dia sususn, job safety analisisnya dia susun, tuntutan pekerjaannya apa, risiko pekerjaannya apa, trus proteksinya apa, meditasinya apa. Biasanya nilai 80 akan lolos untuk tahap berikutnya. Kita ada 2 metode sebenarnya yang disepakati di csms, ada metode scoring dan ada dengan pembobotan. Kalau dengan penskoring dia harus 80 br bias lolos, tapi tidak menutup kemungkinan metode yang satu nya dengan pembobotan. Itu berapa pun nilainya pasti lolos tapi bobotnya di antara dokumen2 yang lain td, nilainya berapa dikalikan bobot. Kalau nilainya kecil, berarti hasilnya besar dikalikan bobot. Dan semuanya sah, diijinkan. Kalau untuk tanki umu sendiri digunakan pembobotan. Di kontrak award ditentukan

siapa pemenangnya. Tahap seleksi hanya sampai pada penilaian HSE plan. Selain melihat 5 tertinggi, kita juga melihat kemampuan kontraktornya juga. Kalau pada saat itu dia sedang banyak pekerjaan, ga mungkin juga kita undang. Misalnya perusahaan A masuk pada 5 tertinggi tetapi dia sedang melakukan pekerjaan di suatu perusahaan, kita juga akan menilai dia akan kita undang trus menang, dia bisa ga menyelesaikan yang ini selesai dan yang disana juga. Berarti dikasikan ke bawahnyalah., karena ga mungkin juga si A ini yang mengerjakan semua kan? Ga selesai nanti. Risk management itu sudah merupakan rencana kerja tahunan tetapi kalau prakualifikasi tidak bisa dikatakan rencana tahunan karena kalau yang sekarang sudah jarang banget yang daftar baru. Sekarang tinggal maintenance aja sebetulnya. Di kontraktor yang lama2 ini kalau sertifikatnya mati, dia datang lagi kesini, gitu2 aja sih. Kalau yang awal2 dulu mendata baru. Jadi sekarang melihat yang ada aja, kapan mati gitu. Tidak mencari kontraktor yang baru lagi.

2. **Informan** : Asisten Teknik
   Hasil wawancara :
   Pertanyaan:
   Bagaimana proses pada tahapan seleksi terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina?

   Jawaban :
   Misalnya ada yang dapat project, maka akan ada aplikasi dari CSMS itu. Kemudian, dia akan buat HSE plan, jika diterima kemuudian dibuat semacam perjanjian misalnya ada kunjungan manajer berapa kali. Baru kita ke teknik, menyesuaikan dengan pekerjaannya

D. Tahapan Pra Pelaksanaan Pekerjaan Terkait Pelaksanaan CSMS Terhadap Kontraktor Pada Pekerjaan Tanki Timbun

1. **Informan** : Asisten HSE 1
   Hasil wawancara :
   Pertanyaan:
   Bagaimana proses pada tahapan pra pelaksanaan pekerjaan CSMS terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina?

   Jawaban :
   Sebenarnya menilai kesiapan kontraktor sebelum dia melakukan pekerjaan , pre job activity ini menjadi tanggung jawab lokasi dimana pekerjaan itu dilakukan. Cuma kmrn krn ini baru berjalan beberapa waktu, baru 2 tahun belum terlalu

terinternalisasi, PJA kita lakukan sebagian di regent untuk menilai sebelum mereka turun ke lapangan. Medan group ini kan termasuk lokasi besar trus kompetensi blok pekerja yang disana juga sudah mendingan. Kalau pekerjaan2 di tempat terpencil, kalau ga dibantu mereka ga ngerti harus mau ngapain. Jadi waktu itu kita masih bantu PJA, dokumennya kita cek disini. Tapi kesiapan dia seperti peralatan, orang, perlengkapan kerja, peralatan kerja itu dicek benar di lapangan. Ada cheklistnya sih.sebenarnya yang di sini yang dilihat HSE Plan, itu kita lihat ada atau tidaknya secara fisik di PJA. Sebelum memulai pekerjaan kita cek lagi di HSE Plan mu akan menyediakan peralatan safetynya misalkan peralatan naik di ketinggian, kalau ga ya belum. Harusnya ini dilakukan oleh orang IMG, Cuma karena masih pembinaan waktu itu, sebagian kita nilai juga di sini. Cuma nilai akhirnya ya di sana. Karena fisik harus dicek, orangnya cocok ga sama yang disampaikan di HSE Plan, karena pekerjanya kan harus melampirkan KTP, harus melampirkan surat keterangan sehat, cocok ga orangnya. Kontraktor pasti ada masa kerja nya, istilahnya pekerjaan pembanguna tangki dikontrak selama 3 bulan (120 hari). Kalau dia semakin lama mengurusnya, dia kena penalty sendiri. Kita tidak memberikan batas waktu kalau kalian pengen cepat, ya cepat diurus, kalau gaya ga usah diurus. Misalkan dia ngurus PJA nya aja kena revisi, masih salah, masih kurang alat, ga sesuai HSE Plan nya sampai dia sebulan setengah ngurusnya, pas pelaksanaan pekerjaan cuma tinggal sebulan setengah lagi kan, dia sendiri yang rugi. Lamanya waktu kontrak ditentukan oleh Pertamina. Kalau lebih, ada penaltynya. Dipotonglah pembayarnnya berapa persen. Dia mengajukan konsultasilah kalau untuk perbaikan.

2. **Informan** : Asisten HSE 2
   Hasil wawancara :
   Pertanyaan:
   Bagaimana proses pada tahapan pra pelaksanaan pekerjaan CSMS terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina?

   Jawaban :
   Selama ini kita langsung isi yang di lapangan, yang wrn biru karena kan sebelumnya yang hijau diisi oleh kantor unit HSE unit. Jadi kami ambil sampling, 1-3 orang kami Tanya mereka udah paham belum keadaan darurat di lokasi kami tapi dengan catatan sebelumnya kami menyampaikan dulu lokasi keadaan darurat di TBBM Medan Grup. Kemudian secara acak kami Tanya mereka paham atau tidak, setiap kontraktor itu wajib mengadakan HSE meeting

sebelum melakukan pekerjaannya. Kami minta buktinya, semacam absensi atau notulen rapat. Kalau tidak ada, ini yang ada di lokasi kami cek.. Kalau contoh di unit, pelaksaan HSE plan dalam 1 bulan ada berapa kali. Ada atau ga nya, ini yang kami cek di lokasi. Mereka harus mempersiapkan secara detail semua sebelum bekerja. Kalau nilainya di bawah 95% tidak boleh kerja. Jika masih di bawah nilai itu, kami kasi waktu untuk melengkapi dulu dan tidak boleh bekerja. Waktu yang diberikan tergantung mereka, kalau mau cepat ya silakan. Kalau lama kan, mereka yang rugi. Biasanya sih cepat, paling 1 hari atau 2 hari mereka sudah selesai melengkapi. Selama ini belum ada kejadian sih, selama aku disini selalu lengkap, nilainya 100. Kalau HSE Plan belum lengkap, para kontraktor mengadakan meeting (pramobilisasi). Dalam pramobilisasi ada yang disebut dengan kick of meeting, biasanya dilakukan oleh fungsi HSE, fungsi teknis, project leader, yang punya kerjaan atau user. Jadi mereka meeting dulu sebelum bekerja, menyesuaikan HSE Plan, berembuklah disitu. Habis itu, apa yang dibahas banyak, mereka bisa tawar menawar. Tapi bukan masalah harga, masalah HSE yang KPI nya. Kalau HSE sih ga bisa tawar-menawar. KPI kontraktor, contohnya target mereka untuk pekerjaan yang fatality berapa, insiden sedang berapa, insiden besar berapa, meetingnya berapa kali. Jadi nanti diakhir pekerjaan kita evaluasi lagi, mereka udah melakukan belum, minta buktinya kemudian dinilai. namanya evaluasi akhir nanti. HSE plan wajib, jumlah tenaga kerjanya berapa, jumlah jam kerja amannya berapa, fatality atau kematian harus nol. Insiden besar harus zero, sedang juga zero, kecil mungkin kayak tergores. Kalau bisa jangan, Cuma kalau kontraktor kadang-kadang kan batuk ni pastilah dalam 90 hari itu ada 5 tapi mudah2an tidak ada. First aid ini yang perlu ditanggulangi kayak P3K kan.

3. **Informan** : Asisten HSE 3
   Hasil wawancara :
   Pertanyaan:
   Bagaimana proses pada tahapan pra pelaksanaan pekerjaan CSMS terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina?

   Jawaban :
   PJA itu dia sebelum bekerja kita lakukan dulu inspeksi, dia ada teknisnya. (sambil menunjukkan kertas checklist PJA) ini ada warna biru, ada hijau. Untuk warna biru itu dinilai oleh HSE lokasi, yang hijau itu oleh pihak unit atas izin

kantor. Yang hijau itu kebanyakan dokumen. Jadi pihak unit itu mencari dokumen, kalau yang biru kebanyakan di lapangan.

E. Tahapan Pekerjaan Berlangsung Terkait Pelaksanaan CSMS Terhadap Kontraktor Pada Pekerjaan Tanki Timbun

1. **Informan** : Asisten HSE 2

   Hasil wawancara :

   Pertanyaan:

   Bagaimana proses pada tahapan pekerjaan berlangsung terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina?

   Jawaban :

   Kontraktor pada pekerjaan Pembangunan Tanki Timbun melaksanakan pekerjaannya dalam jangka waktu 12 bulan kalender. Untuk memastikan pekerjaan kontraktor sesuai dengan HSE Plan yang telah disepakati maka pihak Pertamina melakukan evaluasi dan pemantauan yang dilakukan melalui aktifitas pengawasan dan inspeksi. Pengawasan dilakukan oleh operator K3L Pertamina setiap hari kerja. Inspeksi dilakukan secara berkala oleh asisten K3L Pertamina yaitu satu bulan sekali selama pekerjaan berlangsung. Inspeksi yang dilakukan berupa penilaian secara langsung di lapangan saat kontraktor sedang bekerja. Penilaian ini menggunakan *Check List* Inspeksi HSE *Work Practice* dan *Check List* Inspeksi Program HSE. Penskoran nilai berdasarkan bobot skor maksimal yang sudah ditetapkan, ada yang bernilai skor maksimal 3 ada juga yang skor maksimal 2. Jika terdapat kesalahan atau penyimpangan kecil maka pihak pertamina langsung memberi nilai nol tanpa memberi teguran secara langsung, tetapi jika terjadi penyimpangan yang fatal maka dilakukan teguran secara langsung dan diberi sanksi.

2. **Informan** : Operator HSE

   Hasil wawancara :

   Pertanyaan:

   Bagaimana proses pada tahapan pekerjaan berlangsung terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina?

   Jawaban :

   Sebelum melakukan pekerjaan, ada dilakukan pemeriksaan karena bekerja di areal terbatas, jadi di depan ada petugas HSE dan security untuk pemeriksaaan mulai dari Handphone, korek api, dan alat-alat yang dapat menimbulkan api serta benda-benda tajam. Semua barang-barang tersebut, tidak diperbolehkan dibawa oleh pekerja ke areal pekerjaan.

Sampai sekarang belum ada kontraktor yang membuat kesalahan. Kalau human errornya ada dalam itu, paling tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan rompi dengan masing-masing alasan. Pekerjaan kontraktor sudah baik, tapi masih ada juga yang ngeyel. Ada yang mau repot dan ada yang mau tidak repot. Jika mereka melakukan kesalahan makan akan diberi sanksi, tapi apabila hanya karena tidak menggunakan hel, maka hanya ditegur saja. Tetapi kalau sudah 2 atau 3 kali kita beri surat peringatan. Jika ada kedapatan membawa handphone, alat-alat tajam, atau alat-alat api maka akan diberi sanksi tegas seperti diskors dan tidak boleh memasuki areal pertamina lagi, dan untuk kontraknya juga akan disensor.

Kalau dalam pengawasan di LSM untuk pembuatan tangki air, itu 1% sih yang pastinya safety talk yang gunanya mereka tinjau kembali atau mereka evaluasi penggunaan APD yang baik dan benar. Udah gitu setelah melakukan safety talk, selanjutnya dalam pekerjaannya melihat izin kerjanya apakah sudah ditandatangani dengan pihak2 yang berwajib untuk menandatanganinya. Udah gitu, yang ketiga pengawasan di lapangan menggunakan alat. Apabila mereka melakukan pekerjaan panas, pekerjaan yang menggunakan api. Jadi krg lebih ada percikan api atau adanya alat yang dapat menimbulkan api. Jadi setelah adanya kerjaan pekerjaan listrik yang dikonfirmasi org LSM maka kami menggunakan jas set. Kalau tidak ada maka hanya pengawasan biasa. Mulai dari APD, alat yang digunakan, sampai pada tingkah laku dari pekerja itu sendiri. Karena saat ini hanya pada tahap pembangunan lantai, mereka hanya menggunakan sepatu safety, safety face, dan helm safety.

F. Tahapan Penilaian Akhir Terkait Pelaksanaan CSMS Terhadap Kontraktor Pada Pekerjaan Tanki Timbun

1. **Informan** : Asisten HSE 2

   Hasil wawancara :

   Pertanyaan:

   Bagaimana proses pada tahapan evaluasi CSMS terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina?

   Jawaban :

   Saat semua pekerjaan telah selesai dievaluasi kembali untk mendapatkan nilai akhir dari pekerjaan kontraktor, semua acuan dasar pelaporan berdasarkan hasil laporan sementara dan hasil laporan program HSE Plan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor. Laporan program HSE Plan tersebut harus dibuktikan dengan laporan-laporan kegiatannya, diantaranya bukti absensi, laporan notulen rapat,

laporan jumlah tenaga kerja, laporan jumlah jam kerja kontraktor, angka fatality dan kematian nya harus nol. Dari laporan tersebut akan terlihat pencapaian KPI yang mereka buat pada saat prakualifikasi. Pelaksanaan evaluasi akhir ini dilaksanakan segera setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi akhir tersebut dituliskan dalam Form Evaluasi Akhir dan harus dikomunikasikan kepada kontraktor serta harus disetujui oleh kedua belah pihak baik Kontraktor maupun Pertamina. Total maksimum nilai akhir evaluasi tersebut adalah 100%. Perhitungan ini digunakan untuk menyimpulkan apakah kinerja HSE kontraktor selama dalam pelaksanaan pekerjaan di Pertamina tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Hasil evaluasi akhir tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan perhargaan atau sanksi terhadap kinerja HSE kontraktor setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

2. **Informan** : Asisten Teknik
   Hasil wawancara :
   Pertanyaan:
   Bagaimana proses pada tahapan evaluasi CSMS terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina?

   Jawaban :
   Penilaian akhir memang ada pada kita. Tapi karena pekerjaannya masih belum selesai, jadi saya belum melakukan assessment. JAdi ada 3 hal yang perlu untuk memulai project yaitu awal (HSE plan), assessment, kemudian evaluasi akhir.

LAMPIRAN 3

FORM CHECKLIST PRE JOB ACTIVITY

Nama Perusahaan :

Jenis Pekerjaan :

Lokasi Pekerjaan :

Tanggal penilaian :

NO		POKOK BAHASAN	Ya	Tidak	Not Need	Catatan
1	**Work plan (Rencana Kerja)**					
	a.	Apakah penerapan HSE sudah masuk dalam rencana kerja pekerjaan kontraktor tersebut?				
2	**Potensi bahaya**					
	a.	Apakah semua pekerjaan kritis telah terdefinisi dan dianalisa dengan jelas ?				
	b.	Apakah prosedur pekerjaan kritis tertulis dan sudah dibahas bersama kontraktor sebelum dimulainya pekerjaan?				
	c.	Kontraktor sudah menyusun JHSEA yang tepat mulai dari mobilization hingga demobilization dengan mitigasi mencakup : peralatan / material yang digunakan, pelatihan / pembinaaan / sertifikasi, prosedur, perizinan, pengukuran, APD, fire protection, dll?				
3	**Rencana tanggap darurat & prosedur emergency**					
	a.	Seluruh pekerja telah memahami tentang prosedur keadaan darurat di lokasi pekerjaan kontrak?				
4	**HSE Communication & promotion**					
	a.	HSE meeting sebelum pelaksanaan pekerjaan?				
	b.	Rencana pelaksanaan HSE meeting selama pelaksanaan pekerjaan?				
	c.	Jadual HSE talk / briefing selama pelaksanaan pekerjaan?				
	d.	Menyiapkan HSE sign, poster / banner / spanduk?				
	e.	Menyiapkan nomor telpon penting yang bisa dihubungi bila terjadi keadaan darurat?				

5	**Perizinan**					
	a.	Kontraktor sudah memiliki surat ijin kerja aman?				
	b.	Seluruh pekerja sudah dinyatakan sehat oleh RS / Puskesmas / dokter?				
6	**Tindaklanjut Temuan HSE**					
	a.	Kontraktor memiliki sanksi terhadap pelanggaran APD?				
	b.	Kontraktor memiliki rencana tindak lanjut temuan inspeksi / audit HSE?				
7	**Pelatihan / induction HSE telah diberikan kepada seluruh pekerja**					
	7.1.	**Subject pelatihan meliputi :**				
	a.	P3K?				
	b.	JHSEA pekerjaan tersebut?				
	c.	Cara memadamkan api?				
	d.	Pengelolaan limbah / sampah hasil kerja?				
	e.	Keadaan darurat?				
	f.	HSE Policy & Objective Contractor terhadap pekerjaan tersebut?				
	g.	Kebersihan & kerapihan lokasi kerja?				
	h.	MSDS material yang digunakan?				
	i.	Minuman keras & obat terlarang?				
	j.	Pesawat angkat & angkut?				
	k.	Pekerjaan critical (listrik, ruang terbatas, dll)?				
	7.2.	**Pekerja telah memiliki sertifikasi untuk pekerjaan yang diharuskan bersertifikasi?**				
	7.3.	**Kontraktor telah mengevaluasi pemahaman pekerja kontraktor terkait dengan subject training diatas?**				
8	**Komitment management Kontraktor**					
	a.	HSE performance indicator telah disepakati oleh pihak kontraktor & Pertamina?				
	b.	HSE objective & policy kontraktor terhadap pekerjaan tersebut telah tersedia?				
9	**Inspeksi / Audit HSE**					
	a.	Kontraktor sudah melaksanakan inspeksi HSE sebelum pelaksanaan pekerjaan?				
	b.	Jadual inspeksi HSE rutin selama pelaksanaan pekerjaan?				
	c.	Jadual inspeksi management terhadap aspek HSE selama pelaksanaa pekerjaan?				

	d.	Check list inspeksi HSE telah tersedia?				
10	**Peralatan / material**					
	a.	Apakah semua peralatan Kontraktor yang akan dipakai telah lulus inspeksi HSE?				
	b.	Apakah perlengkapan material handling dan prosedurnya telah tersedia?				
	c.	Kontraktor menyediakan APD kepada seluruh pekerja yang disyaratkan?				
	d.	Material yang digunakan memiliki MSDS (Material Safety Data Sheet)?				
	e.	Perlengkapan P3K telah sesuai standard & cukup tersedia?				
	f.	Menyediakan peralatan untuk mengelola limbah / sampah hasil pekerjaan?				
11	**Pelaporan HSE**					
	a.	Kontraktor memiliki prosedur pelaporan insiden, accident & investigasi?				
	b.	Kontraktor memiliki jadual pelaporan kinerja HSE ke Pertamina?				
12	**Personil HSE Kontraktor**					
	a.	Personil pengawas HSE Kontraktor telah tersedia?				
	b.	Personel HSE memiliki wewenang untuk melakukan perbaikan penerapan HSE?				
	c.	Personil HSE memiliki kompetensi terhadap aspek HSE & paham tanggung jawabnya?				
Total Nilai						
% Total Nilai						

$$\% \text{ Total Nilai} = \frac{\Sigma \text{ Kesesuaian (YA)}}{\Sigma \text{ Pokok bahasan yang di check (YA + TIDAK)}} \times 100\ \%$$

Seluruh pokok bahasan yang di check harus dipenuhi kontraktor. Bila kontraktor tidak mampu memenuhi point tersebut (sesuai HSE Plan yang disepakati), Pertamina akan membantu dengan konsekuensi penilaian minus.

Auditee,
Wakil perusahaan

( )

	Nama	Tanda tangan
Verifikator		

LAMPIRAN 4

CHECK LIST INSPEKSI HSE WORK PRACTICE

Nama Perusahaan : _____

Jenis Pekerjaan : _____

Lokasi Pekerjaan : _____

Tanggal penilaian : _____

No	POKOK BAHASAN		NEED	NOT NEED	MAX SCORE	ACTUAL SCORE	CATATAN
1	**Kepatuhan penggunaan APD**						
	-	Seluruh pekerja telah menggunakan APD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan			2		
	-	Kondisi APD dalam keadaan baik dan dapat berfungsi			2		
	-	Kontraktor menyediakan APD bagi seluruh pekerja			2		
	-	Jumlah APD telah memenuhi kebutuhan proteksi pekerja			2		
	-	Dilakukan pemeriksaan & evaluasi APD maksimum sebulan sekali			2		
2	**Penerapan LOTO untuk pekerjaan yang beresiko tersengat listrik**						
	-	Pemasangan LOTO telah dikomunikasikan kepada pihak terkait?			3		
	-	Tag Out telah dipasang secara jelas dan terpasang pada pemutus arus atau pada peralatan yang diperbaiki			2		
	-	Memasang & melepaskan LOTO hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang			2		
3	**Penerapan HSE Sign**						
	-	HSE sign tersedia di lokasi project			2		
	-	HSE sign relevan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan			2		
	-	HSE sign mudah dilihat oleh pekerja di lokasi tersebut			2		
4	**Pengawas HSE Kontraktor untuk project tersebut**						

	-	Pengalaman minimum 2 tahun dibidang HSE			3		
	-	Memenuhi kompetensi yang butuhkan			3		
	-	Memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas HSE			3		
5	**Terdapat pengawas pekerjaan dari kontraktor**						
	-	Pengalaman minimum 2 tahun dalam project sejenis			3		
	-	Memenuhi kompetensi yang butuhkan			3		
	-	Memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas pekerjaan			3		
6	**Prosedur keadaan darurat di lokasi pekerjaan**						
	-	Prosedur keadaan darurat telah disosialisasikan ke seluruh pekerja proyek			2		
	-	Telah dilakukan simulasi keadaan darurat untuk project tersebut			3		
	-	Jalur evakuasi telah tersedia & jelas			3		
	-	Alarm keadaan darurat telah tersedia & berfungsi dengan baik			3		
7	**Fire Protection & Detection System**						
	-	Tersedia APAR sesuai standard dengan jumlah yang cukup			3		
	-	Tersedia hydrant sesuai standar dan cukup untuk memadamkan kebakaran			3		
	-	Tersedia Fire detection dilokasi kerja			3		
	-	Dilakukan pemeriksaan & pengetesan performance Fire Protection secara rutin			3		
	-	Pekerja mampu menggunakan fire protection			3		
8	**Penanganan kecelakaan, sakit & meninggal**						
	-	Tersedia kotak P3K & obat-obatan sesuai standar dan tidak kadaluarsa			3		
	-	Tersedia ambulans bila terjadi kondisi darurat			2		
	-	Terdapat personil terlatih sebagai petugas P3K			3		
	-	Seluruh pekerja telah diasuransikan / jamsostek			3		
	-	Memiliki daftar lokasi Puskesmas / RS terdekat			1		
	-	Menyediakan fasilitas kesehatan / klinik			2		
9	**Pengelolaan & Penanganan limbah B3**						
	-	Tersedia tempat penampungan limbah B3 di setiap unit kerja			2		
	-	Identifikasi tempat penampungan limbah B3 telah jelas			2		

	-	Limbah B3 disimpan maksimum 90 hari			2		
	-	Tempat penampungan limbah B3 dalam kondisi yang baik (tidak pecah/berlubang) dan terhindar dari masuknya air			2		
	-	Tersedia peralatan untuk penanggulangan & penanganan tumpahan limbah B3 di unit			2		
	-	Prosedur penanggulangan dan penanganan tumpahan limbah B3 telah dipahami oleh pekerja			2		
	-	Memiliki program untuk meminimalisir limbah B3			2		
	-	Semua limbah yang dibuang telah diidentifikasi serta diregister			2		
10	**SIKA untuk pekerjaan critical**						
	-	SIKA telah sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan			2		
	-	SIKA masih berlaku			2		
	-	Dilakukan pengetesan/pemeriksaan terlebih dahulu sebelum SIKA diterbitkan			2		
	-	Bahaya dan rekomendasi SIKA telah dikomunikasikan ke pekerja yang terkait			2		
11	**Kebersihan & kerapihan lokasi kerja**						
	-	Bahan & peralatan disimpan ditempat yang teratur			2		
	-	Memisahkan material yang berbahaya, beracun dan mudah terbakar			2		
	-	Sarana & jalur mobilisasi serta evakuasi tidak terhalang			3		
	-	Menjaga kebersihan lokasi kerja			2		
	-	Tidak ada bahan berbahaya & beracun yang berserakan dilokasi jalur mobilisasi			2		
12	**Pengelolaan sampah / material bekas**						
	-	Sampah dari pekerjaan tersebut telah di kelompokkan berdasarkan pada jenisnya (B3, Anorganik, Organik dan limbah klinis)			2		
	-	Identifikasi kategori dari limbah tersebut telah dilakukan sesuai dengan jenis limbah yang ada di tempat penampungan limbah tersebut			2		
	-	Tempat penampungan limbah dalam kondisi yang baik (tidak bocor / retak / rusak)			2		
13	**Keselamatan terhadap paparan material**						
	-	Material memiliki MSDS (Material Safety Data Sheet)			2		
	-	Prosedur penanggulangan paparan telah dipahami pekerja			2		
	-	MSDS material yang digunakan telah dipahami pekerja			2		

14	**Tidak merokok dilokasi yang tidak diperbolehkan**			**2**		
15	**Tidak membawa / mengkonsumsi minuman / obat-obatan terlarang & senjata yang dilarang dilokasi kerja**			**2**		
16	**Keselamatan bekerja dalam kondisi gelap**					
	-	Menyediakan penerangan yang cukup			**2**		
	-	Seragam pekerja memiliki Fluoresence (berpendar)			**2**		
	-	Dilakukan pengawasan yang lebih ketat untuk pekerjaan critical dimalam hari			**2**		
	-	Tidak ada pekerja yang rabun senja			**2**		
17	**Keselamatan listrik**					
	-	Tangan dan kaki tidak dalam kondisi basah			**2**		
	-	Pekerja menggunakan alas kaki yang bersifat isolator			**2**		
	-	Terdapat tanda bahaya (high voltage) untuk pekerjaan tegangan tinggi			**2**		
	-	Tidak ada kabel yang terkelupas			**2**		
	-	Kabel listrik dalam kondisi yang bagus dan layak			**2**		
	-	Grounding terpasang dengan baik			**2**		
18	**Penerapan SOP terhadap peralatan operasi**					
	-	Setiap peralatan yang digunakan memiliki SOP			**2**		
	-	SOP telah disosialisasikan ke pekerja			**2**		
	-	SOP tersedia dan mudah ditemukan dilokasi kerja			**2**		
19	**Keselamatan perkakas tangan (hand tools : grinding, cutting, sawing, bor, dll)**					
	-	Perkakas tangan hanya boleh digunakan oleh orang yang sudah memiliki kompetensi			**2**		
	-	Dilakukan pemeriksaan sebelum digunakan			**2**		
	-	Operator menggunakan APD yang disyaratkan			**2**		
	-	Posisi pengoperasian aman dan nyaman			**2**		
	-	Safety device terpasang pada peralatan perkakas dan berfungsi			**2**		
20	**Keselamatan Radiasi**					
	-	Mengkomunikasikan daerah yang akan dilakukan radiography test			**2**		
	-	Tidak ada orang di area radiasi X-ray			**2**		

	-	Diberikan rambu pembatas area radiasi X-ray			2		
21	**Ventilasi udara**						
	-	Lokasi pekerjaan memiliki ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara			2		
	-	Tidak meletakan bahan berbahaya dan beracun dilokasi ventilasi udara			2		
22	**Keselamatan gas bertekanan**						
	-	Tabung bertekanan telah di inspeksi secara rutin			2		
	-	Tidak ada kebocoran gas bertekanan			2		
23	**Keselamatan pada pekerjaan panas (Pengelasan, Heater, burner, cutter, dll)**						
	a. Pengelasan						
	-	Welder harus sudah memiliki sertifikasi pengelasan sesuai dengan persyaratan			2		
	-	penempatan peralatan harus dalam kondisi stabil			2		
	-	Telah dilakukan gas test pada pengelasan			2		
	-	Terdapat APAR di dekat lokasi welding			2		
	-	Grounding telah dipasang selama pengelasan			2		
	b. burner / cutter						
	-	Telah dilakukan gas test sebelum pemotongan dengan burner			2		
	-	Terdapat APAR di dekat lokasi pemotongan dengan burner			2		
	Melakukan pemantauan & mengantisipasi dampak perubahan temperatur panas yang ekstrim terhadap pekerja				2		
24	**Keselamatan di ruang terbatas**						
	-	Pekerja menggunakan Breathing Aparatus			2		
	-	dilakukan pemeriksaan gas beracun secara berkala			2		
	-	Pekerja memiliki competency bekerja di confined space			2		
25	**Keselamatan bekerja diketinggian (> 2m)**						
	a. Tangga						
	-	Tangga terbuat dari material yang kuat dan tahan terhadap cuaca			2		
	-	Kondisi tangga masih baik dan layak difungsikan			2		
	-	Tangga diletakkan didasar yang stabil, kuat dan tidak slip			2		

	-	Kemiringan tangga sesuai dengan ketentuan keselamatan			2		
	-	Tangga diletakkan ditempat yang aman			2		
	-	Tangga memiliki railing untuk pegangan			2		
	-	Pekerja menggunakan tangga secara aman			2		
	b. Scaffolding						
	-	Perancah terbuat dari bahan yang kuat serta tahan terhadap cuaca			2		
	-	Perancah memiliki bracing untuk menahan gaya kesamping / goyangan			2		
	-	Telah dilakukan pemeriksaan sebelum & pada saat perancah digunakan			2		
	-	Tangga naik ke perancah sudah disediakan			2		
	-	Perancah diletakkan didasar yang kuat dan stabil			2		
	-	Pekerja sudah mengantisipasi kemungkinan jatuhnya benda dari pekerjaan ketinggian			2		
	-	Pekerja yang bekerja diketinggian harus sudah terlatih dan dalam kondisi sehat			2		
	-	Scaffolding memiliki railing dan papan pijakan untuk pekerja			2		
	c.	Terdapat instalasi penangkal petir sementara untuk pekerjaan di ketinggian (yang belum tercover oleh sistem penangkal petir yang ada)			2		
26	**Penggunaan alat / pesawat angkut secara aman**						
	-	Telah dilakukan pemeriksaan sebelum digunakan			2		
	-	Pengemudi telah memiliki kompetensi & ijin mengemudi			2		
	-	Pengemudi mematuhi rambu-rambu yang ada			2		
	-	safety device tersedia pada pesawat / alat angkut & berfungsi			2		
27	**Penggunaan alat / pesawat angkat secara aman**						
	a. Crane						
	-	Operator yang mengoperasikan crane harus memenuhi kompetensi yang ditentukan / memiliki surat ijin operasi			2		
	-	Tabel kapasitas beban, informasi bahaya khusus telah terpasang di crane			2		
	-	Operator dibantu oleh minimal satu orang pemandu / helper saat mengoperasikan			2		
	-	Daerah yang berada di pada radius putaran crane / dilintasan alat angkat harus diberi rambu dilarang melintas			2		

	-	Kait (hook) memiliki kancing pengaman (safety latches)			2		
	-	Beban yang diangkat sesuai dengan kapasitas kekuatan sling			2		
	-	Melakukan pemeriksaan crane, sling secara periodik			2		
	-	Mobil crane berada diatas landasan yang stabil dan dilengkapi tangkai penahan (Boowe Stop)			2		
	-	Crane telah disertifikasi & masa sertifikasi masih berlaku			2		
	b. Passenger Lift						
	-	Telah dilakukan pengetesan semua fungsi listrik sebelum digunakan			2		
	-	Lokasi erection aman dari kejatuhan benda-benda			2		
	-	Pintu masuk / keluar harus dalam keadaan terkunci pada saat lift digunakan			2		
	-	Beban penumpang tidak melebihi batas yang diijinkan			2		
	c. Excavator						
	-	Telah dilakukan pemeriksaan sebelum excavator digunakan			2		
	-	Posisi excavator stabil dan aman dari potensi longsoran			2		
	-	Tidak ada orang didalam area jangkauan excavator			2		
28	**Keselamatan pekerjaan penggalian**						
	-	Memastikan tidak ada pipa / kabel-kabel /gas di lokasi yang akan digali			2		
	-	Terdapat rambu yang menunjukan ada pekerjaan penggalian / lubang			2		
	-	Mengantisipasi dampak kerusakan struktur galian			2		
NILAI TOTAL					**244**		
% NILAI TOTAL							

Keterangan tambahan :

$$\% \text{ Nilai Total} = \frac{\Sigma \text{ Score actual yang dicapai terhadap item yang diperiksa}}{\Sigma \text{ Score maksimum target terhadap seluruh item yang harus diperiksa}} \times 100\%$$

Auditee,
Wakil perusahaan

( )

	Nama	Tanda tangan
Verifikator		

Lampiran 5

CHECK LIST PROGRAM HSE

Nama Perusahaan : _____

Jenis Pekerjaan : _____

Lokasi Pekerjaan : _____

Tanggal penilaian : _____

No	POKOK BAHASAN	NEED	NOT NEED	SCORE MAX	SCORE ACTUAL	KOMENTAR
1	Penerapan Mitigasi JHSEA			3		
2	HSE Meeting (sesuai schedule HSE Plan)			3		
3	HSE Talk / briefing (sesuai schedule HSE Plan)			3		
4	HSE Training / Induction (sesuai schedule HSE Plan)			3		
5	Pelaporan Penerapan HSE ke Pertamina (sesuai schedule HSE Plan)			3		
6	Inspeksi HSE secara rutin oleh level pelaksana (mulai dari Pre mobilization hingga mobilization) sesuai schedule HSE Plan			3		
7	Inspeksi HSE oleh Managemen kontraktor (sesuai schedule HSE Plan)			3		
8	Incident / accident reporting			3		
9	Investigation report			3		
10	Pekerja paham terhadap HSE Policy & Objective pekerjaan tersebut			3		

11	Pemeriksaan kesehatan			3		
12	Tindak lanjut temuan			4		
TOTAL NILAI				37		
% TOTAL NILAI						

Keterangan tambahan :

$$\%\ \text{Total Nilai} = \frac{\Sigma\ \text{Score actual yang dicapai terhadap item yang diperiksa}}{\Sigma\ \text{Score maksimum target terhadap seluruh item yang harus diperiksa}} \times 100\%$$

Auditee,
Wakil perusahaan

( )

	Nama	Tanda tangan
Verifikator		

LAMPIRAN 6

FOTO PENELITIAN






9/JUN/2014


9/JUN/2014


PERATURAN



LAMPIRAN 7

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Jalan Universitas No. 21 Kampus USU Medan 20155
Telp.(061) 8213221. Fax. (061) 8213221 Website : http ://fkm.usu.ac.id–Email : fkm.usu.medan@gmail.com

Nomor 5261 /UN5.2.1.10/KRK/2014 30 MAY 2014
Lampiran : -
H a l : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Direktur PT. Pertamina (Persero) UPMS I Medan
HR Area Manager Sumbagut
Jl. Kol. Yos Sudarso No. 8-10 Medan Sumatera Utara
di-
Medan

Dengan hormat, dalam rangka memenuhi kewajiban/tugas sebagai syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, kami mohon bantuan Saudara kepada mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	**Ainal Mardiah**
NIM	:	111021053
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat Tgl. Lahir	:	Lhokseumawe, 07 April 1989
Agama	:	Islam
Peminatan	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja

diberi izin mengadakan Penelitian (Riset) ditempat yang Saudara pimpin untuk penulisan skripsi dengan judul:

TINJAUAN PELAKSANAAN *CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM* (CSMS) TERHADAP KONTRAKTOR PADA PEMBANGUNAN TANKI TIMBUN DI TERMINAL BBM MEDAN GROUP PT. PERTAMINA (PERSERO)

Sehubungan dengan ini kami sangat mengharapkan bantuan Saudara agar berkenan memberikan bantuan dalam bentuk keterangan, brosur, buku (referensi) serta penjelasan lainnya.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan Penelitian ditempat ini, kami akan menyerahkan kepada Saudara 1 (satu) eksemplar Skripsi yang dibuat mahasiswa kami.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Drs. Surya Utama, MS
NIP. 19610831 198903 1 001

LAMPIRAN 8

PERTAMINA

Medan, 26 Agustus 2014
Nomor : 972/K11020/2014-S8

Perihal : **Selesai Penelitian (Riset)**

Yth. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No.21 Kampus USU
Medan - 20155

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara No. 5261/UN5.2.1.10/KRK/2014 tanggal 30 May 2014 perihal Permohonan Izin Penelitian, dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

No	Nama	NIM	Judul Skripsi
1	Ainal Mardiah	111021053	Tinjauan Pelaksanaan Contractor Safety Management System (CSMS) Terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di Terminal BBM Medan Group PT Pertamina (Persero)

Telah selesai melaksanakan penelitian (riset) di fungsi HSSE Area Sumbagut dan Technical Service Area Sumbagut PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I.

Untuk Selanjutnya dalam penulisan laporan tugas akhir (skripsi), harus mendapat persetujuan dari pihak PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I cq Unit HR Sumbagut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Marketing Operation Region I
Unit Manager HR Sumbagut,

Chandra Budi Tupamahu

Kantor Unit Pemasaran I
Jalan K.L. Yos Sudarso No. 8-10
Medan 20114 Indonesia
Tlp. + 62 61 4554666 - 4552422
Fax. + 62 61 4556659 - 4558142
www.upms1-pertamina.com

DAFTAR PUSTAKA

Azwar. Azrul. 1994. *Pengantar Administrasi Kesehata.* Binapura Aksara: Tangerang.

Ali. 2013. *Dua Pekerja Terbakar Saat Mengelas Drum*. http://natlex.ilo.ch/jakarta/info/public/pr/WCMS_155174/lang--en/index.htm , diakses tanggal 16 Februari 2014.

Alif. 2012. *Kontraktor Pertamina Tewas Tersengat Listrik Ketika Mengelas*. http://xnewss.com/view/Hukrim/777/Kontraktor-Pertamina-Tewas-Tersengat-Listrik-Ketika-Mengelas.html#.UypRN6KW9wc , diakses tanggal 16 Februari 2014.

Departemen Menteri Tenaga Kera dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: Kep. 248/ MEN/ 2007. *Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu dan Hilir (Supporting) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta.

Falenshina, Nizhenifa. 2012. *Implementasi Contractor Safety Management System (CSMS) Terhadap Kontraktor Proect TA Unit CD III PT.Pertamina RU III Palembangtahun.* Universitas Indonesia : Jakarta

ILO. 2011. *Hari Keselamatan dan Kesehatan se-Dunia: Mencegah kecelakaan kerja melalui pelaksanaan manajemen risiko K3*. http://natlex.ilo.ch/jakarta/info/public/pr/WCMS_155174/lang--en/index.htm, diakses tanggal 16 Februari 2014.

Nur. Ana Nanang. 2012. *Tercebur ke Kilang Limbah 3 Pekerja Pertamina Tewas*. http://www.indosiar.com/fokus/tercebur-ke-kilang-limbah-3-pekerja-pertamina- tewas_91966.html , diakses tanggal 16 Februari 2014.

Maleong. J. Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

OGP, Report No. 2012s . 2013. *SAFETY PERFORMANCE INDICATORS – 2012 DATA*. International Associationof Oil & Gas Producers.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 50. 2012. *Sistem Manajemen dan Kesehatan Kerj*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29. 2000.Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Jakarta

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014.Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Jakarta

Pertamina. HSSE Corporate General Affairs Directorate. 2011. *Pedoman Contractor Safety Manajemen System*.

Pertamina, Direktorat Pemasran Dan Niaga Supply Dan Distribution Region I. 2013. *Pedoman Manajemen Mutu dan K3LL.*

P.K. Suma'mur. 1989. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. CV. Haji Mas Agung: Jakarta.

Ramli. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) OHSAS 18001*. Dian Rakyat: Jakarta.

Ridley. Jhon. 2006. *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Penerbirt Erlangga: Jakarta.

Sastroasmoro. S. dan Ismael. S. 2011. *Dasar Metodologi Penelitian Klinis Edisi Ke-4.* CV. Sagung Seto: Jakarta.

Silaban. Gerry. 2012. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Medan.

Suryanto. 2013. *Jamsostek: Setiap hari 9 meninggal karena kecelakaan kerja*. http://www.antaranews.com/berita/360749/jamsostek-setiap-hari-9-meninggal-karena-kecelakaan-kerja, diakses tanggal 16 Februari 2014.

Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Penerbit Alfabeta: Bandung

Terminal BBM Group. 2013. *Laporan Triwulan UKL/UPL.* Labuhan Deli.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang artinya peneliti bermaksud memahami lebih dalam fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik (Moleong, 2010). Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas, yang hasilnya disajikan dalam bentuk uraian kata-kata atau kalimat (naratif) dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam tentang penerapan *Contractor Safety Management System (CSMS)* terhadap kontraktor pada Pekerjaan Pembangunan Tanki Timbun kapasitas 5000 KI di Terminal BBM PT. Pertamina (Persero).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Terminal BBM Instalasi Medan Group.

3.2.2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada Mei tahun 2014 hingga Agustus 2014.

3.3. Pemilihan Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan/permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu persoalan/permasalahan tersebut.

Yang menjadi informan adalah empat orang diambil dari satu orang Asisten Teknik, tiga orang Asisten *HSE,* dan satu orang Operator *HSE* yang menangani proses *CSMS.*

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan proses trianggulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada (Sugiono, 2005) , yaitu:

1. Wawancara Mendalam (*indeppth interview)*

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara mendalam (*indepth interview)* yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan tak terstruktur yang ditujukan kepada informan yaitu Asisten Teknik, 2 orang Asisten *HSE,* Operator *HSE* yang menangani proses *CSMS.* Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui lebih medalam tentang penerapan *Contractor Safety*

Mangement System (CSMS) terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun kapasitas 5000 KI. Dalam hal ini informan diberikan kebebasan untuk menceritakan apa saja tanpa dibatasi sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa saja yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan analisis setiap jawaban dari informan tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. Sebagai alat bantu peneliti menggunakan tape recorde.

2. Observasi

   Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi lapangan di tempat pelaksanaan pekerjaan pembangunan tanki timbun 5000 Kl yang sedang berlangsung.

3. Dokumentasi

   Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, surat, transkip, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

   Dalam penelitian ini data yang didapat berupa Profil TBBM Medan Group, data-data dan lampiran yang berkaitan dengan penerapan *CSMS* terhadap kontraktor pada pekerjaan pembangunan tanki timbun 5000 Kl milik PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Medan Group Labuhan Deli-Belawan

3.5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep Miles and Hubermen (Sugiono, 2005)

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dalam setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction,* data *display,* dan *conclusion drawing/verification.*

3.5.1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari dari data-data wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumentasi cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dari data yang diperoleh dari penelitian.

3.5.2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif (uraian).

3.5.3. *Cloncusion Drawing/verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Terminal BBM Medan Group Labuhan Deli Medan

Terminal BBM Pertamina Labuhan Deli merupakan depot minyak bumi dan gas. Pada lokasi terminal terdiri dari 23 tangki timbun yang tersebar di lokasi atau area dengan luas 30,8 ha. Pada lokasi ini juga terdapat 143 mobil tangki milik Pertamina yang diparkirkan dengan rapi di garasi mobil tangki. Dilihat secara kasat mata, lokasi terminal BBM ini memiliki rambu-rambu yang cukup lengkap sebagai salah satu penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tanda-tanda bahaya ataupun pengumuman dan peringatan ditempelkan secara baik di lokasi-lokasi yang memiliki potensi bahaya baik kecelakaan maupun kesehatan.

Namun dalam hal pemeliharaan dan pengawasan masih kurang terperhatikan dengan baik. Masih ada ditemukan pipa-pipa penyaluran antar train dan tangki yang berkarat ataupun tidak dibersihkan dari sampah-sampah kotoran proses distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada beberapa tempat juga masih ditemui drum-drum bekas yang sudah tidak layak digunakan kembali untuk menampung BBM dikarenakan kondisi yang berkarat dan bocor.

Pada pekerja yang ada di sekitar lokasi Terminal BBM Pertamina Medan Group ini rata-rata berjenis kelamin laki-laki. Pola atupun cara kerja secara administrative senantiasa mengikuti prosedur dan sesuai dengan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Namun masih juga ditemui beberapa dari pekerja yang terkadang bekerja secara tidak ergonomis terutama dalam proses

mengangkat ataupun mengangkut, juga tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat melakukan pekerjaannya. Padahal pekerjaan yang dilakukan pada terminal BBM Pertamina Medan Group ini cukup berbahaya dan berpotensi untuk mengalami keracunan gas, kebakaran, meledak ataupun kecelakaan seperti terpeleset, tergelincir, terjatuh dan lain sebagainya.

Kegiatan operasional Terminal BBM Labuhan Deli meliputi penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM. Proses penerimaan BBM dilakukan melalui dermaga Citra Jetty dengan kapasitas Tanker maksimum adalah 20.000 dwt (*dead weight tons*) dan melalui *Single Point Mooring* (SPM) untuk kapasitas 35.000 dwt. Proses kedua yaitu penimbunan BBM dilakukan dengan menggunakan tangki timbun dengan kapasitas yang berbeda sesuai dengan jenis BBM yang dibutuhkan. Berikutnya proses penyaluran dilakukan melalui bangsal pengisian dan disalurkan ke mobil tangki yang telah mendapatkan ijin dari PT. Pertamina.

4.2. Pelaksanaan CSMS PT. Pertamina (Persero) Region I Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Medan Group Labuhan Deli Medan

Berdasarkan pedoman pelaksanaan CSMS di TBBM Medan Group prosedur pelaksanaan CSMS terbagi dalam enam tahapan yaitu penilaian resiko, prakualifikasi, seleksi, pra pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan berlangsung dan evaluasi akhir.

Kegiatan CSMS yang diterapkan di TBBM Medan Group melibatkan berbagai macam unit kerja atau fungsi, seperti bagian teknik, staf administrasi, keuangan dan termasuk K3LL.

4.2.1. Gambaran Tahapan Penilaian Risiko terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor

Hasil wawancara dengan informan mengenai gambaran tahapan penilaian risiko terkait pelaksanaan CSMS terhadap kontraktor pada Tanki Timbun di TBBM Medan Group dapat dilihat dalam tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Matriks Pernyataan Informan Tentang Gambaran Tahapan Penilaian Risiko terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group

No	Informan	Pernyataan
1	Asisten HSE 1	"Jadi untuk penetapan risiko, di kami ini ada perencanaan pekerjaan anggaran yang ditetapin dalam 1 tahun termasuk yang tanki itu, di tahun 2014 ini ada jadwal pekerjaan investasi, yang investasi aja ya. Itu masing-masing pekerjaan kita sudah melakukan kajian identifikasi risikonya dan tingkat risikonya. Jadi di akhir tahun 2013 untuk pekerjaan tahun 2014 sudah kita buatkan. Jadi pekerjaan A misalnya, level risikonya seperti apa, kemudian berapa skornya, trus masuk kategori apa, pekerjaan B, C, dan termasuk pekerjaan tanki itu, kita tetapkan. Kemudain dari sana yang masuk kategori *low*, *medium* dan *high*, kemudian yang tanki itu masuk

		kategori *high* itu yang seingat saya waktu mengkaji itu kaitannya dia yang pertama dari aspek risiko pekerjaannya, aktifitas-aktifitas yang dikerjakan apa-apa dan kategorinya apa, ada pekerjaan ketinggian, itu termasuk *high*, pengelasan masuk kategori *high*, penggunaan alat-alat berat termasuk kategori *high*. Kemudian di pekerjaan-pekerjaan seperti itu di *database* secara nasional maupun internal pertamina tingkat probabilitas kejadian kecelakaannya seperti apa, itu kita pertimbangkan juga. Kalau semakin sering tingkat kejadian untuk pekerjaan sejenis, itu akan menjadikan pekerjaan risiko tinggi. Kemudian dari aspek *severity* (keparahannya) kalau ada kejadian dia keparahannya sampai batas apa, sampai batas *first aid* kah, luka gores bisa pake *handiplast*, bisa pakai alat P3K atau kalau sampai terjadi kecelakaan bisa menimbulkan penanganan medis, rawat inap sampai *fatality*. Kalau sampai sebegitu itu masuk kategori *high*. Trus kemudian yang pekerjaan tanki itu kategorinya *high* jadinya. Kemudian ada kebijakan di kami meskipun itu probabilitas sama *severity*nya rendah tapi kalau dilakukan di dalam areal operasi masih dikategorikan *high*. Meskipun itu pengeboran jalan misalkan kalau dari di lingkungan umum dia masih *medium*. Tapi kalau dilakukan di dalam areal operasi tetap masuk kategori *high*

		karena lokasi di tempat kami semua risiko menjadi *high* karena merupakan tempat penimbunan besar untuk bahan bakar minyak. Nah itu untuk penentuan risiko. Untuk menentukan factor kerja matriks, ya itu tadi ini dari probabilitinya, ini dari severitinya. Probability ini kita *basemark* nya ke data kecelakaan internal pertamina ataupun industri-industri seperti kami . dia kalau semakin sering maka kategorinya tinggi, misalkan jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian itu probabilitasnya rendah apa tinggi. Jatuh dari ketinggian itu, dari database nasional itu menunjukkan angkanya yang cukup signifikan dibandingkan pekerjaan2 yang lain. Kecelakaan lalu lintas, seperti itu termasuk no 2, no 3 lah (sambil menunjukkan matriks penilaian risiko). Kalau jatuh dari ketinggian itu termasuk high. Trus kemudian tingkat keparahannya, kalau jatuh dari ketinggian sampai apa dia yang diakibatkan kemungkinannya. Kemungkinannya bisa sampai fatality berarti kategorinya high. Kalau misalkan ini pekerjaan yang lain, dia pengecoran jalan misalkan atau pembangunan pagar kalau dari aspek keparahan membangun pagar tidak mungkin tidak sampai fatality mungkin sampai cedera ringan atau berat. Itu mestinya masuk dikategori no 3. Cuma dari probabilitasnya mungkin dia jarang terjadi

		kecelakaan. Pernah tapi tidak terlalu sering. Mungkin kalau dari sini menimbulkan medium ga terlalu parah dan probabilitasnya tidak terlalu sering. Cuma karena pagarnya ini di dalam areal operasi, ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, langsung masuk kategori high. Kalau di daerah operasi, kemungkinan ada orang yang melanggar prosedur, uap BBM bisa menimbulkan kebakaran. Acuan penilaian matriks ini di panduan penilaian risiko, di OHSAS juga ada dan ISO lingkungan juga kaitannya dengan severity dan probability. Yang menjadi pertimbangan adalah lokasi dan lamanya pekerjaan. Dokumen penilaian risiko pekerjaan tanki timbun ini ada di bagian teknik. Sebenarnya di Pertamina ketua tim CSMS nya itu dari teknik. Kita pakai system informasi manajemen. Jadi kalau mau membuka pekerjaan, kalau runtutannya belum dikerjakan berarti belum bisa dibuka dan tidak bisa terbayar nanti. Kita ada 2 lembar untuk identifikasi risiko pekerjaan, termasuk pekerjaan tanki timbun. Saya ragu kalau data bisa didapat karena sifatnya konfidensial kecuali pekerjaan udah selesai. Dan semuanya terdapat dalam satu file. Dan itu termasuk data rahasia internal perusahaan. Kalau itu terbuka takutnya orang lain bisa tahu tahun ini mau ngadain apa, bisa

		ribut di luar kontraktor-kontraktor ini kan. Dan pekerjaan itu belum tentu kita launching di tahun ini. Kalau data yang sudah lewat mungkin bisa, tapi kalau data yang masih berjalan mungkin tidak bisa kita keluarkan".
2	Asisten HSE 2	Tidak ada informasi yang diberikan
3	Asisten HSE 3	Tidak ada informasi yang diberikan
4	Operator HSE	Tidak ada informasi yang diberikan
5	Asisten Teknik	Penilaian risiko tidak ada pada kami, hanya untuk pelaksanaan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil dokumentasi peneliti, TBBM Medan Group ini mempunyai perencanaan pekerjaan anggaran yang ditetapkan dalam satu tahun, untuk masing-masing pekerjaan pada tahun 2014 semua sudah dilakukan kajian identifikasi dan tingkat risikonya pada akhir tahun 2013. Salah satu pekerjaannya yaitu Pembangunan Tanki Timbun. Penilaian risiko ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan terhadap aspek HSE yang meliputi dampak terhadap manusia, peralatan/asset, lingkungan hidup dan citra perusahaan, dan dikategorikan menjadi salah satu dari tingkatan risiko berikut : Risiko Rendah (*Low Risk),* Risiko Menengah (*Medium Risk)*, Risiko Tinggi (*High Risk).*

Untuk pekerjaan Pembangunan Tanki Timbun ini dikategorikan sebagai pekerjaan yang memiliki risiko tinggi (*High Risk*). Hal ini dinilai dari beberapa aspek yaitu :

a. Pekerjaan

Pada aspek pekerjaan ini hal yang dipertimbangkan yaitu aktifitas-aktifitas pekerjaannya menggunakan peralatan berat, adanya unsur pekerjaan ketinggian dan pabrikasi, dan lokasi pekerjaan dilakukan di areal operasional.

b. Tingkat Keparahan (*severity)*

Pada aspek ini dilihat seberapa tinggi keparahan yang terjadi bila terjadi suatu kecelakaan kerja apakah terjadi cedera ringan, sedang, berat atau sampai pada tingkat *fatality* pada pekerjanya. Pada peralatan yang digunakan apakah terjadi kerusakan sangat kecil, kecil, sedang, besar atau sampai kerusakan parah. Dan begitu juga dampak pada lingkungan dan citranya.

c. Tingkat kemungkinan (*probability)*

Pada aspek ini dilihat seberapa sering kemungkinan terjadinya kecelakaan. Semakin sering terjadi kecelakaan pada pekerjaan, maka pekerjaan ini disebut sebagai kategori risiko tinggi (*high risk).* Selain itu, dalam kebijakan Pertamina, nilai *probability* dan *severity* dari suatu pekerjaan yang rendah walaupun dikerjakan di areal operasional tetap termasuk kategori *high risk.*

Penentuan tingkat risiko ini kemudian dipetakan dalam bentuk matriks penilaian risiko (*Risk Assessment Matrix*). Tingkat keparahan yang digunakan dalam pemetaan di matriks penilaian risiko adalah dampak yang memiliki tingkat keparahan paling tinggi terhadap manusia/asset/lingkungan/citra. Penentuan frekuensi kejadian

(*probability*) terhadap dampak potensi bahaya dilakukan berdasarkan data kasus insiden yang pernah terjadi baik di internal Pertamina ataupun di luar Pertamina. Bila data insiden tersebut tidak tersedia, untuk menentukan frekuensi kejadian tersebut dapat juga dilakukan berdasarkan tingkat kemungkinan insiden (*possibility*) yang dapat terjadi dalam pekerjaan tersebut dengan klasifikasi kemungkinan insiden disesuaikan dengan level klasifikasi frekuensi kejadian.

4.2.2. Gambaran Tahapan Prakualifikasi terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor

Hasil wawancara dengan informan mengenai gambaran tahapan prakualifikasi terkait pelaksanaan CSMS terhadap kontraktor pada Tanki Timbun di TBBM Medan Group dapat dilihat dalam tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Matriks Pernyataan Informan Tentang Gambaran Tahapan Prakualifikasi terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group

No	Informan	Pernyataan
1	Asisten HSE 1	"Itu kan masuk pada kategori high kemudian kontraktor-kontraktor yang diundang untuk lelang itu yang kategorinya high juga. Mereka pada saat prakualifikasi, kita menilai si kontraktor ini masuk kategori apa. Jadi kita punya daftar database kontraktor dan masing-masing kontraktor punya sertifikat csms. Sebelum muncul sertifikat csms itu kita ada

		tahap pra kualifikasi. Mereka mengajukan permohonan ke pertamina, mengisi formulir yang terkait dengan pelaksanaan aspek HSE nya di kontraktor itu di perusahaan tentang kebijakannya, peralatan yang digunakan, personil, kantornya kita cek juga. Prosedur-prosedur mereka kita cek juga. Secara dokumen, mereka sudah menyampaikan ke kami, ini untuk semua kontraktor. Kemudian kita akan menilai secara dokumen. Dia masuk di kategori berapa. Kalau skor sekian sampai skor sekian masuk kategori low, sekian sampai sekian masuk kategori medium, sekian sampai sekian masuk kategori high, nah dia masuk di kategori berapa secara dokumen. Kemudian kita akan melakukan verifikasi lapangan ke kontraktor-kontraktor semuanya. Itu dari hasil dokumen dan dari hasil verifikasi lapangan kita match kan. Di dokumen ini kan baru sekedar dokumen, tapi di lapangan kita cek lagi ada gak dokumen ,personilnya, ada gak kantornya. Baru muncul dia skor akhir. Skor akhir ini yang menunjukkan bahwa sertifikatnya dia masuk kategori low, medium atau high. Semua kontraktor kita perlakukan seperti itu, jadi kita ada database kontraktor yang masuk kategori mana sampai kita terbitkan sertifikat csms nya.berlakunya 2 tahun. Ini belum sampai ke pelelangan, ini masih

		prakualifikasi untuk kontraktornya, dia sampai menentukan si A, B, C, D sampai banyak ini kategorinya apa-apa saja. Kategori high siapa-siapa aja, yang medium siapa-siapa aja, dan kategori low siapa-siapa aja. Baru sampai disitu prakualifikasinya sampai muncul sertifikat csms nya. Databasenya ada disini, kalau cuma si A,B,C,D dia sertifikasinya apa mungkin bisa, tapi kalau database sampai kantornya dimana mungkin ga bisa. Sebenarnya kalau sudah ada pekerjaan tanki timbun, itu prosesnya dimulai dari seleksi. Kalau keterkaitan dengan umum dulu ya resesment sama prakualifikasi belum mengenai pekerjaannya baru tahap seleksinya keterkaitan sama pekerjaan tanki timbun itu".
2	Asisten HSE 2	Tidak ada informasi yang diberikan
3	Asisten HSE 3	Tidak ada informasi yang diberikan
4	Operator HSE	Tidak ada informasi yang diberikan
5	Asisten Teknik	Mengenai pelaksanaan CSMS, kan ada penilaian itu, jadi itu harus tim. Dari label, kita, dan dari HSE. Jadi setelah melihat label, kantornya, dan segala macamnya kemudian dinilai berapa nilainya. Misalkan nilainya kategorinya high, low, atau medium. Setelah dinilai, kemudian dibuat sertifikat CSMS nya. Dan yang menandatangani adalah manajer,

		bukan saya sebagai pengawas project. Formulir CSMS Cuma sampai disitu saja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sebelum keluar sertifikat CSMS terdapat tahap prakualifikasi. Pihak Pertamina harus mendapatkan informasi-informasi dari aspek K3LL apa saja yang dimiliki oleh kontraktor, dimana kontraktor mengajukan permohonan kepada Pertamina dengan mengisi formulir yang terkait dengan pelaksanaan aspek HSE tentang profil perusahaan, kebijakan perusahaan, peralatan yang digunakan perusahaan, personil pekerja, dan prosedur-prosedur pekerjaan perusahaan yang tertulis dalam dokumen prakualifikasi CSMS.

Proses penilaian prakualifikasi dilakukan secara verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. Verifikasi dokumen dilakukan terhadap seluruh dokumen pra kualifikasi CSMS yang masuk ke Pertamina. Dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan kontraktor tersebut diperkirakan mampu mengelola pekerjaan berisiko tinggi, menengah, atau rendah.

Tahapan berikutnya dilakukan verifikasi lapangan, dalam hal ini yang diverifikasi ada ada tidaknya dokumen personil dan kantor kontraktor tersebut. Hasil verifikasi lapangan merupakan hasil akhir yang akan digunakan untuk menentukan kelulusan kontraktor tersebut yang menunjukkan potensi kemampuan dalam mengelola suatu risiko pekerjaan. Dari skor akhir ini ditentukan kontrakor yang lulus dan memiliki potensi untuk mengelola pekerjaan risiko tinggi, menengah atau rendah dan Pertamina mengeluarkan sertifikat CSMS.

Kontraktor yang dinyatakan lulus memiliki potensi untuk mengelola pekerjaan berisiko rendah, menengah, atau tinggi akan mendapatkan Surat Keterangan Lulus Pra kualifiasi CSMS dengan kategori risiko rendah, menengah dan tinggi berdasarkan hasil verifikasi. Bagi kontraktor yang lulus pra kualifikasi CSMS dengan risiko tinggi dapat mengikuti pekerjaan kontrak yang termasuk kategori risiko tinggi, menengah dan rendah sesuai dengan sub bidangnya. Kontraktor yang lulus dengan pra kualifikasi CSMS dengan risiko menengah hanya dapat mengikuti pekerjaan kontrak yang termasuk risiko menengah dan rendah saja sesuai dengan sub bidangnya sedangkan kontraktor yang lulus dengan risiko rendah hanya dapat mengikuti pekerjaan risiko rendah saja.

4.2.3. Gambaran Tahapan Seleksi terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor

Hasil wawancara dengan informan mengenai gambaran tahapan seleksi terkait pelaksanaan CSMS terhadap kontraktor pada Tanki Timbun di TBBM Medan Group dapat dilihat dalam tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Matriks Pernyataan Informan Tentang Gambaran Tahapan Seleksi terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group

No	Informan	Pernyataan
1	Asisten HSE 1	"Misalnya akan melakukan pekerjaan tanki timbun 5000 kl, kita lihat di database tanki timbun ini masuk kategori apa.

		Kalau kategori high, berarti kontraktor yang akan kita undang yang masuk kategori high. Kita lihat di database di system siapa-siapa yang masuk kategori high. Biasanya 5 teratas yang kita undang, kita unmissing, penjelasan pekerjaan, kita jelaskan mereka kalau kategori high, medium ini harus membuat HSE plan. Kemudian HSE plan itu menjadi salah satu item pelelangan pekerjaan jadi ada dokumen teknis, ada dokumen administrasi, dan HSE. dokumen teknis ini, si kontraktor menjelaskan bahwa desainnya nanti seperti ini, secara teknisnya seperti ini kemudian secara administrasi legalitas perusahaan, keuangan segala macam termasuk HSE plan nya kemudian di dokumen harga. Masing-masing dokumen ini ada yang menilai, dokumen teknis yg menilai orang teknis, trus yang menilai dokumen keuangan sama perusahaan (dokumen inti perusahaan) itu yang menilai keuangan sama orang legal, keabsahan keuangan, neraca keuangannya ini dalam kondisi yang baik atau failed, itu orang keuangan sama orang legal kaitannya dengan perusahaan bahwa ini sah ga dari notaris atau sah secara hukum. Kemudian dokumen harga yang menilai user sama oanrg teknis. Itu yang HSE plan jatuhnya akan kesini yang menilai orang HSE. Jadi dari penilaian HSE

		plan nya, nilainya berapa, perencanaan HSE untuk pekerjaan tanki. Biasanya ada dari kebijakan perusahaan, ada chek listnya HSE plan, sampai dia KPI nya dia susun, job safety analisisnya dia susun, tuntutan pekerjaannya apa, risiko pekerjaannya apa, trus proteksinya apa, meditasinya apa. Biasanya nilai 80 akan lolos untuk tahap berikutnya. Kita ada 2 metode sebenarnya yang disepakati di csms, ada metode scoring dan ada dengan pembobotan. Kalau dengan penskoring dia harus 80 baru bisa lolos, tapi tidak menutup kemungkinan metode yang satu nya dengan pembobotan. Itu berapa pun nilainya pasti lolos tapi bobotnya di antara dokumen-dokumen yang lain tadi, nilainya berapa dikalikan bobot. Kalau nilainya kecil, berarti hasilnya besar dikalikan bobot. Dan semuanya sah, diijinkan. Kalau untuk tanki umum sendiri digunakan pembobotan. Di kontrak award ditentukan siapa pemenangnya. Tahap seleksi hanya sampai pada penilaian HSE plan. Selain melihat 5 tertinggi, kita juga melihat kemampuan kontraktornya juga. Kalau pada saat itu dia sedang banyak pekerjaan, ga mungkin juga kita undang. Misalnya perusahaan A masuk pada 5 tertinggi tetapi dia sedang melakukan pekerjaan di suatu perusahaan, kita juga akan menilai dia akan kita undang trus menang, dia bisa ga

		menyelesaikan yang ini selesai dan yang disana juga. Berarti dikasikan ke bawahnyalah., karena ga mungkin juga si A ini yang mengerjakan semua kan? Ga selesai nanti. Risk management itu sudah merupakan rencana kerja tahunan tetapi kalau prakualifikasi tidak bisa dikatakan rencana tahunan karena kalau yang sekarang sudah jarang banget yang daftar baru. Sekarang tinggal maintenance aja sebetulnya. Kontraktor yang lama-lama ini kalau sertifikatnya mati, dia datang lagi kesini, gitu-gitu aja sih. Kalau yang awal-awal dulu mendata baru. Jadi sekarang melihat yang ada aja, kapan mati gitu. Tidak mencari kontraktor yang baru lagi".
2	Asisten HSE 2	Tidak ada informasi yang diberikan
3	Asisten HSE 3	Tidak ada informasi yang diberikan
4	Operator HSE	Tidak ada informasi yang diberikan
5	Asisten Teknik	Misalnya ada yang dapat project, maka akan ada aplikasi dari CSMS itu. Kemudian, dia akan buat HSE plan, jika diterima kemuudian dibuat semacam perjanjian misalnya ada kunjungan manajer berapa kali. Baru kita ke teknik, menyesuaikan dengan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil dokumentasi peneliti, pada tahapan seleksi ini dilihat jenis pekerjaannya, untuk Pembangunan Tanki Timbun dikategorikan sebagai pekerjaan yang berisiko tinggi, jadi kontraktor yang akan diundang adalah kontraktor yang lulus mendapatkan sertifikat CSMS dengan kategori pekerjaan risiko tinggi.

Data kontraktor dilihat dari database Pertamina, yang diundang adalah kontraktor yang mempunyai urutan nilai lima teratas. Selain itu, perlu diperhatikan bagaimana kemampuan kerja kontraktor. Kontraktor yang diundang akan dijelaskan ruang lingkup kerjanya. Untuk Pembangunan Tanki Timbun termasuk dalam kategori pekerjaan berisiko tinggi. Untuk pekerjaan dengan risiko tinggi para kontraktor harus membuat HSE Plan. HSE Plan menjadi salah satu item penting sebagai persyaratan dari pelelangan pekerjaan.

Kontraktor menyiapkan beberapa dokumen diantaranya dokumen teknis, dokumen keuangan, dan dokumen HSE Plan. Masing-masing dokumen akan dinilai oleh bagian masing-masing bagian dari Pertamina. Untuk HSE Plan akan dinilai oleh pihak HSE Pertamina, dokumen teknis dinilai oleh bagian teknik, dan dokumen keuangan dinilai oleh bagian keuangan dan bagian legal. HSE Plan tersebut akan menjadi salah satu bobot penilaian dalam menentukan nilai tender.

Dalam proses penyeleksian akan ditemukan kontraktor yang benar-benar kompeten untuk melaksanakan pekerjaan Pembangun Tanki Timbun di TBBM Medan Group. Kontraktor yang mecapai nilai 80 yang akan lolos dan mendapatkan kontrak a*ward.*

4.2.4. Gambaran Tahapan Pra Pelaksanaan Pekerjaan terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor

Hasil wawancara dengan informan mengenai gambaran tahapan Pra Pelaksanaan terkait pelaksanaan CSMS terhadap kontraktor pada Tanki Timbun di TBBM Medan Group dapat dilihat dalam tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 Matriks Pernyataan Informan Tentang Gambaran Tahapan Pra Pelaksanaan terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group

No	Informan	Pernyataan
1	Asisten HSE 1	Sebenarnya menilai kesiapan kontraktor sebelum dia melakukan pekerjaan , *pre job activity* (PJA) ini menjadi tanggung jawab lokasi dimana pekerjaan itu dilakukan. Cuma kemarin karena ini baru berjalan beberapa waktu, baru 2 tahun belum terlalu terinternalisasi, PJA kita lakukan sebagian di regent untuk menilai sebelum mereka turun ke lapangan. Medan group ini kan termasuk lokasi besar trus kompetensi blok pekerja yang disana juga sudah mendingan. Kalau pekerjaan-pekerjaan di tempat terpencil, kalau ga dibantu mereka ga ngerti harus mau ngapain. Jadi waktu itu kita masih bantu PJA, dokumennya kita cek disini. Tapi kesiapan dia seperti peralatan, orang, perlengkapan kerja,

		peralatan kerja itu dicek benar di lapangan. Ada cheklistnya sih sebenarnya yang di sini yang dilihat HSE Plan, itu kita lihat ada atau tidaknya secara fisik di PJA. Sebelum memulai pekerjaan kita cek lagi di HSE Plan mu akan menyediakan peralatan safetynya misalkan peralatan naik di ketinggian, kalau ga ya belum. Harusnya ini dilakukan oleh orang IMG, cuma karena masih pembinaan waktu itu, sebagian kita nilai juga di sini. Cuma nilai akhirnya ya di sana. Karena fisik harus dicek, orangnya cocok ga sama yang disampaikan di HSE Plan, karena pekerjanya kan harus melampirkan KTP, harus melampirkan surat keterangan sehat, cocok ga orangnya. Kontraktor pasti ada masa kerja nya, istilahnya pekerjaan pembanguna tangki dikontrak selama 3 bulan (120 hari). Kalau dia semakin lama mengurusnya, dia kena penalty sendiri. Kita tidak memberikan batas waktu kalau kalian pengen cepat, ya cepat diurus, kalau gaya ga usah diurus. Misalkan dia ngurus PJA nya aja kena revisi, masih salah, masih kurang alat, ga sesuai HSE Plan nya sampai dia sebulan setengah ngurusnya, pas pelaksanaan pekerjaan cuma tinggal sebulan setengah lagi kan, dia sendiri yang rugi. Lamanya waktu kontrak ditentukan oleh Pertamina. Kalau lebih, ada penaltynya. Dipotonglah pembayarnnya

		berapa persen. Dia mengajukan konsultasilah kalau untuk perbaikan.
2	Asisten HSE 2	Selama ini kita langsung isi yang di lapangan, yang warna biru karena kan sebelumnya yang hijau diisi oleh kantor unit HSE unit. Jadi kami ambil sampling, 1-3 orang kami ,tanya mereka udah paham belum keadaan darurat di lokasi kami tapi dengan catatan sebelumnya kami menyampaikan dulu lokasi keadaan darurat di TBBM Medan Grup. Kemudian secara acak kami tanya mereka paham atau tidak, setiap kontraktor itu wajib mengadakan HSE meeting sebelum melakukan pekerjaannya. Kami minta buktinya, semacam absensi atau notulen rapat. Kalau tidak ada, ini yang ada di lokasi kami cek.. Kalau contoh di unit, pelaksaan HSE plan dalam 1 bulan ada berapa kali. Ada atau ga nya, ini yang kami cek di lokasi. Mereka harus mempersiapkan secara detail semua sebelum bekerja. Kalau nilainya di bawah 95% tidak boleh kerja. Jika masih di bawah nilai itu, kami kasi waktu untuk melengkapi dulu dan tidak boleh bekerja. Waktu yang diberikan tergantung mereka, kalau mau cepat ya silakan. Kalau lama kan, mereka yang rugi. Biasanya sih cepat, paling 1 hari atau 2 hari mereka sudah selesai melengkapi. Selama ini belum ada kejadian sih, selama aku

		disini selalu lengkap, nilainya 100. Kalau HSE Plan belum lengkap, para kontraktor mengadakan meeting (pramobilisasi). Dalam pramobilisasi ada yang disebut dengan kick of meeting, biasanya dilakukan oleh fungsi HSE, fungsi teknis, project leader, yang punya kerjaan atau user. Jadi mereka meeting dulu sebelum bekerja, menyesuaikan HSE Plan, berembuklah disitu. Habis itu, apa yang dibahas banyak, mereka bisa tawar menawar. Tapi bukan masalah harga, masalah HSE yang KPI nya. Kalau HSE sih ga bisa tawar-menawar. KPI kontraktor, contohnya target mereka untuk pekerjaan yang fatality berapa, insiden sedang berapa, insiden besar berapa, meetingnya berapa kali. Jadi nanti diakhir pekerjaan kita evaluasi lagi, mereka udah melakukan belum, minta buktinya kemudian dinilai. namanya evaluasi akhir nanti. HSE plan wajib, jumlah tenaga kerjanya berapa, jumlah jam kerja amannya berapa, fatality atau kematian harus nol. Insiden besar harus zero, sedang juga zero, kecil mungkin kayak tergores. Kalau bisa jangan, cuma kalau kontraktor kadang-kadang kan batuk ni pastilah dalam 90 hari itu ada 5 tapi mudah-mudahan tidak ada. First aid ini yang perlu ditanggulangi kayak P3K.
3	Asisten HSE 3	PJA itu dia sebelum bekerja kita lakukan dulu inspeksi, dia

		ada teknisnya (sambil menunjukkan kertas checklist PJA) ini ada warna biru, ada hijau. Untuk warna biru itu dinilai oleh HSE lokasi, yang hijau itu oleh pihak unit atas izin kantor. Yang hijau itu kebanyakan dokumen. Jadi pihak unit itu mencari dokumen, kalau yang biru kebanyakan di lapangan.
4	Operator HSE	Tidak ada informasi yang diberikan
5	Teknik	Tidak ada informasi yang diberikan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil dokumentasi peneliti, pada tahapan ini dilakukan dua tahapan yaitu pra-mobilisasi dan mobilisasi. Pada pra-mobilisasi ini dilakukan komunikasi tentang potensi bahaya dan risiko dari pekerjaan tersebut, perubahan yang mempengaruhi potensi bahaya pekerjaan dan memastikan kesiapan kontraktor dalam melaksanakan HSE Plan berdasarkan persyaratan HSE Plan yang telah ditentukan. Sebelum kontraktor melakukan pekerjaan, dilakukan *Kick of Meeting* (rapat awal sebelum pekerjaan) antara pihak Pertamina dan kontraktor untuk menilai kembali kesiapan kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan. *Kick of Meeting* dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengkomunikasikan *gap* dari HSE Plan yang telah disusun oleh kontraktor pada saat proses tender terhadap persyaratan HSE Plan yang diminta Pertamina, serta memastikan penerapan mitigasi terhadap potensi bahaya pekerjaan tersebut (baik yang sudah teridentifkasi sebelumnya maupun yang teridentifikasi kemudian), mampu secara efektif mencegah potensi insiden yang dapat terjadi dalam pekerjaan

kontrak serta memastikan rencana mitigasi tersebut telah siap dilaksanakan oleh kontraktor terhadap pekerjaan tersebut. *Kick of Meeting* juga dapat digunakan untuk membahas/menjelaskan rencana mitigasi yang belum teridentifikasi dan belum tercantum dalam dokumen kontrak serta persyaratan yang juga harus dipenuhi oleh kontraktor. Pada saat *Kick Of Meeting* pihak Pertamina juga akan mengajak kontraktor untuk meninjau tempat *project* pelaksanaan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh kontraktor. Kontraktor menyampaikan kembali isi dari HSE Plan dan diperiksa kembali oleh pihak Pertamina, Pertamina akan memeriksa dan menilai semua isi dari HSE Plan mulai dari penjelasan mengenai rencana kerja, kesiapan semua perlengkapan dan peralatan HSE serta APD yang dibutuhkan, mereview kembali JHSE, dan target KPI.

Dari hasil rapat dan pemeriksaan di lapangan jika masih ada ketidaksesuaian dengan HSE Plan yang dibuat oleh kontraktor, maka pihak kontraktor wajib untuk memperbaiki HSE Plan. Setelah pihak kontraktor memperbaiki HSE Plan dan disepakati oleh pihak Pertamina, hasil penilaian ditandatangani oleh pihak Pertamina dan pihak kontraktor. Kemudian kontraktor dan Direksi Pelaksana Pekerjaan Pertamina dibantu oleh fungsi HSE mengkaji ulang seluruh potensi bahaya dan semua masalah HSE yang terkait proses mobilisasi sehingga tidak ada potensi bahaya yang belum teridentifikasi. Seluruh persiapan yang terkait dengan proses mobilisasi dibahas dalam tahapan ini, disebut *local kick of meeting*. Setelah seluruh persyaratan aspek HSE dalam proses mobilisasi terpenuhi, maka pekerja dan peralatan kontraktor dapat dimobilisasi ke lokasi pekerjaan. Selama dalam pelaksanaan proses mobilisasi, Direksi Pekerjaan harus memastikan bahwa kontraktor telah melaksanakan HSE Plan

yang disyaratkan pada saat proses mobilisasi aktivitas inspeksi dan audit HSE. aktivitas audit dan inspeksi HSE tersebut dapat menggunakan *checklist pre-job activity* (lihat pada lampiran 3) dengan poin pemeriksaan yang dapat disesuaikan dengan cakupan jenis pekerjaan yang dikontrakkan namun tidak mengurangi upaya untuk mencegah insiden selama pelaksanaan pekerjaan tersebut.

4.2.5. Gambaran Tahapan Pekerjaan Berlangsung terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor

Hasil wawancara dengan informan mengenai gambaran tahapan Pekerjaan Berlangsung terkait pelaksanaan CSMS terhadap kontraktor pada Tanki Timbun di TBBM Medan Group dapat dilihat dalam tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5 Matriks Pernyataan Informan Tentang Gambaran Tahapan Pekerjaan Berlangsung terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group

No	Informan	Pernyataan
1	Asisten HSE 1	Tidak ada informasi yang diberikan
2	Asisten HSE 2	Kontraktor pada pekerjaan Pembangunan Tanki Timbun melaksanakan pekerjaannya dalam jangka waktu 12 bulan kalender. Untuk memastikan pekerjaan kontraktor sesuai dengan HSE Plan yang telah disepakati maka pihak Pertamina melakukan evaluasi dan pemantauan yang dilakukan melalui aktifitas pengawasan dan inspeksi.

		Pengawasan dilakukan oleh operator K3L Pertamina setiap hari kerja. Inspeksi dilakukan secara berkala oleh asisten K3L Pertamina yaitu satu bulan sekali selama pekerjaan berlangsung. Inspeksi yang dilakukan berupa penilaian secara langsung di lapangan saat kontraktor sedang bekerja. Penilaian ini menggunakan Check List Inspeksi HSE Work Practice dan Check List Inspeksi Program HSE. Penskoran nilai berdasarkan bobot skor maksimal yang sudah ditetapkan, ada yang bernilai skor maksimal 3 ada juga yang skor maksimal 2. Jika terdapat kesalahan atau penyimpangan kecil maka pihak pertamina langsung memberi nilai nol tanpa memberi teguran secara langsung, tetapi jika terjadi penyimpangan yang fatal maka dilakukan teguran secara langsung dan diberi sanksi.
3	Asisten HSE 3	Tidak ada informasi yang diberikan
4	Operator HSE	Sebelum melakukan pekerjaan, ada dilakukan pemeriksaan karena bekerja di areal terbatas, jadi di depan ada petugas HSE dan security untuk pemeriksaaan mulai dari Handphone, korek api, dan alat-alat yang dapat menimbulkan api serta benda-benda tajam. Semua barang-barang tersebut, tidak diperbolehkan dibawa oleh pekerja ke areal pekerjaan.

		Sampai sekarang belum ada kontraktor yang membuat kesalahan. Kalau human errornya ada dalam itu, paling tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan rompi dengan masing-masing alasan. Pekerjaan kontraktor sudah baik, tapi masih ada juga yang ngeyel. Ada yang mau repot dan ada yang mau tidak repot. Jika mereka melakukan kesalahan makan akan diberi sanksi, tapi apabila hanya karena tidak menggunakan hel, maka hanya ditegur saja. Tetapi kalau sudah 2 atau 3 kali kita beri surat peringatan. Jika ada kedapatan membawa handphone, alat-alat tajam, atau alat-alat api maka akan diberi sanksi tegas seperti diskors dan tidak boleh memasuki areal pertamina lagi, dan untuk kontraknya juga akan disensor. Kalau dalam pengawasan di LSM untuk pembuatan tangki air, itu 1% sih yang pastinya safety talk yang gunanya mereka tinjau kembali atau mereka evaluasi penggunaan APD yang baik dan benar. Udah gitu setelah melakukan safety talk, selanjutnya dalam pekerjaannya melihat izin kerjanya apakah sudah ditandatangani dengan pihak2 yang berwajib untuk menandatanganinya. Udah gitu, yang ketiga pengawasan di lapangan menggunakan alat. Apabila mereka melakukan pekerjaan panas, pekerjaan yang menggunakan

		api. Jadi krg lebih ada percikan api atau adanya alat yang dapat menimbulkan api. Jadi setelah adanya kerjaan pekerjaan listrik yang dikonfirmasi org LSM maka kami menggunakan jas set. Kalau tidak ada maka hanya pengawasan biasa. Mulai dari APD, alat yang digunakan, sampai pada tingkah laku dari pekerja itu sendiri. Karena saat ini hanya pada tahap pembangunan lantai, mereka hanya menggunakan sepatu safety, safety face, dan helm safety.
5	Asisten Teknik	Tidak ada informasi yang diberikan

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan hasil observasi lapangan langsung oleh peneliti, kontraktor pada pekerjaan Pembangunan Tanki Timbun melaksanakan pekerjaannya dalam jangka waktu 12 bulan kalender. Untuk memastikan pekerjaan kontraktor sesuai dengan HSE Plan yang telah disepakati maka pihak Pertamina melakukan evaluasi dan pemantauan yang dilakukan melalui aktifitas pengawasan dan inspeksi. Pengawasan dilakukan oleh operator K3L Pertamina setiap hari kerja. Inspeksi dilakukan secara berkala oleh asisten K3L Pertamina yaitu satu bulan sekali selama pekerjaan berlangsung.

Inspeksi yang dilakukan berupa penilaian secara langsung di lapangan saat kontraktor sedang bekerja. Penilaian ini menggunakan *Check List* Inspeksi HSE *Work Practice* dan *Check List* Inspeksi Program HSE (lihat dilampiran 4 dan 5). Untuk

Check List Inspeksi HSE *Work Practice* penilaian sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun saat itu, misalnya pada saat inspeksi lapangan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh kontraktor pada pekerjaan Pembangunan Tanki Timbun adalah pabrikasi plate, maka yang dinilai dari kontraktor adalah pokok bahasan yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan tersebut. Dalam setiap pokok bahasan memiliki item-item yang harus dinilai, yang mana pada setiap item memiliki *score max* yang telah ditentukan oleh Pertamina sebagai acuan untuk pemberian actual score pada kontraktor, jika terjadi banyak pelanggaran pada saat inspeksi maka actual score yang diberikan untuk kontraktor dibawah dari *score max* yang telah ditentukan bahkan bisa diberi nilai nol dan diberi teguran langsung kepada kontraktor. Score max dari setiap item memiliki skor yang berbeda-beda ada yang score max bernilai 3 dan ada juga yang bernilai 2. Sebagai contoh pokok bahasan yang dinilai pada saat pekerjaan pabrikasi plate yaitu:

1. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)

   Hal-hal yang dinilai pada bagian ini adalah :

   - Seluruh pekerja telah menggunakan APD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
   - Kondisi APD dalam keadaan dan dapat berfungsi
   - Kontraktor menyediakan APD bagi seluruh pekerja.
   - Dilakukan pemeriksaan dan evaluasi APD maksimum sebulan sekali.

   Pada bagian ini penilaian bisa dilihat langsung pada pekerja kontraktor yang sedang melaksanakan pekerjaannya pada saat itu. Jika banyak pelanggaran contoh: sebagian pekerja ada yang tidak memakai APD maka nilai yang diberikan

dibawah score max yang telah ditentukan Pertamina. Adapun APD yang digunakan pada pekerjaan Pembangunan Tanki Timbun pada urutan pabrikasi Plate adalah sarung tangan, helmet, *apron* las, sarung tangan las, dan *safety shoes*.

2. Penerapan HSE *Sign*

   Hal-hal yang dinilai pada bagian ini :

   - HSE *sign* tersedia dilokasi ini.
   - HSE *sign* relavan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
   - HSE *sign* mudah dilihat oleh pekerja dilokasi tersebut.

   Pada bagian ini penilaian bisa dinilai dari pemasangan HSE *sign* yang dibuat oleh kontraktor di lapangan kerja, misalnya *sign* utamakan kesehatan dan keselamatan kerja, *sign* dilarang merokok, *sign* harus menggunakan APD, *sign* nama pekerjaan yang sedang dilakukan "Pembangunan Tanki Timbun 5000 Kl".

3. Pengawas HSE kontraktor untuk project tersebut pekerjaan dari kontraktor.

   Hal-hal yang dinilai pada bagian ini:

   - Pengalaman minimum 2 tahun dibidang HSE.
   - Memenuhi kompentensi yang dibutuhkan.
   - Memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas HSE.

   Pada bagian ini bisa langsung dinilai dari bukti sertifikat yang telah diberikan kontraktor kepada Pertamina. Pengawas HSE Kontraktor biasanya seorang *safety man* yang memiliki sertifikat ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum.

4. Pengawas pekerjaan dari kontraktor.

   Hal-hal yang dinilai pada bagian ini:

   - Pengalaman minimum 2 tahun dalam

- Memenuhi kompentensi yang dibutuhkan
- Memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas HSE

Pada bagian ini bisa langsung dinilai dari bukti sertifikat yang telah diberikan kontraktor kepada Pertamina.

5. Prosedur keadaan darurat.

Hal-hal yang dinilai pada bagian ini:

- Prosedur keadaan darurat telah direalisasikan ke seluruh pekerja proyek.
- Telah dilakukan simulasi keadaan darurat untuk project tersebut.
- Jalur evakuasi telah tersedia dan jelas.
- Alarm keadaan darurat telah tersedia dan berfungsi dengan baik.

Pada bagian ini teknik penilaian dilakukan dengan cara memilih dua atau tiga orang pekerja untuk diberikan pertanyaan mengenai keadaan darurat, misalnya jika terdengar alarm tanda bahaya apa yang harus bapak lakukan? Penilaian diberikan dari hasil jawaban para pekerja kontraktor.

6. *Fire protection* dan *detection system*

Hal-hal yang dinilai pada bagian ini:

- Tersedia APAR sesuai standard dengan jumlah yang cukup.
- Tersedia *Fire detection* dilokasi kerja.
- Dilakukan pemeriksaan dan pengetesan *performance fire protaction* secara rutin
- Pekerja mampu menggunakan *fire protaction*

Pada bagian ini teknik penilaian dilakukan dengan cara memilih dua atau tiga orang pekerja untuk diberikan pertanyaan mengenai APAR, misalnya bagaimana

prosedur penggunaan APAR? Penilaian diberikan dari hasil jawaban para pekerja kontraktor dan melihat surat-surat kalibrasi dari APAR.

7. Penanganan kecelakaan, sakit dan meninggal.

   Hal-hal yang dinilai pada bagian ini:

   - Tersedia kotak P3K dan obat-obat sesuai standard an tidak kadaluarsa.
   - Terdapat personil terlatih sebagai petugas P3K
   - Seluruh pekerja telah diasuransikan/Jamsostek

   Pada bagian ini penilaian bisa langsung dilihat dari kotak P3K yang tersedia dilokasi kerja dan dokumen-dokumen dari kontraktor. Jika tidak sesuai maka penilaian bisa dibawah *score max*.

8. SIKA untuk pekerjaan critical

   Hal-hal yang dinilai pada bagian ini:

   - SIKA telah sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan
   - SIKA masih berlaku
   - Dilakukan pengetesan/pemeriksaan terlebih dahulu sebelum SIKA diterbitkan
   - Bahaya dan rekomendasi SIKA telah dikomunikasikan ke pekerja yang terkait.

   Penilaian dilakukan dengan melihat dokumen kontraktor.

9. Kebersihan dan kerapian lokasi kerja

   Hal-hal yang dinilai pada bagian ini:

   - Bahan dan peralatan disimpan di tempat yang teratur
   - Memisahkan material yang berbahaya, beracun, dan mudah terbakar
   - Menjaga kebersihan lokasi kerja

- Tidak ada bahan berbahaya dan beracun di lokasi jalur mobilisasi.

Penilai dilakukan dengan melihat langsung kondisi lingkungan kerja yang sedang dikerjakan oleh kontraktor. Jika ada bagian yang tidak sesuai letaknya pengawas kontraktor wajib ditegur dan diberikan nilai dibawah *score max.*

10. Pengelolaan sampah dan materi bekas

Hal-hal yang dinilai pada bagian ini:

- Sampah dari bagian tersebut telah dikelompokkan berdasarkan pada jenisnya (B3, anorganik, Organik, dan Limbah Klinis).
- Identifikasi kategori dari limbah telah dilakukan sesuai dengan jenis limbah yang ada ditempat penampungan limbah yang tersebut.
- Tempat penampungan limbah dalam kondisi yang baik (tidak bocor/retak/rusak)

Penilai dilakukan dengan melihat langsung kondisi lingkungan kerja yang sedang dikerjakan oleh kontraktor. Jika ada bagian yang tidak sesuai letaknya pengawas kontraktor wajib ditegur dan diberikan nilai dibawah *score max.*

11. Keselamatan terhadap paparan material

Hal-hal yang dinilai pada bagian ini:

- Tidak merokok dilokasi yang tidak diperbolehkan.
- Tidak membawa/mengkonsumsi minuman/obat-obatan terlarang dan senjata yang dilarang dilokasi kerja

Penialain dilakukan langsung dengan mengecek langsung tas dan kantong dari para pekerja.

12. Penerapan SOP terhadap peralatan operasi

Hal-hal yang dinilai pada bagian ini:

- Setiap peralatan yang digunakan memiliki SOP
- SOP telah disosialisasikan ke pekerja .
- SOP tersedia dan mudah ditemukan dilokasi kerja.

Teknik penilaian dilakukan dengan menanyakan langsung pekerja yang menggunakan alat kerja atau mesin. Misalnya pada pekerja yang menggunakan mesin las bagaimana prosedur penggunaan mesin, APD apa yang harus digunakan pada saat pengerjaan mesin las? Meminta dokumen SOP kepada pekerja atau pengawas kontraktor. Jika jawaban tidak sesuai dengan SOP maka nilai yang diberikan berada dibawah *score max*.

13. Keselamatan perkakas tangan

Hal-hal yang dinilai pada bagian ini:

- Perekakas tangan hanya boleh digunakan oleh orang yang sudah memiliki kompetensi.
- Dilakukan pemeriksaan sebelum digunakan.
- Operator menggunakan APD yang diisyaratkan
- Posisi pengoperasian aman dan nyaman

Penilaian langsung dilakukan dengan melihat bagaimana kondisi pekerja yang sedang melakukaan pekerjaan dengan perkakas tangan. Jika tidak sesuai maka bisa diberi teguran langsung kepada pekerja dan pengawas kontraktor dan nilai yang diberikan dibawah *score maxi.*

14. Keselamatan pada pekerja panas (*Cutter*)

Hal-hal yang dinilai pada bagian ini:

- Pengelasan :
    - Welder harus sudah memiliki sertifikasi pengelasan sesuai dengan persyaratan
    - Penempatan peralatan harus dengan kondisi yang stabil.
    - Telah dilakukan gas test pada pengelasan
    - Terdapat APAR dilokasi welding.
    - Grounding telah dipasang selama pengelasan.
- Burner/Cutter
    - Telah dilakukan gas test sebelum pemotongan dengan burner
    - Terdapat APAR di dekat lokasi pemotongan dengan burner.
- Melakukan pemantauan dan mengantisipasi dampak perubahan temperature panas yang ekstrim pada pekerja.

Penilaian langsung pada pekerja pengelas dan cutter dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pekerja, tentang cara penggunaan alat dan melihat APAR yang disediakan ditempat kerja. Jika jawaban tidak sesuai maka nilai diberikan nilai dibawah *max score*.

Setelah pemberian *actual score* pada masing-masing item dari pokok bahasan yang dibutuhkan pada pekerjaan yang sedang dilakukaan, maka seluruh *actual score* dari item yang dipakai untuk penilaian di jumlahkan begitu juga dengan *max score* seluruh item yang diyang digunakan untuk penilaian di jumlahkan. Hasil penilaian dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\%Nilai\ Total = \frac{\sum \text{score actual yang dicapai terhadap item yang diperiksa}}{\sum \text{score maksimum target terhadap seluruh item yang diperiksa}} \text{ x } 100\%$$

Untuk *Check List* Inspeksi Program HSE berisi tentang persyaratan program HSE yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan tersebut berdasarkan HSE Plan yang telah disepakati terdiri dari 12 pokok bahasan. Pada penilaian ini juga memiliki *max score* yang telah ditetapkan Pertamina sebagai acuan dasar dalam pemberian *actual score* pada saat penilaian/pemeriksaan. Score max dari setiap pokok bahasan yang akan dinilai memiliki skor yang berbeda-beda ada yang score max bernilai 3 dan ada juga yang bernilai 4. Berikut ini 12 pokok bahasan yang akan dinilai pada inspeksi ini :

1. Penerapan Mitigasi *Job Health Safety Enviromental Analisis* (JHSE)

   Penilaian dilakukan dengan melihat pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan JHSE yang telah dibuat oleh kontraktor dalam HSE Plan. Dalam JHSE yang telah dibuat pada pekerjaan Pembangunan Tanki Timbun terdapat 9 urutan pekerjaan yang telah disepakai di HSE Plan, maka kontraktor harus melaksanakan seluruh urutan pekerjaan ini, jika ada salah satu urutan tidak dikerjakan maka nilai akan berkurang dari *score max* yang telah ditentukan.

2. HSE *Meeting*

   Penilaian pada *HSE Meeting* dilakukan pada kesesuaian jumlah target jadwal untuk HSE *Meeting* pada KPI di HSE Plan yang telah disepakati sebelumnya. Pada pekerjaan Pembangunan Tanki Timbun ini target jadwal HSE *Meeting* telah disepakati di KPI adalah 10 kali pertemuan. Dari 10 kali pertemuan dibagi dalam 12 bulan selama pekerjaan berlangsung. Dalam hal ini 10 kali pertemuan dibagi dalam 1 kali pertemuan tiap bulannya. Maka HSE Meeting ini harus dilakukan

sesuai target yang telah ditentukan, jika tidak penilain akan dibawah *score max.* Teknik penilaian ini harus disertai bukti notulen rapat kontraktor.

3. HSE *Talk/briefing*

   Pada penilaian HSE *Talk/briefing* hal yang dinilai juga berupa penilaian jumlah target HSE *Talk/briefing* yang telah disepakati pada KPI di HSE Plan sebelumnya. Adapun target HSE *Talk/briefing* yang telah disepakati pada pekerjaan Pembangunan Tanki Timbun ini adalah 270 kali. Dalam hal ini 270 kali HSE *Talk/briefing* dibagi dalam 12 bulan kalender. Jadi pekerja kontraktor harus melakukan 23 kali HSE *Talk/briefing* setiap bulannya. Target ini harus tercapai tiap bulannya dan dibuktikan dengan daftar hadir dari pekerja Pembangunan Tanki Timbun. Jika tidak terlaksana sesuai dengan target maka nilai bisa diberikan dibawah *max score*.

4. HSE *Training/Induction*

   Penilaian dilakukan adalah dengan melihat apakah kontraktor telah melaksanakan HSE *Training/Induction* sesuai dengan HSE Plan yang telah disepakati dan dilengkapi dengan dokumentasi. Salah satu contoh dari pelaksanaan HSE *Trainingi/induction* pada pekerja Tanki Timbun ini salah satunya *training* penggunaan APAR, semua kegiatan dari *training* ini harus didokumentasikan dan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Jadi walaupun kontraktor melaksanakannya namun tidak bisa memberikan bukti dokumentasi maka nilai akan berkurang dari *max score.*

5. Pelaporan Penerapan HSE ke Pertamina

   Pelaporan penerapan HSE dilakukan oleh kontraktor setiap minggu ke Pertamina. Hal ini sesuai dengan KPI yang telah disepakati pada HSE Plane pada pekerjaan Pembangunan Tanki Timbun. Adapun target yang harus dicapai adalah 36 kali laporan. Jumlah hasil laporan harus sesuai dengan jumlah target yang telah dibuat. Jika tidak sesuai dengan target maka penilaian berada dibawah *score max.*

6. Inspeksi HSE secara rutin oleh level pelaksana

   Pengawas kontraktor harus melakukan inspeksi HSE setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan jumlah target yang disepakati pada KPI di HSE Plan yaitu 12 kali dalam 12 bulan kalender. Hasil inspeksi ini harus dilaporkan kepada Pertamina tiap bulannya. Jika target tidak tercapai maka nilai akan berkurang dari skor max.

7. Inspeksi HSE oleh Managemen kontraktor.

   Manajemen kontraktor melakukan kunjungan atau inspeksi selama 3 kali dalam 12 bulan kalender. Dalam hal ini HSE manajemen melakukan kunjungan 4 bulan sekali ke Pertamina untuk melihat pekerjaan pembangunan tanki timbun yang sedang dikerjakan. Jumlah 3 kali kunjungan manajemen dalam 12 bulan kalender ini, sesuai dengan target yang telah disepakati dalam KPI di HSE Plan. Pelaksanaan kunjungan ini harus didokumentasikan untuk dilaporkan ke Pertamina. Jika target tidak tercapai maka skor akan di bawah skor max.

8. *Incident/accident reporting*

   Pelaksaannya sama seperti dengan pelaporan penerapan HSE ke Pertamina dalam sebulan sekali, namun di sini target dari kecelakaan yang telah disepakati pada KPI di HSE Plan yaitu untuk kejadian fatal targetnya nol, kejadian besar targetnya

nol, kejadian sedang targetnya nol, kejadian kecil targetnya 5, dan *first aid* targetnya 5. Jadi dalam 12 bulan kalender kontraktor harus menacapai target yang telah disepakati tersebut. Jika nilai melebihi angka target, maka penilaian berada di bawah skor max.

9. *Investigation report*

   Kontraktor akan dinilai tentang pelaksanaan investigasi terhadap insiden yang terjadi. Dan hasil investigasi dilaporkan ke Pertamina lalu pihak Pertamina akan memberikan rekomendasi tindak lanjut dari hasil investigasi tersebut. Jika kontraktor tidak melaksanakan investigasi tersebut sampai pada tindak lanjut, maka penilaian terhadap kontraktor berada di bawah skor max.

10. Pekerja paham terhadap HSE Policy & Objective pekerjaan tersebut

    Penilaian dilakukan pada bagian ini adalah dengan melihat kontraktor melakukan sosialisasi HSE Policy dan objective pekerjaan pembangunan tanki timbun kepada para pekerja. Sosialisasi ini harus didokumenmtasikan dan dilaporkan pada Pertamina dengan bukti daftar hadir dari para pekerja yang mengikuti sosialisasi. Untuk penilaiannya, dilakukan denga teknik memilih beberapa pekerja untuk diberi pertanyaan dari hasil HSE Policy dan object pekerjaan yang telah disampaikan oleh kontraktor.

11. Pemeriksaan kesehatan

    Hal yang dinilai adalah menilai kontraktor apakah telah melakukan pemeriksaan kesehatan pada seluruh pekerja yang bekerja pada pembangunan tanki timbun. Hasil laporan pemeriksaan kesehatan akan dilaporkan oleh kontraktor kepada Pertamina. Jika hasil laporan pemeriksaan kesehatan tidak sesuai jumlahnya

dengan jumlah pekerja pada pembangunan tanki timbun, maka penilaian akan diberikan di bawah skor max.

12. Tindak lanjut temuan.

    Pada tindak lanjut temuan ini yang dinilai adalah apakah kontraktor melakukan tindak lanjut terhadap temuan aspek HSE dari internal kontraktor, maupun dari Pertamina serta mendokumentasikannya.

Setelah pemberian *actual score* pada masing-masing pokok bahasan yang dibutuhkan pada pekerjaan yang sedang dilakukan, maka seluruh *actual score* dari item yang dipakai untuk penilaian di jumlahkan begitu juga dengan *max score* seluruh item yang diyang digunakan untuk penilaian di jumlahkan.Hasil penilaian dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\%Nilai\ Total = \frac{\sum \text{score actual yang dicapai terhadap item yang diperiksa}}{\sum \text{score maksimum target terhadap seluruh item yang diperiksa}} \text{x } 100\%$$

Kemudian hasil inspeksi dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada bagian teknik sebagai penilaian sementara untuk kontraktor. Hasil penilaian sementara dikonfirmasikan kepada kontraktor mengenai kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan tersebut pada rapat HSE oleh pihak Pertamina.

Namun dalam kenyataannya dari hasil observasi yang dilakukan peneliti pihak Pertamina sering melakukan keterlambatan dalam melaksanakan inspeksi ini, hal ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia dibanding dengan jadwal kegiatan yang padat yang ada di Pertamina.

4.2.6. Gambaran Penilaian Akhir Berlangsung terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor

Hasil wawancara dengan informan mengenai gambaran tahapan penilaian akhir terkait pelaksanaan CSMS terhadap kontraktor pada Tanki Timbun di TBBM Medan Group dapat dilihat dalam tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6 Matriks Pernyataan Informan Tentang Gambaran Tahapan Penilaian Akhir terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group

No	Informan	Pernyataan
1	Asisten HSE 1	Tidak ada informasi yang diberikan
2	Asisten HSE 2	Saat semua pekerjaan telah selesai dievaluasi kembali untk mendapatkan nilai akhir dari pekerjaan kontraktor, semua acuan dasar pelaporan berdasarkan hasil laporan sementara dan hasil laporan program HSE Plan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor. Laporan program HSE Plan tersebut harus dibuktikan dengan laporan-laporan kegiatannya, diantaranya bukti absensi, laporan notulen rapat, laporan jumlah tenaga kerja, laporan jumlah jam kerja kontraktor, angka fatality dan kematian nya harus nol. Dari laporan tersebut akan terlihat pencapaian KPI yang mereka buat pada saat prakualifikasi. Pelaksanaan evaluasi akhir ini dilaksanakan segera setelah

		pekerjaan selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi akhir tersebut dituliskan dalam Form Evaluasi Akhir dan harus dikomunikasikan kepada kontraktor serta harus disetujui oleh kedua belah pihak baik Kontraktor maupun Pertamina. Total maksimum nilai akhir evaluasi tersebut adalah 100%. Perhitungan ini digunakan untuk menyimpulkan apakah kinerja HSE kontraktor selama dalam pelaksanaan pekerjaan di Pertamina tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Hasil evaluasi akhir tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan perhargaan atau sanksi terhadap kinerja HSE kontraktor setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
3	Asisten HSE 3	Tidak ada informasi yang diberikan
4	Operator HSE	Tidak ada informasi yang diberikan
5	Asisten Teknik	Penilaian akhir memang ada pada kita. Tapi karena pekerjaannya masih belum selesai, jadi saya belum melakukan assessment. JAdi ada 3 hal yang perlu untuk memulai project yaitu awal (HSE plan), assessment, kemudian evaluasi akhir.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi oleh peneliti, pada tahapan ini saat semua pekerjaan telah selesai dievaluasi kembali untk mendapatkan nilai akhir dari pekerjaan kontraktor, semua acuan dasar pelaporan berdasarkan hasil laporan sementara dan hasil laporan program HSE Plan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor.

Laporan program HSE Plan tersebut harus dibuktikan dengan laporan-laporan kegiatannya, diantaranya bukti absensi, laporan notulen rapat, laporan jumlah tenaga kerja, laporan jumlah jam kerja kontraktor, angka fatality dan kematian nya harus nol. Dari laporan tersebut akan terlihat pencapaian KPI yang mereka buat pada saat prakualifikasi.

Penilaian akhir merupakan tahapan mengevaluasi pelaksanaan aspek HSE yang tertuang dalam HSE Plan setelah kontrak selesai dilaksanakan sebagai bahan umpan balik terhadap pihak kontraktor dan Pertamina untuk perbaikan pada pekerjaan yang mendatang. Pelaksanaan penilaian akhir ini dilakukan berdasarkan pada HSE Plan yang disepakati sebelumnya, penerapan HSE Plan tersebut oleh kontraktor selama tahapan *Pre-Job Activity* dan *Work In Progress*, pencapain KPI, laporan evaluasi sementara kinerja HSE kontraktor, tanggapan kontraktor melalui perbaikan dan tindak lanjut hasil temuan selama pelaksanaan pekerjaan.

Pelaksanaan evaluasi akhir ini dilaksanakan segera setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi akhir tersebut dituliskan dalam Form Evaluasi Akhir dan harus dikomunikasikan kepada kontraktor serta harus disetujui oleh kedua belah pihak baik Kontraktor maupun Pertamina. Total maksimum nilai akhir evaluasi tersebut adalah 100%. Perhitungan ini digunakan untuk menyimpulkan apakah

kinerja HSE kontraktor selama dalam pelaksanaan pekerjaan di Pertamina tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Hasil evaluasi akhir tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan perhargaan atau sanksi terhadap kinerja HSE kontraktor setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

BAB V
PEMBAHASAN

5.1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan, namun peneliti melakukan usaha semaksimal mungkin agar data-data yang diperoleh memiliki kualitas yang terjamin. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada saat penelitian, ada beberapa tahapan CSMS sudah terlaksana sehingga peneliti hanya bisa melakukan observasi langsung pada tahap *work in progress* (pekerjaan berlangsung) saja.
2. Ada beberapa data yang tidak bisa diperoleh oleh peneliti karena merupakan rahasia perusahaan seperti data hasil penilaian risiko, prakualifikasi dan nilai hasil dari evaluasi akhir kontraktor.
3. Proses pelaksanaan tahapan CSMS PT. Pertamina melibatkan berbagai macam unit kerja atau fungsi seperti bagian teknik, staf administrasi, keuangan, dan termasuk K3LL. Namun data peneliti seluruhnya hanya didapat dari departemen K3LL. Penulis kesulitan untuk memperoleh data dari fungsi lain, karena informasi yang diperoleh seperti dari bagian teknik bukan merupakan informasi yang diperlukan terkait hasil penelitian.

5.2. Tinjauan Implementasi CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun 5000 Kl di TBBM Medan Group

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman efesien dan produktif, dimana setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 pasal 4 ayat 2 menyebutkan instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Terminal BBM Medan Group dimana mereka membuat Pedoman CSMS untuk menerima kontraktor yang akan bekerjasama dengan pihak Pertamina.

Berdasarkan hasil penelitian tinjauan implementasi CSMS terhadap kontraktor pada pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group diketahui bahwa kontraktor sebelum mengerjakan pekerjaan tersebut harus melalui tahapan-tahpan CSMS sesuai dengan Pedoman CSMS PT. Pertamina. Berikut ini adalah proses tahapan implementasi CSMS yang diterapkan di TBBM Medan Group terhadap kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun.

5.2.1. Gambaran Tahapan Penilaian Risiko terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor

Setiap perencanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, hal ini tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 tahun 2012 pada bagian ketiga Perencanaan K3 pasal 9 ayat 3 huruf b yaitu dalam menyusun rencana K3 pengusaha harus mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05 /PRT/ M/ 2014 pada pasal 7 ayat 3 meyebutkan penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa wajib memuat potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 kontruksi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan dokumen perencanaan atau sumber lainnya. Potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Risiko K3 kontruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan kontruksi.

Pada Lampiran I PP RI No. 50 tahun 2012, dijelaskan pada bagian B Perencanaan K3 bahwa pengusaha menyusun Rencana K3 berdasarkan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan

rencana. Dalam penilaian risiko ini menentukan skala prioritas, yang merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan. Upaya pengendalian bahaya dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administrative, dan penggunaan alat pelindung diri. Dalam kriteria audit SMK3 pada Lampiran II PP RI No. 50 tahun 2012 pada no. 2 mengenai pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 butir 2.1.1 disebutkan terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, dan pada butir 2.1.2 disebutkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi k3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten. Berdasarkan konsep ini bahwa Terminal BBM Pertamina Labuhan Deli telah melaksanakan dan memahami penerapan persyaratan perencaan K3. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada asisten HSE bahwa setiap pekerjaan yang direncanakan telah dilakukan penilaian risikonya, Penilaian risiko ini dinilai dari segi teknis pekerjaannya, dari segi biaya dan asetnya serta alat pelindung diri yang digunakan. Penilain risiko ini dilakukan oleh beberapa bagian yang berkompeten mulai dari bagian teknik, bagian K3LL, dan bagian administrasi, dan hasil dari penilaian risiko disimpan ke dalam bentuk dokumen oleh pihak Pertamina. Penilaian risiko ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan dan dikategorikan menjadi salah satu dari tingkatan risiko berikut : Risiko Rendah (*Low Risk),* Risiko Menengah (*Medium Risk),* Risiko Tinggi (*High Risk).*

Pada lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05 /PRT/ M/ 2014 dijelaskan bahwa penilaian tingkat risiko k3 kontruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan/frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan/kerugian/dampak kerusakan yang ditimbulkan. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya risiko K3 konstruksi dinyatakan sebagai berikut:

1. Nilai 1 : jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
2. Nilai 2 : kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
3. Nilai 3 : sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat risiko K3 konstruksi dapat dilihat pada contoh berikut:

Tabel 5.1. Contoh Nilai Keparahan/kerugian/dampak kerusakan akibat risiko K3 Konstruksi

Tingkat.	Keparahan/Kerugian/Dampak				Nilai
	Orang	Harta/Benda	Lingkungan	Keselamatan Umum	
Ringan	Terpeleset, polusi debu, terserempet, (cukup pengobatan P3K atau klinik)tetap dapat lanjut bekerja (tidak kehilangan hari kerja)	Gangguan pada kendaraan atau alat berat, namun tidak menyebabkan pekerjaan terhambat dan dapat diperbaiki dalam waktu 1x24 jam	Terdapat eceran tanah galian sehingga mengganggu lingkungan sekitar	Jalan menjadi sempit (lalu lintas terganggu/macet , ada kecelakaan lalu lintas)	1
Sedang	Tersengat aliran listrik,	Kerusakan alat berat misalnya	Terdapat polusi debu,	Kendaraan terperosok	2

	menghirup gas beracun, terkilir, memerlukan pengobatan di luar lokasi kegiatan (Puskesmas atau Rumah Sakit), karena klinik di lokasi kegiatan tidak tersedia/mampu, maksimum istirahat di rumah/di luar lokasi kegiatan selama 2x24 jam	: As roda patah, alat berat terguling dan menyebabkan kerusakan, waktu perbaikan dibutuhkan 1 sampai 7 hari	kebisingan, ada keluhan dari masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan	dalam lubang galian	
Berat	Tersengat aliran listrik, menghirup gas beracun, patah kaki, geger otak, meninggal, luka berat, dirawat-inap di RS, atau kehilangan hari kerja di atas 2x24 jam, atau cacat fungsi atau organ, meninggal.	Dinding saluran ambruk, lokasi galian ambles, alat rusak berat, jaringan utilitas bawah tanah terganggu (kabel listrik putus, pipa PAM pecah, kabel telepon putus, pipa gas pecah), mengakibatkan tidak berfungsinya fasilitas umum tersebut, waktu pemulihan dibutuhkan di atas 7 hari		• Sering terjadi tabrakan kendaraan • Masyarakat sekitar terkena ISPA akibat polusi debu	3

Tingkat risiko K3 konstruksi (TR) adalah hasil perkalian antara nilai kekerapan terjadinya risiko K3 konstruksi (P) dengan niai keparahan yang ditimbulkan (A)

TR = P x A

Hasil perhitungan tingkat risiko K3 konstruksi dapat dijelaskan dengan table sebagai berikut:

Tabel 5.2. Nilai tingkat Risiko K3 Konstruksi

Tingkat Risiko K3 Konstruksi		Keparahan (Akibat)		
		1	2	3
Kekerapan	1	1	2	3
	2	2	4	6
	3	3	6	9

Keterangan :

: Tingkat Risio K3 Rendah

: Tingkat rsiko K3 Sedang

: Tingkat risiko K3 Tinggi

Sesuai dengan OHSAS 18001-2007, bahwa suatu organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi bahaya yang ada, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian yang diperlukan. Prosedur untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko harus memperhatikan:

a. Aktivitas rutin dan tidak rutin
b. Aktivitas seluruh personel yang mempunyai akses ke tempat kerja (termasuk kontraktor dan tamu)
c. Perilaku manusia, kemampuan dan factor-faktor manusia lainnnya
d. Bahaya-bahaya yang timbul dari luar tempat kerja yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan personel di dalam kendali organisasi di lingkungan tempat kerja
e. Bahaya-bahaya yang terjadi di sekitar tempat kerja hasil aktivitas kerja yang terkait di dalam kendali organisasi
f. Prasarana, peralatan dan material di tempat kerja, yang disediakan baik oleh organisasi ataupun pihak lain
g. Perubahan-perubahan atau usulan perubahan di dalam organisasi, aktivitas-aktivitas atau material
h. Modifikasi system manajemen K3, termasuk perubahan sementara, dan dampaknya kepada operasional, proses-proses dan aktivitas-aktivitas
i. Adanya kewajiban perundangan yang relevan terkait dengan penilaian risiko dan penerapan pengendalian yang dibutuhkan
j. Rancangan area-area kerja, proses-proses, instalasi-instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasional dan organisasi kerja, termasuk adaptasinya kepada kemampuan manusia.

Metodologi organisasi dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus:

a. Ditetapkan dengan memperhatikan ruang lingkup, sifat dan waktu untuk memastikan metodenya proaktif
b. Menyediakan identifikasi, prioritas dan dokumentasi risiko-risiko, dan penerapan pengendalian, sesuai keperluan.

Berdasarkan sistem manajemen K3 OHSAS 18001 (Ramli, 2010) bahwa tingkat risiko merupakan kombinasi dari kemungkinan kejadian dan keparahannya. Suatu risiko yang kemungkinan terjadinya sangat tinggi (E), dan jika terjadi akan menimbulkan bencana dan korban yang sangat besar (5), maka risiko tersebut dapat digolongkan sebagai ekstrim (lihat gambar 2.3). Peringkat kemungkinan dan keparahan secara kualitatif ini sangat relative dan bervariasi, misalnya dengan menggunakan 3,4 atau 5 peringkat. Karena itu dapat dikembangkan oleh masing-masing organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing atau mengacu kepada suatu referensi tertentu misalnya yang dikeluarkan oleh AN/NZS 4360, OHSA, atau *Institute of Risk Management*, UK. Menurut standar AN/NZS 4360 tentang Standar Manajemen Risiko, proses manajemen risiko mencakup langkah sebagi berikut:

1. Menentukan konteks
2. Identifikasi risiko
3. Penilaian risiko (analisa risiko dan evaluasi risiko)
4. Pengendalian risiko
5. Komunikasi dan konsultasi
6. Pemantauan dan tinjauan ulang

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti, bahwa Terminal BBM Pertamina Labuhan Deli telah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas.

Penentuan tingkat risiko pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi tingkat keparahan (yang berdampak terhadap keselamatan manusia, asset/peralatan, lingkungan dan citra) dan kemungkinan/frekuensi kejadian yang kemudian dipetakan dalam matriks penilaian risiko. Sehingga dengan dilakukan penilaian risiko pada pekerjaan yang dikontrakkan dapat menentukan persyaratan yang dibutuhkan terhadap tahapan CSMS selanjutnya. Dan semua proses dari tahapan penilaian risiko ini didokumentasikan pada file pertamina hal ini sesuai dengan kriteria audit SMK3 pada PP No 50 tahun 2012 tentang SMK3 lampiran II no 2.1.1 yang isinya terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.

5.2.2. Gambaran Tahapan Prakualifikasi terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi pasal 3 ayat 1 menyebutkan pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana kontruksi, pelaksana kontruksi, dan pengawas kontruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung. Pada ayat 3 juga disebutkan dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pengguna jasa wajib melaksanakan prakualifikasi. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 59 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi pada pasal 10 disebutkan :

1. Pemilihan perencana kontruksi dan pengawas kontruksi dengan cara pelelangan pelelangan terbatas dilakukan untuk pekerjaan yang :
    a. Mempunyai risiko tinggi
    b. Mempunyai teknologi tinggi
2. Pemilihan perencana kontruksi dan pengawas kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan syarat:
    a. Diumumkan secara luas melalui media elektronik dan / atau media cetak
    b. Jumlah penyedia jasa yang tersedia terbatas
    c. Melalui proses prakulifikasi
    d. Peserta pelelangan yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga.
    e. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.

Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3, hal ini disebutkan dalam Lampiran I PP RI No.50 Tahun 2012 pada bagian C pelaksanaan rencana K3 dan hal ini juga tertera pada pasal 11 ayat 2 huruf d yang menyatakan bahwa kegiatan dalam pemenuhan persyaratan k3 paling sedikit meliputi diantaranya penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Dan pada ayat 3 disebutkan kegiatan sebagaimana yang dimaksud di ayat 2 dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Dari hasil penelitian yang

peneliti dapat dari wawancara bahwasanya TBBM Medan Group dalam pemakaian jasa kontraktor sebagai mitra kerja Pertamina, dalam proses pemilihan kontraktor mereka melakukan proses prakualifikasi, yang mana hal ini merupakan tahapan kedua dari pedoman CSMS yang mereka terapkan untuk kontraktor yang bertujuan untuk menyaring kontraktor potensial yang memiliki kemampuan untuk mengelola risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan. Kontraktor yang diundang juga sesuai dengan hasil penilaian risiko yang telah ditetapkan pada tahap awal. Proses prakualifikasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi dari aspek K3 apa saja yang dimiliki oleh kontraktor. Hal ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah disebutkan di atas.

Tata cara pemilihan pelaksana kontruksi menurut PP RI No 59 Tahun 2010 pada pasal 10 ayat 3 paling sedikit memenuhi tahapan:

a. Pengumuman prakualifikasi
b. Pemasukan dokumen prakualifikasi
c. Evaluasi prakualifikasi.

Tata cara di atas sesuai dengan yang dilakukan oleh pihak Pertamina dalam tahapan prakualifikasi, dimana pihak Pertamina melakukan pengumuman prakualifikasi dengan melakukan pelelangan kepada kontraktor yang diundang sesuai dengan *bidder list* yang dimiliki oleh Pertamina. Lalu kontraktor-kontraktor yang diundang mengisi dokumen prakualifikasi yang sudah dibuat oleh Pertamina dalam pedoman CSMS, yang mana dokumen prakualifikasi ini isinya terkait dengan pelaksanaan aspek HSE tentang profil perusahaan, kebijakan perusahaan, peralatan yang digunakan perusahaan, personil pekerja, dan prosedur-prosedur pekerjaan yang

dimiliki oleh perusahan. Evaluasi prakualifikasi dilakukan dengan verifikasi dokumen dan lapangan. Dimana verifikasi ini dilakukan oleh orang yang kompeten dari Pertamina. Hal ini sesuai dengan PP RI No 50 Tahun 2012 pada lampiran I tentang penerapan SMK3 pada bagian c pelaksnaan rencana K3 yaitu perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tersebut memenuhi K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.

Pelaksanaan verifikasi itu dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap apa yang telah diisi oleh kontraktor dalam dokumen prakualifikasi. Dimana setiap bagian yang diisi harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang ada misalnya kebijakan perusahaan yang tertulis, bertanggal, dan ditandatangani oleh pengusaha, dokumen kebijakan ini harus bisa ditunjukkan oleh kontraktor ke pihak Pertamina. Dari dokumen yang ada akan diverifikasi lagi di lapangan yaitu di kantor kontraktor apakah dokumen itu telah di komunikasikan kepada seluruh karyawan di kantor kontraktor tersebut. Hal ini telah sesuai dengan pedoman penilaian SMK3 yang ada pada PP RI No 50 tahun 2012 yang tertera pada lampiran II.

Hasil penilaian prakualifikasi disesuaikan dengan pedoman CSMS yang telah dibuat oleh Pertamina, dimana dalam pedoman CSMS Pertamina telah menentukan nilai standard kelulusan Prakualifikasi CSMS yaitu risiko tinggi (total skor $\geq$ 55), menengah (40 $\leq$ total skor < 50), risiko rendah (25 $\leq$ total skor < 40), dan tidak lulus (total skor < 25). Setiap hasil proses penilaian pada tahap prakualifikasi ini didokumentasikan dalam file pertamina. Berbeda dengan ketentuan penilaian hasil

audit SMK3 dalam PP RI No 50 tahun 2012 yang tertera pada lampiran II bagian c, tingkat penilaian penerapan SMK3 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3 Penilaian Tingkat Penerapan SMK3

Kategori Perusahaan	Tingkat Tingkat Penerapan		
	0-59%	60-84%	85-100%
Kategori tingkat awal (64 kriteria)	Tingkat penilaian penerapan kurang	Tingkat penilaian penerapan baik	Tingkat penilaian penerapan memuaskan
Kategori tingkat transisi (122 kriteria)	Tingkat penilaian penerapan kurang	Tingkat penilaian penerapan baik	Tingkat penilaian penerapan memuaskan
Kategori tingkat lanjutan (166 kriteria)	Tingkat penilaian penerapan kurang	Tingkat penilaian penerapan baik	Tingkat penilaian penerapan memuaskan

Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya ibagi atas 3 kategori yaitu:

1. Kategori Kritikal ; temuan yang mengakibatkan kematian (fatality)
2. Kategori mayor
    a. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
    b. Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3
    c. Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi

3. Kategori minor

   Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman dan acuan lainnya.

Dalam hal penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor, maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3 dan penilaian tingkat penerapan SMK3 tidak mengacu pada tabel 5.2 tersebut di atas.

5.2.3. Gambaran Tahapan Seleksi terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor

Pembangunan Tangki Timbun dikategorikan sebagai pekerjaan yang berisiko tinggi, sehingga kontraktor yang akan diundang adalah kontraktor yang lulus mendapatkan sertifikat CSMS dengan pekerjaan risiko tinggi. Data kontraktor dilihat dari database Pertamina, yang diundang adalah kontraktor yang mempunyai urutan nilai lima teratas dari hasil prakualifikasi. Hal ini sesuai dengan tata cara pemilihan pelaksana kontruksi menurut PP RI No 59 Tahun 2010 pada pasal 10 ayat 3 bagian d yang isinya undangan berdasarkan hasil prakualifikasi.

Kontraktor yang diundang akan dijelaskan ruang lingkup kerjanya. Kontraktor menyiapkan beberapa dokumen diantaranya dokumen teknis, dokumen administrasi, dan dokumen HSE Plan. Setelah tahapan proses teknik dan K3LL tersebut selesai maka kontraktor-kontraktor tersebut akan melanjutkan proses melalui penyeleksian di bagian keuangan dengan melihat proses penawaran terendah. Kontraktor yang mecapai nilai 80 yang akan lolos dan memberikan penawaran terendah yang akan lolos mendapatkan kontrak a*ward*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI N0.59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi pada pasal 10 butir 3 yang menyebutkan pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan mengikuti tata cara pemilihan pelaksana kontruksi dengan cara pelelangan terbatas, pada ayat 4 disebutkan tata cara pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1:

a. Pengumuman prakualifikasi
b. Pemasukan dokumen prakualifikasi
c. Evaluasi prakualifikasi
d. Penjelasan
e. Pemasukan penawaran
f. Evaluasi penawaran
g. Penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan
h. Pengumuman calon pemenang
i. Masa sanggah
j. Penetapan pemenang.

HSE Plan menjadi salah satu item penting sebagai persyaratan dari pelelangan pekerjaan. HSE Plan ini merupakan perencanaan K3 yang harus dibuat sebelum pelaksanaan pekerjaan yang isinya terdiri dari :

1. Rencana mitigasi risiko/potensi bahaya terhadap pekerjaan yang ditenderkan berupa JHSEA (*Job Health Safety Environment Analysis*).
2. Prosedur operasi dan standar keselamatan yang disyaratkan dalam pekerjaan tersebut.

3. HSE *Performance Indicator*/KPI (*Key Performance Indicator*) HSE kontraktor sebagai acuan untuk mengukur dan memantau keberhasilan penerapan aspek HSE yang dijanjikan oleh kontraktor selama pelaksanaan pekerjaan tersebut yang terdiri dari 2 indikator utama yaitu *lagging indicator* (kejadian fatal, kejadian besar, kejadian sedang, kejadian kecil, *first aid*) dan *leading indicator* (rapat HSE, HSE *Talk*, pelaporan HSE, kunjungan manajemen, penutupan temuan, inspeksi dan audit, pelanggaran APD, pelanggaran sampah, pelanggaran *hygiene industry*, pelanggaran aturan rokok, laporan *nearmiss*)..
4. Struktur organisasi proyek yang mengakomodir posisi personil HSE kontraktor.
5. Pemenuhan kompetensi HSE yang disyaratkan terhadap seluruh pekerja yang terlibat dalam aktivitas pekerjaan kontrak tersebut berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya.
6. HSE *policy* dan HSE *objective* kontraktor terhadap pekerjaan kontrak tersebut.
7. Audit dan inspeksi terhadap pemenuhan persyaratan HSE.
8. *Accident, incident,* dan *investigation report*
9. HSE *communication*
10. Pemeriksaan kesehatan

Hal ini juga terkait pada Lampiran 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, menyebutkan bahwa

isi Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) meliputi beberapa hal yaitu:

1. Kebijakan K3: berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer Proyek/Kepala Proyek.
    a. Perusahaan penyedia jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan
    b. Kepala protek/*Project Manager* harus mengesahkan kebijakan K3
    c. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
        (a) Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3
        (b) Mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3
        (c) Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3
2. Organisasi K3
3. Perencanaan K3

    Penyedia jasa wajib membuat identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko K3, dan penanggung jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.

a. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko K3, dan penanggung jawab.

   Penyusunan identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko K3, dan penanggung jawab sesuai dengan format pada tabel 2.1 identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risikoK3, dan penanggung jawab (terlampir).

b. Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya

   Daftar peraturan perundang-udangan dan persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 konstruksi bidang PU antara lain sebagai berikut :

   a) UU No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi
   b) Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3
   c) ..... (diisi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 konstruksi bidang PU)

c. Sasasaran dan Program K3

   a) Sasaran

      1. Sasaran umum ; nihil kecelakaan yang fatal (*zero fatal accidents*) pada pekerjaan konstruksi
      2. Sasasaran khusus ; sasaran rinci dari setiap pengendalian risiko yang disusun guna tercapainya sasaran umum, contoh

sebagaiman pada Tabel 2.3 Penyusunan Sasaran dan Program K3 (terlampir).

b) Program K3

Program K3 meliputi sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring, dan penanggung jawab, contoh sebagaimana tabel 2.3. Penyusunan Sasaran dan Program K3

4. Pengendalian Operasional K3

Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian pada tabel 2.3., diantaranya:

a. Menunjuk penanggung jawab kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam struktur organisasi K3 beserta uraian tugas
b. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai contoh tabel 2.3.
c. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja
d. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko pada contoh tabel 2.3
e. Sisitem pertolongan pertama pada kecelakaan
f. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada contoh tabel 2.1.

5. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3

Pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian 4 (pengendalian operasional) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian 3 (perencanaan K3) sesuai dengan uraian tabel 2.3.

6. Tinjauan Ulang Kinerja K3

   Hasil pemeriksaan dan kinerja K3 pada bagian 5 diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana ditetapkan pada tabel 2.3.

   Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa HSE Plan menjadi salah satu item penting sebagai persyaratan dari pelelangan pekerjaan, maka kontraktor yang diundang harus membuat dokumen HSE Plan, dokumen teknik, dan dokumen administrasi. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2014 pasal8 menyebutkan bahwa penerapan SMK3 pada tahap pemilihan barang/jasa terdiri dari:

1. Dokumen Pemilihan penyedia barang/jasa harus memuat persyaratan K3 konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis
2. Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus memuat ketentuan tentang kriteria evaluasi RK3K
3. Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan rekrutmen ahli K3 konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan

4. Pada saat aabwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 konstruksi wajib dijelaskan
5. Evaluasi teknis RK3K penawaran dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3
6. Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan ahli K3 konstruksi/petugas K3 konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat ahli K3 konstruksi/petugas K3 konstruksi
7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumenpemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur
8. RK3K penawaran yang disusun oleh penyedia jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran. Sebagaiman diatur dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barag/jasa yang berlaku di lingkungan kementerian pekerjaan umum
9. Rencana biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian risiko K3 konstruksi sesuai dengan RK3K penawaran
10. Apabila penyedia jasa tidak memperhitungkan biaya K3 konstruksi atau rencana biaya K3 konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka penyedia jasa tetap wajib melaksanakan program K3 konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK

11. Penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan

5.2.4. Gambaran Tahapan Prapelaksanaan terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor

Kontraktor yang dinyatakan lulus dan mendapatkan kontrak a*ward* untuk pekerjaan Pembangunan Tanki Timbun 5000 Kl di TBBM Medan Group harus mengikuti rapat awal sebelum pekerjaan dimulai (*Kick of Meeting)* bersama pihak Pertamina TBBM Medan Group. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 bagian III pasal 9 tentang "Penerapan SMK3 pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi" ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/*Pre Construction Meeting* (PCM) oleh penyedis jasa, untuk disahkan dan ditandatangani oleh PPK dengan menggunakan Format pada lampiran 2 (terlampir). RK3K telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang "Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja" pada butir (3.1) menyebutkan bahwa:

3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.

3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi

lainnya yang berakitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi.

3.1.3 Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan.

3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai impilkasi terhadap K3 diidentifikasikan, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.

Hal-hal tersebut di atas sesuai dengan pembahasan dalam *Kick of Meeting* yang meliputi penjelasan mengenai rencana kerja, menyetujui HSE Plan yang akan diimplementasikan, memeriksa kesiapan semua perlengkapan dari peralatan HSE serta alat pelindung diri yang dibutuhkan, mereview seluruh potensi bahaya dan risiko pekerjaan tersebut beserta rencana dan kesiapan mitigasinya (*Job Safety Analysis).*

Pada butir (3.2) juga disebutkan bahwa:

3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan, dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.

3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.

3.2.3 Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan.

3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokuentasikan.

Dari hasil rapat dan pemeriksaan di lapangan jika masih ada ketidaksesuaian dengan HSE Plan yang dibuat oleh kontraktor, maka pihak kontraktor wajib untuk memperbaiki HSE Plan. Setelah pihak kontraktor memperbaiki HSE Plan dan disepakati oleh pihak Pertamina, hasil penilaian ditandatangani oleh pihak Pertamina dan pihak Kontraktor.

5.2.5. Gambaran Tahapan Pekerjaan Berlangsung terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor

Tahapan pekerjaan berlangsung merupakan tahapan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan secara fisik telah dilakukan sesuai dengan HSE Plan yang disepakati. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara seksama melalui aktifitas inspeksi. Pada Lampiran II Peraturan Pemerintah RI No.50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamtan dan Kesehatan Kerja butir (6.2) tentang pengawasan menyebutkan bahwa:

6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.

6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas

6.2.3 Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian

6.2.4 Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha dan pengurus.

6.2.5 Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi.

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 bagian III pasal 9 tentang ”Penerapan SMK3 pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi ayat 3-7 menyebutkan juga bahwa:

- Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa penyedia jasa dalam bentuk kerja sama operasi (KSO), pemimpin KSO harus menetapkan kebijakan K3 konstruksi yang berlaku untuk seluruh penyedia jasa.
- Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
- Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
- Apabila terjadi kecelakaan kerja, penyedia jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2x24 jam.

- Penyedia jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulan, dalam rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.

Berbeda dengan hasil penelitian bahwa inspeksi dilakukan secara berkala oleh pihak Pertamina yaitu satu bulan sekali selama pekerjaan berlangsung,. Inspeksi yang dilakukan berupa penilaian secara langsung di lapangan saat kontraktor sedang bekerja. Penilaian ini menggunakan *Check List Inspeksi HSE Work Practice* dan *Check List Inspeksi Program HSE.* Pada saat tahapan pelaksanaan ini juga kontraktor memberikan laporan ke K3LL tentang kehadiran, laporan pekerjaan panas/pabrikasi, pekerjaan lembur dan lain-lainnya sesuai dengan HSE Plan yang telah dibuat, laporan ini berguna untuk memantau dan menilai pelaksanaan program HSE Plan yang telah dibuat oleh kontraktor dan disepakati oleh Pertamina.

Hasil inspeksi dilaporkan tiga bulan sekali sebagai penilaian sementara untuk kontraktor. Namun dari hasil pengamatan peneliti inspeksi ini tidak terlaksana terjadwal setiap bulannya, sehingga laporan pertiga bulan ke bagian teknik sering terjadi keterlambatan hal ini dikarenakan padatnya jadwal tugas para staff K3LL TBBM Medan Group dan tidak adanya tenaga khsusus yang bekerja untuk menangani CSMS ini, pelaksanaan inspeksi dilakukan kapan mereka memiliki waktu yang kosong. Namun pengawasan pekerjaan tetap terlaksana pada kontraktor setiap harinya oleh operator K3LL..

Dari hasil pengamatan peneliti masih ada ditemukan temuan-temuan kecil yang mengakibatkan nilai skor untuk kontraktor rendah, hal ini terjadi karena s*afetyman* kontraktor kurang memperhatikan kondisi lingkungan kerjanya. Setelah

hasil penilaian tersebut di dapat maka pihak Pertamina akan mengkonfirmasi kepada kontraktor mengenai kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan tersebut. Hasil penilaian sementara yang dilakukan setiap bulan dikumpulkan untuk evaluasi akhir nanti.

5.2.6. Gambaran Tahapan Penilaian Akhir terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014 bagian III pasal 10 tentang ”Penerapan SMK3 pada Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan disebutkan bahwa :

- Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sitem (testing dan communisioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Kontruksi/Pertugas K3 Kontruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
- Laporan penyerahan hasil akhir pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Pertamina dimana pada saat pekerjaan telah berakhir kontraktor wajib memberikan laporan program HSE Plan yang dan harus dibuktikan dengan laporan-laporan kegiatannya, diantaranya bukti absensi, laporan niotulen rapat, laporan jumlah tenaga kerja, laporan jumlah jam kerja kontraktor, angka fatality dan kematian harus nol, dari hasil tersebut akan terlihat pencapaian KPI yang mereka buat pada saat prakualifikasi. Penilaian akhir merupakan tahapan mengevaluasi pelaksanaan aspek HSE yang tertuang dalam HSE

Plan setelah kontrak selesai dilaksanakan sebagai bahan umpan balik terhadap pihak kontraktor dan Pertamina untuk perbaikan pada pekerjaan yang mendatang. Pelaksanaan penilaian akhir ini dilakukan berdasarkan berdasarkan hasil laporan sementara dan hasil laporan program HSE Plan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor pada HSE Plan yang disepakati sebelumnya, penerapan HSE Plan tersebut oleh kontraktor selama tahapan *Pre-Job Activity* dan *Work In Progress*, pencapain KPI, laporan evaluasi sementara kinerja HSE kontraktor, tanggapan kontraktor melalui perbaikan dan tindak lanjut hasil temuan selama pelaksanaan pekerjaan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bab III tentang Penilaian SMK3 pasal 16 yang menyebutkan bahwa:

1. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
2. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Penilaian sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit SMK3 yang meliputi:
    a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
    b. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
    c. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
    d. Pengendalian dokumen
    e. Pembelian dan pengendalian produk

f. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3

g. Standar pemantauan

h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan

i. Pengelolaan material dan perpindahannya

j. Pengumpulan dan penggunaan data

k. Pemeriksaan SMK3

l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

4. Penilaian penerapan SMK3 sebagaiman dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perautran Pemerintah ini.

Pelaksanaan evaluasi akhir ini dilaksanakan segera setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi akhir tersebut dituliskan dalam Form Evaluasi Akhir dan harus dikomunikasikan kepada kontraktor serta harus disetujui oleh kedua belah pihak baik Kontraktor maupun Pertamina. Hasil evaluasi akhir tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan perhargaan atau sanksi terhadap kinerja HSE kontraktor setelah pekerjaan selsesai dilaksanakan.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil peninjauan peneliti pada pelaksanaan CSMS terhadap kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di Terminal BBM Medan Group Pertamina (Persero):

1. **Penilaian Resiko**

   Pada tahap penilaian risiko, pihak manajemen CSMS Terminal BBM Medan Group Pertamina (Persero) sudah dilakukan sesuai dengan Pedoman CSMS Pertamina. PT. Pertamina telah sesuai dengan standard K3 pada peraturan pemerintah.

2. **Pra Kualifikasi**

   Pelaksanaan tahapan pra kualifikasi ini dilakukan dengan mengundang kontraktor-kontraktor yang sesuai dengan risiko pekerjaannya. Dan dalam tahap ini kontraktor-kontraktor sudah mengikuti alur tahapan pra kualifikasi sesuai dengan Pedoman CSMS Pertamina dengan baik, dan peraturan pemerintah, namun pada hasil penilaian kelulusan Pertamina mempunyai standard tersendiri yang berbeda dengan standard penilaian audit SMK3 pada PP RI No 50 tahun 2012.

3. **Seleksi**

   Pada tahap pelaksanaan seleksi terhadap kontraktor sudah dilakukan sesuai dengan Pedoman CSMS Pertamina dan standard pemilihan kontraktor pada

peraturan pemerintah.

4. Pra Pelaksanaan Pekerjaan

Proses tahapan pra pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik sesuai dengan Pedoman CSMS Pertamina dan standard K3 pada peraturan pemerintah.

5. Pekerjaan Berlangsung

Tahap pekerjaan berlangsungini telah sesuai dengan pada Pedoman CSMS dan standard K3 dalam pengawasan dan penilaian kerja kontraktor namun pada pelaksanaan penilaian pekerjaan sering terjadi keterlambatan hal ini dikarenakan padatnya jadwal kegiatan di Pertamina.

6. Penilaian Akhir

Tahap penilaian akhir terhadap kontraktor pada pekerjaan tanki timbun ini telah sesuai denganPedoman CSMS dan standard penilaian SMK3 pada peraturan pemerintah.

6.2. Saran

Saran yang penulis berikan untuk penyempurnaan *Contractor Management Sytem* (CSMS) di Terminal BBM Medan Group Pertamina (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Penambahan sumber daya manusia yang diposisikan sebagai asisten K3L yang menangani khusus pelaksanaan CSMS.
2. Peningkatan disiplin pelaksanaan CSMS pada kontraktor.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Defenisi Sistem Manajemen K3 Kontraktor

2.1.1. Defenisi Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai elemen yang berhubungan serta saling mempengaruhi yang dengan sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Defenisi Manajemen

Manajemen adalah koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau menekankan pentingnya pengendalian dan pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai tujuan tertentu.

Sumber daya pokok enam M dalam kegiatan manajemen yaitu: *men, money, methode, machine, material.* Fungsi manajemen mencakup:

a. *Planning* (Perencanaan)

   Perencanaan adalah perhitungan dan penetuan tentang apa yang akan dijelaskan di dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dari suatu organisasi atau perusahaan, dimana, bilamana, oleh siapa dan bagaimana tata cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

   Pengorganisasian adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memikirkan, memperhtungkan dan menyediakan segala sesuatunya untuk membuka suatu

kemungkinan, agar rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah fungsi manajemen yang merupakan penggabungan dari beberapa fungsi manajemen lain yang berhubungan erat satu sama lain, sehingga *actuating* biasanya dijalankan setelah adanya *planning* dan *organizing*. Dalam praktik, fungsi *actuating* dilaksanakan dalam bentuk lima subfungsi manajemen, yaitu : *communicating* (komunikasi), *leading* (kepemimpinan, *directing* (pengarahan/penjelasan), *motivating* (memotivasi), dan *facilitating* (penyediaan sarana dan kemudahan).

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Hubeis, 2007).

2.1.3. Defenisi Keselamtan dan Kesehatan Kerja

ILO/WHO Joint Safety and Health Committee yang dinyatakan pada tahun 1950 yaitu *Occupational Health and Safety is the promotion and maintenance of the highest degrre of physical, mental and social well-being of all occupation; the prevention among workers of departures from health caused by their working conditions; the protection of workers in their employment from risk resulting from factors adverse to health; the placing and maintenance of worker in an occupational environment adapted to his physiological and psychological equipment and to*

summarize the adaption of work to man and each man to his job. Defenisi ini menyatakan bahwa K3 meliputi :

a. Promosi dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja setingi-tingginya baik fisik, metal, dan social di semua jenis pekerjaan.
b. Mencegah penurunan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan.
c. Melindungi tenaga kerja dari pekerjaannya yang menimbulkan resiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat merugikan kesehatan.
d. Penempatan dan memelihara tenaga kerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologisnya dan penyesuaian antara pekerjaan dan tenaga kerja dengan tugasnya (Silaban, 2012).

2.1.4. Defenisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan beberapa sumber, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) memiliki makna yang sama. Berikut penjelasannya:

2.1.4.1 Defenisi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menurut PP RI No.50 Tahun 2012

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efesien dan produktif (pasal 1 ayat 1 PP RI No.50 tahun 2012).

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsure manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efesien untuk mendorong produktifitas (pasal 2 PP RI No.50 tahun 2012)

Berdasarkan Permen 05/MEN/1996 ada 12 Elemen SMK3, yaitu :

a. Pengembangan dan Pemeliharaan Komitmen

   Kebijakan, tanggung jawab dan wewenang, RTM, keterlibatan pekerja
b. Startegi Pendokumentasian

   Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (K3), manual SMK3, penyebarluasan informasi
c. Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak

   Pengendalian perancangan, peninjauan ulang kontrak
d. Pengendalian Dokumen

   Persentujuan dan pengeluaran dokumen, perubahan dan modifikasi dokumen
e. Pembelian

   Spesifikasi pembelian B/J, sistem verifikasi B/J yang dibeli

f. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

Sistem kerja, pengawasan, seleksi penempatan personil, lingkungan kerja/pembatasan izin masuk, pemeliharaan sarana produksi, pelayanan, kesiapan menangani darurat, P3K

g. Standar Pemantauan

   Pemeriksaan bahaya/inspeksi; pemantauan lingkungan kerja dan kesehatan; kalibrasi; pemantauan kesehatan

h. Pelaporan Material dan Perpindahannya

   Pelaporan keadaan darurat, insiden; penyakit, kecelakaan kerja; penanganan masalah

i. Pengelolaan Material dan Perpindahannya

   Penanganan manual dan mekanis; sistem pengangkutan/ penyimpanan/ pembuangan; B3

j. Pengumpulan dan Penggunaan Data

   Catatan, data dan laporan K3

k. Audit SMK3

   Audit nternal SMK3

l. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

   Strategi pelatihan, pelatihan bagi : manajemen, supervisor, TK, pengunjung kontraktor, keahlian khusus.

2.1.4.2 Definisi Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) Menurut OHSAS.

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagian dari sistem manajemen keseluruhan yang memudahkan pengelolaan risiko K3 yang terkait dengan kegiatan bisnis organisasi. Hal ini termasuk struktur organisasi, perencanaan kerja, tanggung jawab, praktik, prosedur, proses, tinjauan dan pemeliharaan kebijakan K3 organisasi

OHSAS - *Occuptional Health And Safety Assesment Serie* - 18001 merupakan standar internasional untuk penerapan SMK3. Tujuan dari OHSAS tidak jauh berbeda dengan tujuan SMK3 permenaker, yaitu meningkatkan kondisi kesehatan kerja dan mencegah terjadinya potensi kecelakaan kerja berulang karena kondisi K3 tidak saja menimbulkan kerugian secara ekonomis tetapi juga kerugian non ekonomis seperti menjadi buruknya citra perusahaan.

a. Komponen Utama Ohsas 18001

Standar OHSAS mengandung beberapa komponen utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam penerapan SMK3 demi pelaksanaan K3 yang berkesinmbungan.

Komponen utama standar OHSAS 18001 dalam penerapannya di perusahaan meliputi :

1. Adanya komitmen perusahaan tentang K3
2. Adanya perencanaan tentang program-program K3
3. Operasi dan implementasi K3
4. Pemeriksaan dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan K3 di perusahaan
5. Pengkajian manajemen perusahaan tentang kebijakan K3 untuk pelaksanaan yang berkesinambungan.

Berdasarkan 5 komponen utama di atas, tahapan dalam penyususnan SMK3 menurut OHSAS 18001, melalui 7 tahapan, yaitu :

1. Mengidentifikasi risiko dan bahaya
2. Mengidentifikasi ketetapan UU dan peraturan hukum yang berlaku
3. Menentukan target dan pelaksanaan program
4. Melancarkan program perencanaan untuk mencapai target dan objek yang telah ditentukan
5. Mengadakan perencanaan terhadap kejadian darurat
6. Peninjauan ulang terhadap target dan para pelaksana sistem
7. Penetapan kebijkan sebagai usaha untuk mencapai kemajuan yang berkesinambungan

   (OHSAS 18001 : 2007)

2.1.5. Definisi Kontraktor

Kontraktor adalah seseorang yang bekerja pada sebuah badan usaha atau seseorang yang secara pribadi mengusahakan sebuah badan usaha untuk suatu profesi perdagangan atau niaga. Sesorang tersebut mengadakan hubungan profesi dengan sebuah perusahaan lain dalam bentuk kerja atau dagang dan seseorang tersebut akan mendapatkan bayaran atau kompensasi dari perusahaan tersebut dengan jumlah imbalan teretntu untuk kurun waktu tertentu pula. (Falesnshina, 2012).

Kontraktor adalah pihak ketiga yang bekerja untuk PT Pertamina (Persero) dalam periode tertentu, tidak termasuk Kontraktor *Production Sharing* (KPS) dan vendor yang hanya berkunjung ke Unit/Daerah Operasi (Pertamina, 2011).

2.1.6. Sistem Manajemen K3 Kontraktor

Contractor Safety Management System adalah sistem yang dikelola untuk memastikan bahwa kontraktor yang bermitra dengan PT Pertamina (Persero) telah memiliki sistem manajemen HSE dan telah memenuhi persyaratan *HSE* yang berlaku di PT Pertamina (Persero) serta mampu menerapkan persyaratan *HSE* dalam pekerjaan kontrak yang dilaksanakan.

Pedoman *Contractor Safety Management System* digunakan sebagai :

a. Acuan bagi seluruh Unit Operasi PT Pertamina (Persero) dalam mengelola aspek *HSE* untuk pengadaan barang / jasa yang dikontrakkan kepada mitra kerja PT Pertamina (Persero).
b. Acuan atau referensi bagi Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) (termasuk mitra operasi : *Joint Operating Body (JOB), Technical Assistence Contract (TAC),* Kontrak Operasi Bersama (KOB) dalam menyeleksi para kontraktornya, kecuali jika Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) tersebut sudah mempunyai aturan tersendiri yang lebih ketat dalam pengelolaan aspek *HSE* terhadap kontraktor yang menjadi mitra kerjanya.

Adapun tujuan PT Pertamina (Persero) mengembangkan Pedoman *Contractor Safety Management System (CSMS)* adalah sebagai berikut :

a. Memberikan panduan dan penyeragaman kepada seluruh Unit Operasi & Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) dalam menyeleksi dan mengelola kinerja *HSE* kontraktor.
b. Memastikan kegiatan operasi PT Pertamina (Persero) berjalan dengan aman untuk mencapai target produksi yang ditetapkan.

c. Meningkatkan produktivitas dan citra positif PT Pertamina (Persero) di mata pelanggan, masyarakat dan semua pihak terkait.
d. Meningkatkan kemampuan mitra kerja PT Pertamina (Persero) terutama kontraktor lokal dalam menghadapi persaingan global.
e. Mengurangi/menghilangkan dampak negatif terhadap aspek HSE untuk mencegah kerugian perusahaan.
f. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran kontraktor dalam pengelolaan aspek HSE, sehingga insiden yang disebabkan kontraktor dapat dihilangkan.
g. Merupakan alat untuk mengontrol konsistensi para kontraktor dalam menerapkan aspek HSE (Pertamina, 2011)

2.2. Dasar Hukum Pelaksanaan *CSMS*

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan pedoman CSMS ini yaitu:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

   Berikut ini akan dijelaskan lampiran I dari Permenaker No.5/1996 yang bersi pedoman penerapan SMK3 di Indonesia. Penjelasan-penjelasan berikut dapat dijadikan dasar hokum pentingnya memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja konstraktor di suatu perusahaan.

   Bab keduan pedoman SMK3 Permenaker No.5/1996 yaitu tentang "perencanaan SMK3" diesbutkan dalam poin Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko bahwa "Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko dari kegiatan, produk barang dan jasa harus

dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu harus ditetapkan pemeliharaan prosedurnya."

Bab ketiga tentang penerapan "SMK3" dalam poin Tinjauan Ulang Kontrak disebutkan bahwa "Pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamim kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditentukan."

Bab "penerapan" yaitu dalam poin Pembelian, ada dua pokok yang dibahas yaitu :

a. Sistem pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persayaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
b. Pada saat barang dan jasa diterima d itempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

2. Internasional Labour Organization tahun 2001


Bab "Perencanaan dan Implementasi" yaitu poin pada no 14 mengenai kontrak tentang penyusunan dan perawatan perencanaan prosedur persyaratan K3 bagi kontraktor dan pekerjaannya. Prosedur perencanaan untuk kontraktor dalam bekerja di *site,*harus :

a. Melakukan evaluasi K3 dalam memilih kontraktor.
b. Mengkomunikasikan pencegahan dan pengendalian bahaya dengan kontraktor.
c. Perencanaan dalam pelaporan cidera akibat kerja, gangguan kesehatan, penyakit dan insiden selama kontraktor bekerja untuk organisasi.
d. Menyediakan lingkungan kerja yang aman, serta pelatihan dan pengenalan lingkungan kepada kontraktor.
e. Memantau performa K3 dari aktifitas kontraktor di tempat kerja.
f. Memastikan bahwa prosedur K3 di tempat kerja dan perencanaan diikuti oleh para kontraktor.

2.3. Siklus dan Tahapan Prosedur *Contractor Safety Management System*

2.3.1. Siklus *Contractor Safety Management System*


Untuk mempermudah memahami tahapan dan prosedur Contractor Safety Management System yang diatur dalam pedoman CSMS ini maka disusunlah siklus CSMS yang berlaku di PT Pertamina (Persero) sebagai berikut :



Gambar 2.1 Siklus CSMS TBBM Medan Group PT. Pertamina

Sumber: Pedoman CSMS, 2011

Untuk menjelaskan siklus tersebut, secara detail tahapan prosedur Contractor Safety Management System dapat dijelaskan dengan flowchart sebagai berikut :



Gambar 2.2 : Tahapan Prosedur *CSMS*

Sumber: Pedoman CSMS, 2011

2.3.2. Tahapan Prosedur *Contractor Safety Management System*

Penerapan program *CSMS* TBBM Medan Group PT.Pertamina (Persero) memiliki enam tahap yaitu:

1. Penilaian Resiko (*Risk Assesment)*

   Tahapan Penilaian Resiko bertujuan untuk mengkaji seberapa besar dampak negatif pekerjaan yang akan dikontrakkan terhadap aspek *HSE*. Dampak negatif tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap manusia (korban jiwa), aset / peralatan, lingkungan dan citra.

   Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian risiko suatu pekerjaan disamping kekerapan kejadian (probability) diantaranya adalah :

   a. Jenis/Sifat Pekerjaan

      Setiap jenis/sifat pekerjaan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap aspek HSE dalam skala yang berbeda yang disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik dari pekerjaan tersebut.

   b. Lokasi Pekerjaan

      Lokasi kerja mempengaruhi resiko atau potensi dampak negatif terhadap aspek HSE. Adanya unsur pekerjaan di ketinggian, kandungan bahan berbahaya disekitar lokasi pekerjaan, di dalam/di luar fasilitas operasi, pekerjaan di dalam ruang terbatas, pekerjaan di perairan dan lain sebagainya dapat menimbulkan potensi bahaya yang mengancam keselamatan.

   c. Lamanya Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan yang berlangsung lama akan menimbulkan kelelahan, penurunan daya konsentrasi dan kejenuhan pekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi dampak negatif terhadap aspek HSE.

d. Bahan/Material/Peralatan Yang Digunakan

Bahan/material yang digunakan kadang memiliki sifat berbahaya dan beracun sehingga bila tidak dapat dikelola dengan baik, potensi bahaya yang terkandung dalam material/bahan tersebut dapat menyebabkan insiden. Sifat berbahaya dari material tersebut meliputi : hazardous, flammable, explosive, poissonous, dll. Peralatan-peralatan operasi yang digunakan juga mengandung potensi bahaya seperti potensi terguling, menabrak, menjepit, memotong, dan lain sebagainya.

e. Pekerjaan Simultan Operation/Dilaksanakan Oleh Beberapa Kontraktor

Pekerjaan yang dilakukan secara simultan oleh beberapa kontraktor dapat menyebabkan kesulitan terhadap pengawasan, koordinasi dan pengendalian aktivitas pekerja yang terlibat, bila tidak dikordinasikan dengan baik.

f. Potensi Bahaya Yang Dapat Memapari

Selama pelaksanaan pekerjaan terdapat potensi paparan bahaya yang dapat mengancam keselamatan pekerja, asset/fasilitas, lingkungan seperti ledakan, kebakaran, kejatuhan benda berat, terjepit, terpotong dan lain sebagainya.

g. Potensi Dari Konsekuensi Insiden

Setiap insiden yang terjadi menimbulkan konsekuansi pasca insiden berupa citra yang buruk terhadap perusahaan, kerusakan lingkungan, konsekuensi hukum akibat korban kecelakaan yang berdampak cacat permanen hingga kematian, kerugian financial akibat production loss/kerusakan asset, pencabutan ijin operasi, dampak sosial dan lain sebagainya.

Penentuan tingkat resiko dilakukan berdasarkan hasil identifiksai tingkat keparahan (yang berdampak terhadap keselamatan manusia, asset/peralatan, lingkungan dan citra) dan tingkat kemungkinan/frekuensi kejadian (*probability)*.

Untuk melakukan penilaian terhadap tingkat keparahan suatu kejadian harus mempertimbangkan dampak negative pekerjaan yang dikontrakkan terhadap keselamatan manusia, peralatan / asset, lingkungan dan citra perusahaan. Pembobotan tingkat keparahan tersebut diklasifikasikan dengan angka 0 hingga angka 5 yang menunjukkan tingkat dampak potensial yang dapat terjadi. Angka nol menunjukan tidak ada dampak negative terhadap pekerjaan tersebut. Sedangkan angka 5 menunjukkan dampak potensial yang terparah.

Kemungkinan / frekuensi kejadian (probability) diklasifikasikan dengan huruf A hingga E yang menunjukkan tingkat frekuensi kejadian. Huruf A menunjukkan potensi kejadian yang tidak pernah terdengar di Industri Migas, Panas Bumi dan Gedung Perkantoran. Sedangkan huruf E menunjukan potensi kejadian telah terjadi beberapa kali di salah satu kegiatan perusahaan (Pertamina).

Penentuan tingkat resiko ini kemudian di petakan dalam Matrik Penilaian Resiko (*Risk Assesment Matrix)* yang ditujukkan pada gambar 2.3 di bawah ini:

Tingkat Keparahan (Severity)	DAMPAK / KONSKWENSI TERHADAP OBYEK				KEMUNGKINAN KEJADIAN (PROBABILITY)				
					A Terendah	B	C	D	E Tertinggi
	Manusia	Aset	Lingkungan	Citra	Tidak pernah terdengar di Industri Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran	Pernah terdengar di di Industri Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran	Pernah terjadi di sebuah di Industri Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran di Indonesia	Terjadi beberapa kali di sebuah di Industri Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran di Indonesia	Terjadi beberapa kali di salah satu kegiatan / operasi perusahaan
0	Tanpa cedera	Tanpa kerusakan	Tanpa dampak	Tanpa dampak	R	R	R	R	R
1	Cedera ringan	Kerusakan Sangat kecil	Dampak ringan	Dampak ringan	R	R	M	M	M
2	Cedera sedang	Kerusakan kecil	Dampak sedang	Dampak sedang	R	M	M	T	T
3	Cedera berat	Kerusakan sedang	Dampak besar (Skala Daerah)	Dampak besar (Skala Daerah)	M	M	T	T	T
4	Fatality	Kerusakan besar	Dampak besar (Skala Nasional)	Dampak besar (Skala Nasional)	M	T	T	T	T
5	Fatality Ganda	Kerusakan parah	Dampak luar biasa (Skala Internasional)	Dampak besar (Skala Internasional)	M	T	T	T	T

Gambar 2.3 Matrix Penilaian Resiko

Kategori resiko pekerjaan yang dikontrakan dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu resiko tinggi (*High Risk*), resiko menengah (*Medium Risk*) dan resiko rendah (*Low Risk*). Kategori resiko pekerjaan yang dikontrakkan tersebut menentukan persyaratan yang dibutuhkan terhadap tahapan *CSMS* selanjutnya.

2. Pra-Kualifikasi (*Pre-Qualification)*

Tahapan Prakualifikasi CSMS merupakan tahapan untuk menentukan kualifikasi kontraktor terhadap pengelolaan aspek HSE. Menjaring kontraktor yang memiliki kesadaran, kemampuan & kepedulian terhadap aspek K3LL agar diperbolehkan mengikuti tender. Semua kontraktor yang dipra-kualifikasi harus mampu mengatur, mengontrol dan mengendalikan semua aspek HSE dalam pekerjaannya.

Proses pra-kualifikasi CSMS harus diikuti oleh semua kontraktor yang akan menjadi mitra kerja PT. Pertamina (Persero) dengan mengisi jawaban dari daftar pertanyaan prakualifikasi CSMS, apabila jawaban ”Ya” dari masing-masing pertanyaan check list prakualifikasi CSMS tersebut harus disertai dengan lampiran bukti yang mendukung implementasinya.

Dokumen checklist prakualifikasi CSMS yang digunakan di Pertamina berisi informasi tentang :

a. Profil perusahaan berisi tentang : data identitas perusahaan, catatan insiden yang telah terjadi, bidang kerja, kepemilikan kontraktor, pengalaman kerja kontraktor.
b. Komitmen Manajemen berisi tentang : keterlibatan pimpinan tertinggi perusahaan dan para manajemen terhadap penerapan HSE, Personil yang mengelola HSE, aktivitas untuk memantau implementasi HSE, komunikasi HSE, dll.
c. Pembinaan berisi tentang : sistem pelatihan HSE dan pemenuhan persyaratan kompetensi HSE serta sistem seleksi pekerja yang memperhatikan kompetensi HSE serta kelayakan kondisi fisik pekerja melalui pemeriksaan kesehatan, dll.
d. Prosedur : prosedur keadaan darurat, P3K, pelaporan insiden, investigasi, peralatan operasi, pengelolaan material / peralatan operasi, pengelolaan limbah, gerakan hidup sehat, keselamatan berkendara, larangan pemakaian obat-obatan, dll.
e. Peralatan berisi tentang : Pemeriksaan peralatan operasi, ketersediaan peralatan pelindung diri, penanggulangan pencemaran, peralatan kebakaran / kecelakaan kerja, dll.

Kontaktor yang lulus adalah kontraktor yang mampu untuk mengelola pekerjaan yang beresiko Menengah dan Tinggi berdasarkan hasil evaluasi oleh

tim evaluasi Pra-Kualifikasi. Kontraktor yang lulus evaluasi pra kualifikasi CSMS akan mendapatkan reward berupa surat keterangan mampu untuk mengelola pekerjaan yang beresiko menengah (M) / tinggi (T). Surat keterangan ini harus dilampirkan dalam seleksi / lelang sesuai resiko pekerjaannya.

Kontraktor yang tidak lulus proses pra-kualifikasi akan diberikan feedback tentang alasan kontraktor tersebut tidak masuk kualifikasi. (Clinic & Consultancy). Tim CSMS meminta agar kontraktor memperbaiki kelemahan dalam dokumen pra kualifikasi yang diserahkan serta menyerahkannya kembali ke tim CSMS melalui bagian pengadaan.

3. Selseksi (*Selection)*

Tahapan Seleksi merupakan tahapan untuk memilih kontraktor terbaik diantara peserta tender dimana HSE Plan menjadi persyaratan dalam dokumen tender serta menjadi salah satu kriteria evaluasi pemenang tender. Kontraktor menyiapkan penawaran dan HSE program, perusahaan mengevaluasi penawaran dan melakukan klarifikasi.

Tahapan seleksi dilaksanakan sebagai bagian dari proses tender yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Nomor Kpts-051/C00000/2010-S0 dan perubahannya tentang Manajemen Pengadaan Barang / Jasa. Dalam pedoman tersebut mengharuskan kontraktor untuk memenuhi persyaratan HSE Plan yang diatur dalam TOR (Term of Reference) / RKS (Rencana Kerja & Syarat-Syarat) serta HSE Plan menjadi bagian dalam evaluasi calon pemenang tender dengan bobot 10% - 30% untuk metode evaluasi penawaran dengan sistem scoring atau

menggunakan sistem gugur untuk metode evaluasi penawaran dengan sistem non scoring untuk pekerjaan yang memiliki kategori resiko menengah atau tinggi.

Setelah penetapan pemenang tender harus dilakukan rapat gabungan dengan pihak yang terkait untuk membahas gap persyaratan HSE Plan yang belum dipenuhi oleh kontraktor calon pemenang tender akan diteruskan ke fungsi pengadaan untuk menentukan calon pemenang tender kemudian pejabat Direksi Pekerjaan Pertamina akan menandatangani kontrak tersebut.

Setelah penetapan pemenang tender harus dilakukan rapat gabungan dengan pihak yang terkait untuk membahas gap persyaratan HSE Plan yang harus dipenuhi, termasuk analisa bahaya dan rencana mitigasi dari potensi bahaya yang belum teridentifikasi pada saat proses tender serta membahas sejauh mana kesiapan kontraktor dalam melaksanakan persyaratan HSE Plan tersebut yang harus dipenuhi sebelum kick off meeting.

Dalam kontrak harus mengatur tentang kewajiban dan sanksi terhadap kontraktor terkait pelaksanaan HSE Plan yang telah disepakati dengan Pertamina yang meliputi namun tidak terbatas pada :

a. Kewajiban kontraktor untuk melaksanakan HSE plan yang telah disepakati dengan Pertamina selama pelaksanaan pekerjaan maupun revisi HSE Plan yang terjadi akibat adanya perubahan potensi bahaya selama pelaksanaan pekerjaan serta memasukan kinerja HSE dalam evaluasi akhir pekerjaan.
b. Ketentuan mengenai sanksi / konsekuensi berupa : teguran, surat peringatan, penghentian pekerjaan, pembatalan pekerjaan, penundaan pembayaran, dll apabila HSE Plan yang disepakati dengan Pertamina tidak dilaksanakan oleh

kontraktor selama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut termasuk revisi HSE Plan yang terjadi akibat adanya perubahan potensi bahaya selama pelaksanaan pekerjaan.

4. Pra Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre-Job Activity)*

Tahap Pra Pelaksanaan Pekerjaan merupakan tahapan komunikasi awal antara PT Pertamina (Persero) dengan kontraktor yang menjadi pemenang tender. Dalam tahapan ini kedua belah pihak memastikan aspek-aspek HSE telah dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan pekerjaan termasuk meyakinkan seluruh potensi bahaya / resiko pekerjaan dan rencana mitigasinya telah dipahami oleh semua pihak yang terkait serta memastikan kesiapan kontraktor dalam melaksanakan HSE Plan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terhadap pekerjaan kontrak yang akan dilaksanakan tersebut.

Tahapan *Pre-Job Activity* merupakan tahapan komunikasi awal antara pihak Pertamina dan kontraktor pada fase implementasi pelaksanaan pekerjaan. *Proses Pre-Job Activity* terdiri dari 2 tahapan yaitu tahapan *pra-mobilisasi* dan tahapan *mobilisasi* yang dikoordinir oleh Direksi Pekerjaan.

a. *Pra-Mobilisasi*

Pada aktivitas ini dilakukan komunikasi tentang potensi bahaya & resiko dari pekerjaan tersebut, perubahan yang mempengaruhi potensi bahaya pekerjaan dan memastikan kesiapan kontraktor dalam melaksanakan *HSE Plan* berdasarkan persyaratan *HSE Plan* yang telah di tentukan. Bila masih terdapat *Gap HSE Plan* yang belum dipenuhi oleh kontraktor, maka kontraktor wajib untuk memperbaiki *HSE Plan* yang telah diajukan dalam

proses tender tersebut sesuai dengan persyaratan *HSE Plan* yang diminta oleh Pertamina sebelum tahapan mobilisasi dilaksanakan. Yang termasuk dalam aktivitas *pra-mobilisasi* meliputi :

1) *Kick off meeting* (Rapat awal sebelum pekerjaan dimulai).

   Kick off meeting dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengkomunikasikan *Gap* dari *HSE Plan* yang telah disusun oleh kontraktor pada saat proses tender terhadap persyaratan *HSE Plan* yang diminta pertamina serta memastikan rencana penerapan mitigasi terhadap potensi bahaya pekerjaan tersebut (baik yang sudah teridentifikasi sebelumnya maupun yang teridentifikasi kemudian) mampu secara efektif mencegah potensi insiden yang dapat terjadi dalam pekerjaan kontrak serta memastikan rencana mitigasi tersebut telah siap dilaksanakan oleh kontraktor terhadap pekerjaan tersebut. *Kick off meeting* juga dapat digunakan untuk membahas / menjelaskan rencana mitigasi yang belum teridentifikasi dan belum tercantum dalam dokumen kontrak serta menjadi persyaratan yang juga harus dipenuhi oleh kontraktor.

   Pelaksanaan *kick off meting* ini dikoordinir oleh Direksi Pekerjaan *Kick off meeting* harus dihadiri oleh pejabat terkait dari Pertamina maupun kontraktor beserta subkontraktornya yang terdiri dari :

   a) *Project Leader* Pertamina.
   b) Pejabat Pertamina dari fungsi lain yang terkait dengan pekerjaan tersebut yang meliputi :

1) Perencana pekerjaan yang bertugas untuk mengkonfirmasi kesesuaian persyaratan *HSE* yang tertuang dalam *TOR / RKS* dengan dokumen *HSE Plan* yang tertulis dalam dokumen penawaran kontraktor.
2) Fungsi HSE untuk memastikan semua potensi bahaya sudah ada rencana mitigasinya dan kesesuaian rencana mitigasi dengan standar / prosedur HSE serta memberikan masukan terkait aspek-aspek HSE lainnya.
3) Top Management kontraktor beserta sub kontraktornya yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan.

Topik bahasan yang dibahas dalam *kick off meeting* meliputi namun tidak terbatas pada :

a) Penjelasan mengenai rencana kerja.
b) Menyepakati HSE Plan yang akan diimplementasikan termasuk memastikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait telah diuraikan dan dipahami dengan jelas dalam menerapkan rencana mitigasi yang akan dilakukan.
c) Memeriksa kesiapan semua perlengkapan dan peralatan HSE serta APD yang dibutuhkan.
d) Mereview seluruh potensi bahaya dan resiko pekerjaan tersebut beserta rencana dan kesiapan penerapan mitigasinya.
e) Pernyataan komitmen manajemen kontraktor terhadap penerapan aspek HSE dalam pekerjaan tersebut dalam bentuk kebijakan HSE

kontraktor yang ditandatangani oleh manajemen kontraktor yang memiliki otoritas untuk pengambilan keputusan dalam proyek tersebut. Pernyataan kebijakan tersebut harus disosialisasikan ke pekerja kontraktor.

f) Penjelasan mengenai peraturan HSE dan prosedur kerja terkait.

g) Mengkonfirmasi kinerja HSE kontraktor yang harus disepakati berupa kesepakatan KPI HSE Kontraktor yang berisi leading indicator dan lagging indicator beserta laporan kontraktor mengenai penerapan HSE plan kepada Direksi Pekerjaan dan fungsi HSE.

h) Mengkonfirmasi kesiapan para pekerja kontraktor yang terlibat dalam pekerjaan tersebut baik dari aspek pelaksanaan training HSE yang dibutuhkan, pemenuhan kompetensi yang disyaratkan maupun kondisi fisik / kesehatannya melalui bukti pemeriksaan kesehatan.

i) Mengkonfirmasi tersedianya prosedur tanggap darurat kontraktor beserta rencana tanggap darurat kedua belah pihak.

j) Menjelaskan peraturan HSE yang berlaku di Pertamina kepada kontraktor: ijin kerja aman, petunjuk keselamatan, dll.

k) Mengkonfirmasi prosedur pelaporan dan investigasi insiden HSE.

l) Mengkonfirmasi rencana pelaksanaan inspeksi & audit HSE mulai dari tahapan pra-mobilisasi hingga demobilisasi baik yang melibatkan manajemen maupun yang melibatkan level pengawas operasional serta tindak lanjut temuan tersebut.

m) Mengkonfirmasi rencana kegiatan program HSE yang meliputi : rapat-rapat HSE, kampanye HSE, HSE induction / Training, HSE briefing/talk, audit / inspeksi, dll.

2) Finalisasi *HSE Plan*

Pada tahapan ini pihak Pertamina & Kontraktor memfinalisasi *HSE Plan* sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan berdasarkan hasil identifikasi seluruh potensi bahaya yang telah dilakukan. *HSE Plan* yang sudah difinalisasi dapat di review ulang apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan yang menyebabkan berubahnya potensi bahaya terkait pekerjaan tersebut. Seluruh personil kunci yang terkait dalam pekerjaan tersebut baik dari pihak kontraktor maupun Pertamina harus menghadiri program orientasi *HSE* untuk mengkomunikasikan *HSE plan* yang telah difinalisasi.

3) Inspeksi & Audit HSE

Sebelum pekerjaan kontrak dieksekusi, Direksi Pekerjaan harus memastikan kesiapan kontraktor dalam memenuhi persyaratan-persyaratan dan program *HSE* yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut melalui aktivitas inspeksi dan audit *HSE*. Aktivitas audit dan inspeksi *HSE* tersebut menggunakan *checklist pre-job activity* yang isinya sesuai dengan persyaratan aspek *HSE* yang harus dipenuhi.

4) Orientasi Job site

Orientasi job site dilakukan untuk mengenalkan kontraktor terhadap lokasi kerja, lingkungan kerja, mengkomunikasikan potensi

bahaya yang sudah dibicarakan pada saat *kick off meeting*, prosedur tanggap darurat dan prosedur evakuasi yang berlaku, fasilitas yang ada, pemberitahuan terhadap informasi lain tentang aspek *HSE*, dll.

b. Mobilisasi

Pada tahap ini baik Kontraktor maupun Pertamina, masing-masing pihak memastikan metode operasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan *HSE Plan* yang disyaratkan. Kegiatan yang termasuk dalam tahapan ini adalah :

1) *Local Kick Off Meeting*

Pada tahap ini kontraktor dan Direksi Pelaksana Pekerjaan Pertamina dibantu oleh fungsi *HSE* mengkaji ulang seluruh potensi bahaya dan semua masalah *HSE* yang terkait proses mobilisasi sehingga tidak ada potensi bahaya yang belum teridentifikasi. Seluruh persiapan yang terkait dengan proses mobilisasi dibahas dalam tahapan ini.

2) Mobilisasi Pekerja & Peralatan Kontraktor

Setelah seluruh persyaratan aspek *HSE* dalam proses mobilisasi dipenuhi, maka pekerja dan peralatan kontraktor dapat dimobilisasi ke lokasi pekerjaan.

3) Audit & Inspeksi Mobilisasi

Selama dalam pelaksanaan proses mobilisasi, Direksi Pekerjaan harus memastikan bahwa kontraktor telah melaksanakan *HSE Plan* yang disyaratkan pada saat proses mobilisasi melalui aktivitas inspeksi dan audit *HSE*. Aktivitas audit dan inspeksi *HSE* tersebut dapat menggunakan

checklist pre-job activity dengan poin pemeriksaan yang dapat disesuaikan dengan cakupan jenis pekerjaan yang dikontrakkan namun tidak mengurangi upaya untuk mencegah insiden selama pelaksanaan pekerjaan tersebut.

5. Pelaksaan Pekerjaan (*Work In Progres)*

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan tahapan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor telah sesuai dengan HSE Plan yang telah disepakati. Selama dalam pelaksanaan pekerjaan, HSE Plan yang telah disusun/disepakati dapat diperbaharui bila ditemukan perubahan potensi bahaya yang teridentifikasi akibat kegiatan/ perubahan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan.

Tahapan *Work In Progress* merupakan tahapan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan secara fisik telah dilakukan sesuai dengan *HSE Plan* yang disepakati, meskipun kontraktor tersebut sudah dinyatakan lulus dalam persyaratan aspek *HSE* di fase administrasi dan tahapan *Pre-Job Activity* sebelumnya namun belum tentu selama dalam tahapan *Work In Progress* aspek *HSE* tersebut dilaksanakan dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara seksama melalui aktivitas inspeksi. Evaluasi yang dilakukan pada tahapan *work In Progress* merupakan evaluasi sementara berdasarkan *HSE Plan* yang disepakati sebelumnya dengan aktivitas evaluasi yang terdiri dari :

a. Inspeksi *HSE Work Practice*.
b. Inspeksi Program HSE.
c. Evaluasi pencapaian HSE Performance Indicator.

Pelaksanaan inspeksi tersebut dapat dilakukan secara berkala berdasarkan hasil kesepakatan antara perwakilan pihak manajemen kontraktor dengan Direksi Pekerjaan Pertamina pada saat *Pre-Job activity*. Periode evaluasi sementara dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jangka waktu proyek, resiko-resiko dan potensi bahaya dari pekerjaan tersebut, kompleksitas pekerjaan yang dilakukan, keterlibatan kontraktor-kontraktor dalam pekerjaan tersebut, dll. Semakin lama durasi pekerjaan maka periode evaluasi sementara semakin sering. Begitu pula dengan semakin tinggi resiko dan bahaya dari pekerjaan tersebut serta kompleksitas pekerjaan yang semakin kompleks, maka periode evalusi sementara juga semakin sering. Meskipun demikian Direksi Pekerjaan Pertamina dapat melakukan inspeksi mendadak setiap saat. Pelaksanaan evaluasi sementara pada tahapan *Work In Progress* menggunakan 2 jenis checklist inspeksi yaitu:

a. *Check List Inspeksi HSE Work Practice*
b. *Check List Inspeksi Program HSE*

Isi dari kedua *check list* tersebut bersifat umum, namun bila isinya tidak relevan dengan pekerjaan yang dikontrakkan dapat mencontreng kolom ”*Not Need*”. Bila terdapat hal-hal yang belum diakomodir dalam *check list* tersebut, *item* pemeriksaan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan spesifik terhadap aspek *HSE* pekerjaan tersebut.

6. Evaluasi Akhir (*Final Evaluation)*


Tahapan Evaluasi Akhir merupakan tahapan untuk mengevaluasi kinerja kontraktor terhadap penerapan aspek HSE selama pelaksanaan pekerjaan kontrak

yang telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan Evaluasi Akhir *HSE* dilakukan berdasarkan pada :

a. *HSE Plan* yang disepakati sebelumnya.
b. Penerapan HSE Plan tersebut oleh kontraktor selama tahapan Pre-Job Activity dan Work In Progress.
c. Pencapaian Indikator Kinerja HSE Kontraktor.
d. Laporan evaluasi sementara kinerja HSE Kontraktor
e. Tanggapan kontraktor melalui perbaikan dan tindak lanjut hasil temuan selama pelaksanaan pekerjaan.

Hasil evaluasi akhir kinerja HSE kontraktor akan menjadi acuan diberlakukannya poin penghargaan & sanksi yang telah diatur dalam Surat Keputusan Nomor Kpts-034/C00000/2010-S0 dan perubahannya tentang Manajemen Kinerja Penyedia Barang / Jasa yang akan dikelola dalam Vendor Master Data sehingga berpengaruh terhadap keikutsertaannya dalam pengadaan barang / jasa yang berikutnya. Bila hasil evaluasi akhir kinerja kontraktor tidak sesuai dengan HSE Plan yang telah disepakati (kinerja HSE Plan < 90%) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor Kpts-034/C00000/2010-S0 dan perubahannya tentang Manajemen Kinerja Penyedia Barang / Jasa maka level/peringkat CSMS nya dapat diturunkan satu level. Dan apabila Kontraktor yang bersangkutan ingin mengembalikan pada level semula, maka yang bersangkutan harus mengajukan pra kualifikasi CSMS ulang ke fungsi Procurement.

2.4. Kerangka Pikir



Gambar 2.4 Kerangka Pikir

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No : KEP.248/MEN/V/2007 saat ini perkembangan industri minyak dan gas sangat besar di Indonesia. Potensi sumber daya minyak dan gas bumi (migas) tersebut merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat *Asean Free Trade Area (AFTA)*. Kegiatan industri migas mulai produksi, pengolahan maupun transportasi mempunyai potensi bahaya yang sangat besar yaitu terjadinya kecelakaan kerja dan kebakaran.

Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat menimbulkan kerugian baik material dan korban manusia. Kecelakaan menyebabkan lima jenis kerugian yaitu kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat, dan kematian (Suma'mur, 1987).

Pada tahap tertentu, kebanyakan perusahaan menggunakan jasa kontraktor untuk melakukan pekerjaan di perusahaan mereka. Pekerjaan ini dapat mencakup gedung, instalasi listrik, commissioning instalasi baru dan sebagainya, hingga memotong rumput dan membersihkan jendela. Menurut perundang-undangan dan hukum, pada saat kontraktor berada dalam perusahaan, pihak perusahaan memiliki tanggung jawab dan kebiasaan untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja dan kontraktor. Demikian halnya, kontraktor juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja yang dipekerjakan oleh pihak perusahaan tidak

menghadapi risiko sehubungan dengan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak. (Ridley, 2008).

Menurut data dari *The Internasional Association of Oil and Gas Producers (OGP)* yang dilaporkan dari Amerika Utara jumlah kematian yang tinggi akibat kecelakaan kerja yang fatal pada tahun 2012. Ini terjadi di perusahaan minyak dan gas di Mexico, kecelakaan terjadi karena hilangnya integritas mekanik dari pipa yang menyebabkan kebocoran gas dan ledakan, kecelakaan fatal ini mengakibatkan 31 orang meninggal dunia, dimana korban terbesar dari kecelakaan ini adalah pekerja kontraktor yang bekerja di perusahaan tersebut yang berjumlah 26 orang, sedangkan 5 orang lain merupakan pekerja dari perusahaan itu sendiri (*OGP,* 2013).

Secara global, ILO memperkirakan sekitar 337 juta kecelakaan kerja terjadi tiap tahunnya yang mengakibatkan sekitar 2,3 juta pekerja kehilangan nyawa. Sementara itu data PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memperlihatkan bahwa sekitar 0,7 persen pekerja Indonesia mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian nasional mencapai Rp 50 triliun (*ILO, 2011*).

Menurut data Jamsostek terdapat 103.000 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2012 dan setiap hari ada 9 pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja pada tahun yang sama (Suryanto, 2013).

Pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2011, tiga pekerja kontraktor yang sedang membersihkan tangki minyak mentah dikilang minyak Pertamina Refinery Unit 4 kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah mengalami kecelakaan terjatuh ke dalam bak lumpur penampungan, dan nyawanya tak bisa diselamatkan (Nur, 2012).

Kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan korbannya meninggal dunia kembali terjadi di Kota Dumai. Kali ini seorang pekerja kontraktor bernama Jasman, Senin sore (24/12) sekitar pukul 16.00 WIB tewas akibat kecelakaan kerja di dalam Kilang Pertamina RU II Dumai tepatnya di Area Toping. Jasman yang beprofesi sebagai tukang las diduga tewas akibat kesetrum arus listrik tegangan tinggi tempat ia bekerja (Alif, 2012**).**

Kecelakaan menimpa dua orang karyawan PT Telenta, sub kontraktor dari PT Pertamina EP pada Kamis (19/6) lalu. Dalam peristiwa itu, kedua korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh. Kejadian itu bermula saat kedua karyawan tersebut menjalankan aktifitas sehari-harinya, yakni bekerja di Workshop WOWS PT Pertamina EP. Saat itu Feridansyah sedang memotong sebuah drum besi dengan menggunakan mesin las. Namun, tiba-tiba drum tersebut meledak dan mengakibatkan kebakaran serta mengenai kedua korban (Ali, 2013).

PT.Pertamina (Persero) sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri energi nasional selalu dihadapkan kepada potensi resiko bahaya dalam pelaksanaan pekerjaan seperti kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan. Hal ini mengharuskan Pertamina mengelola aspek *health, safety dan environment (HSE)* semaksimal mungkin untuk mewujudkan operasi yang aman, andal dan efesiensi. Beberapa potensi bahaya diantaranya terbakar, tersengat listri, meledak, terpapar radiasi, terpapar zat kimia, terjatuh, terjepit dan tertimpa.

Terminal BBM Medan merupakan salah satu instalasi/depot terbesar SUMBAGUT, yang mempunyai fungsi utama yaitu melakukan kegiatan operasional meliputi penerimaan, penimbunan, dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM).

Kegiatan penerimaan BBM dari dermaga yang dikirim/ditransfer dengan menggunakan kapal tanker melalui *single point mooring* (*SPM)* menuju tanki timbun. Kegiatan penimbunan BBM dilakukan dengan menggunakan Tanki Timbun dengan kapsitas yang berbeda sesuai dengan jenis BBM yang dibutuhkan. Kegiatan penyaluran dilakukan melalui bangsal pengisian dan disalurkan dengan menggunakan mobile tanki yang telah mendapat ijin dari PT. Pertamina ke bebepara depot-depot di Provinsi Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya TBBM Labuhan Deli melakukan tindakan *preventive* dan *maintenance* untuk menjaga terjadinya kegagalan alat ataupun gangguan operasional (Terminal BBM Medan Group,2013).

PT. Pertamina (Persero) saat ini sudah banyak menjalankan aktivitasnya dengan menunjuk perusahaan kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan. Pekerjaan ini dapat mencakup pekerjaaan pemboran dan pemeliharaan, pekerjaan panas (pengelasan, *sand blasting, hot tapping)*, pekerjaan pabrikasi dan kontruksi (fasilitas penimbunan, stasiun kompresor, jalur pipa), kontrak mobil, kontrak peralatan berat, inspeksi dan sertifikasi (tangki, bejana tekan, boiler, pipa penyalur, katup pengaman), penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun, jasa perkapalan, jasa pergudangan, dan pekerjaan jasa umum misal pemerliharaan kantor, sewa computer, dan sewa photocopy.

Kontraktor dituntut untuk melaksanakan pekerjaan secara aman dari segi kesehatan dan keselamatan kerja. Maka dalam hal ini, PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Kontraktor sebagai mitra kerja harus mendapatkan perhatian serius, karena kinerjanya dapat mempengaruhi kinerja PT. Pertamina (Persero) baik

yang berdampak pada *HSE*, produktifitas dan citra PT. Pertamina (Persero), sehingga PT. Pertamina (Persero) mengembangkan Pedoman *Contractor Safety Management System (CSMS)* untuk di persyaratkan dalam pengadaan barang atau jasa dan harus dipenuhi oleh kontraktor yang menjadi mitra kerja PT. Pertamina (Persero) yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang atau jasa tersebut.

Contractor Safety Management System (CSMS) adalah system yang dikelola untuk memastikan bahwa kontraktor yang bermitra dengan PT. Pertamina (Persero) telah memiliki manajemen *HSE* dan telah memenuhi persyaratan *HSE* yang berlaku di PT.Pertamina (Persero) serta mampu menerapkan persyaratan *HSE* dalam pekerjaan kontrak yang dilaksanakan (Pertamina, 2011).

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti bahwa di Terminal BBM Medan Group PT.Pertamina (Persero) pada tahun 2013 mempekerjakan kontraktor dengan jumlah 255 jenis pekerjaan. Dari 255 jenis pekerjaan tersebut sebagian besar memiliki resiko bahaya yang tinggi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang fatal. Diantara pekerjaan yang dikontrakkan tersebut adalah Pembangunan Tanki Timbun kapasitas 5000 Kl.

Tanki timbun merupakan tanki besar tempat penimbunan minyak sebelum minyak disalurkan atau dipindahkan ke tempat yang lain.

Pekerjaan pembangunan Tanki Timbun kapasitas 5000 Kl terdiri dari 9 proses pelaksanaan yaitu :

1. Pembuatan direksi *keet.*
2. Pembuatan *design enginerineering* dan *as-built drawing*.
3. Pengadaan material.

4. Pengangkutan dan penyimpanan material dan peralatan.
5. Pabrikasi *plate* dan pipa.
6. Penyetelan *plate/*pipa.
7. Pengelasan *plate/*pipa.
8. *Sand blasting*.
9. *Hydrostatic test*.

Pada setiap proses pekerjaannya, pembangunan tanki timbun ini mempunyai risiko bahaya yaitu kebakaran, terpapar radiasi, penyakit akibat kerja yaitu TBC, tersengat listrik (kesetrum), terluka, terjepit dan tertimpa.

Dari hasil data di atas terlihat bahwa pekerjaan yang dikontrakkan mempunyai resiko bahaya yang tinggi terhadap aspek K3LL yang meliputi keselamatan manusia, peralatan/asset, lingkungan hidup dan citra perusahaan, maka PT. Pertamina membuat ketentuan /persyaratan yang harus dipatuhi oleh setiap kontraktor untuk mendapatkan kinerja yang andal dan aman berupa pedoman *CSMS*. Dimana pelakasaan CSMS ini dilaksanakan oleh tim yaitu manajemen teknik dan manajemen *HSE.* Namun dari hasil survey yang dilakukan belum pernah terjadi kasus kecelakaan kerja.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meninjau bagaimana pelaksanaan *Contractor Safety Management System (CSMS)* terhadap kontraktor pada pembangunan tangki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Pesero).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *Contractor Safety Management System (CSMS)* terhadap kontraktor pada pembangunan tangki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Pesero).

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan *Contractor Safety Management System (CSMS)* terhadap kontraktor pada pembangunan tangki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Pesero).

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan gambaran tahapan penilaian risiko terkait pelaksanaan *CSMS* terhadap kontraktor pada pembangunan tangki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Pesero).
2. Mendeskripsikan gambaran tahapan prakualifikasi terkait pelaksanaan *CSMS* terhadap kontraktor pada pembangunan tangki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Pesero).
3. Mendeskripsikan gambaran tahapan seleksi terkait pelaksanaan *CSMS* terhadap kontraktor pada pembangunan tangki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Pesero).

4. Mendeskripsikan gambaran tahapan pra pelaksanaan pekerjaan terkait pelaksanaan *CSMS* terhadap kontraktor pada pembangunan tangki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Pesero).
5. Mendeskripsikan gambaran tahapan pekerjaan berlangsung terkait pelaksanaan *CSMS* terhadap kontraktor pada pembangunan tangki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Pesero).
6. Mendeskripsikan gambaran tahapan evaluasi akhir terkait pelaksanaan *CSMS* terhadap kontraktor pada pembangunan tangki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Pesero).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti khususnya dalam hal penerapan setiap tahapan-tahapan dari *CSMS*.
2. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada manajemen dalam penerapan *CSMS*.
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat pada umumnya dan Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada khususnya.

ABSTRAK

*Contractor Safety Management System (*CSMS*)* adalah system yang dikelola untuk memastikan bahwa kontraktor yang bermitra dengan PT. Pertamina (Persero) telah memiliki manajemen HSE dan telah memenuhi persyaratan HSE yang berlaku di PT.Pertamina (Persero) serta mampu menerapkan persyaratan HSE dalam pekerjaan kontrak yang dilaksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan *Contractor Safety Management System* (CSMS) terhadap kontraktor pada pembangunan tangki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti bermaksud memahami lebih dalam fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 4 orang diambil dari asisten teknik, 2 orang asisten HSE, operator HSE yang menangani proses CSMS.

Hasil wawancara peneliti dengan informan di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina menunjukkan bahwa tinjauan pelaksanaan CSMS yang meliputi tahapan penilaian risiko, prakualifikasi, seleksi, pra pelaksanaan, pekerjaan berlangsung, dan penilaian akhir, sudah diterapkan oleh pertamina terhadap kontraktor pada pembangunan tanki timbun. Kegiatan CSMS yang diterapkan di Terminal BBM Medan Group melibatkan berbagai macam unit kerja atau fungsi, seperti bagian teknik, staf administrasi, keuangan dan termasuk K3LL.

Penerapan CSMS yang dilakukan oleh Terminal BBM Medan Group terhadap kontraktor sudah sesuai dengan beberapa peraturan/undang-undang diantaranya, PP RI no. 50 tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :05/PRT/M/2014, OHSAS 18001-2007, dan pada PP RI no. 59 tahun 2010. Hanya saja pada tahap pekerjaan berlangsung, inspeksi yang seharusnya dilakukan secara berkala oleh Pertamina, tidak terlaksana setiap bulannya karena terkendala dengan jadwal kegiatan Pertamina lainnya.

Disarankan kepada Terminal BBM Medan Group Pertamina, agar mengajukan asisten K3LL yang khusus menangani CSMS agar pelaksanaan inspeksi pada saat pekerjaan berlangsung sesuai dengan jadwal berkala yang sudah ditentukan.

Kata Kunci : Pertamina, *Conctractor Safety Management System*, Kontraktor, Tanki Timbun

ABSTRACT

Contractor Safety Management System (CSMS) is a managed system to ensure that contractors are partnered with PT. Pertamina (Persero) has had HSE management and has met the HSE requirements applicable in PT.Pertamina (Persero) and be able to apply the requirements of HSE in contract work performed.

This study aims to describe the implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS) against the contractor in the construction of fuel storage tanks in Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Persero). This study used a qualitative approach, which the researchers intend to understand more deeply the phenomenon that occurs and is experienced by research subjects. Who became informants in this study were 4 peoples taken from a technical assistant, 2 assistant HSE, HSE operator which handles the CSMS.

The result of research interviews with the informants in Medan Fuel Terminal Group PT. Pertamina show that the implementation reviews of CSMS covering the steps of risk assessment, pre-qualification, selection, pre-implementation, work in progress, and the final assessment, already implemented by Pertamina to the contractor of storage tank contruction. CSMS activities are implemented in Medan Fuel Terminal Group involves a wide range of work unit or function, such as engineering section, administrative staff, including the finance and K3LL.

CSMS implementation by Termina BBM Medan Group to contractors are in accordance with some rules / laws including, PP RI no. 50 In 2012, the Regulation of the Minister of Public Works No. 05 / PRT / M / 2014, OHSAS 18001-2007, and on the PP RI no. 59 in 2010. It's just that at this stage of the work in progress, inspections should be done periodically by Pertamina, does not happen every month because it is constrained by a schedule of Pertamina Other Activities.

It is suggested to Terminal BBM Medan Group Pertamina, to submit a special assistant K3LL handle CSMS that the implementation of inspection when the work is progressing corresponding the paradic schedule that pre-determied.

Keywords: Pertamina, Conctractor Safety Management System, Contractors, Storage Tank

TINJAUAN PELAKSANAAN *CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM* (CSMS)TERHADAP KONTRAKTOR PADA PEMBANGUNAN TANKI TIMBUN DI TERMINAL BBM MEDAN GROUP PT. PERTAMINA (PERSERO) TAHUN 2016

SKRIPSI

OLEH :
AINAL MARDIAH
NIM :111021053

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

TINJAUAN PELAKSANAAN *CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM* (CSMS)TERHADAP KONTRAKTOR PADA PEMBANGUNAN TANKI TIMBUN DI TERMINAL BBM MEDAN GROUP PT. PERTAMINA (PERSERO) TAHUN 2016

Skripsi ini diajukan sebagai
Salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat

OLEH :
AINAL MARDIAH
NIM :111021053

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

ABSTRAK

*Contractor Safety Management System (*CSMS*)* adalah system yang dikelola untuk memastikan bahwa kontraktor yang bermitra dengan PT. Pertamina (Persero) telah memiliki manajemen HSE dan telah memenuhi persyaratan HSE yang berlaku di PT.Pertamina (Persero) serta mampu menerapkan persyaratan HSE dalam pekerjaan kontrak yang dilaksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan *Contractor Safety Management System* (CSMS) terhadap kontraktor pada pembangunan tangki timbun di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti bermaksud memahami lebih dalam fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 4 orang diambil dari asisten teknik, 2 orang asisten HSE, operator HSE yang menangani proses CSMS.

Hasil wawancara peneliti dengan informan di Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina menunjukkan bahwa tinjauan pelaksanaan CSMS yang meliputi tahapan penilaian risiko, prakualifikasi, seleksi, pra pelaksanaan, pekerjaan berlangsung, dan penilaian akhir, sudah diterapkan oleh pertamina terhadap kontraktor pada pembangunan tanki timbun. Kegiatan CSMS yang diterapkan di Terminal BBM Medan Group melibatkan berbagai macam unit kerja atau fungsi, seperti bagian teknik, staf administrasi, keuangan dan termasuk K3LL.

Penerapan CSMS yang dilakukan oleh Terminal BBM Medan Group terhadap kontraktor sudah sesuai dengan beberapa peraturan/undang-undang diantaranya, PP RI no. 50 tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :05/PRT/M/2014, OHSAS 18001-2007, dan pada PP RI no. 59 tahun 2010. Hanya saja pada tahap pekerjaan berlangsung, inspeksi yang seharusnya dilakukan secara berkala oleh Pertamina, tidak terlaksana setiap bulannya karena terkendala dengan jadwal kegiatan Pertamina lainnya.

Disarankan kepada Terminal BBM Medan Group Pertamina, agar mengajukan asisten K3LL yang khusus menangani CSMS agar pelaksanaan inspeksi pada saat pekerjaan berlangsung sesuai dengan jadwal berkala yang sudah ditentukan.

Kata Kunci : Pertamina, *Conctractor Safety Management System*, Kontraktor, Tanki Timbun

ABSTRACT

Contractor Safety Management System (CSMS) is a managed system to ensure that contractors are partnered with PT. Pertamina (Persero) has had HSE management and has met the HSE requirements applicable in PT.Pertamina (Persero) and be able to apply the requirements of HSE in contract work performed.

This study aims to describe the implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS) against the contractor in the construction of fuel storage tanks in Terminal BBM Medan Group PT. Pertamina (Persero). This study used a qualitative approach, which the researchers intend to understand more deeply the phenomenon that occurs and is experienced by research subjects. Who became informants in this study were 4 peoples taken from a technical assistant, 2 assistant HSE, HSE operator which handles the CSMS.

The result of research interviews with the informants in Medan Fuel Terminal Group PT. Pertamina show that the implementation reviews of CSMS covering the steps of risk assessment, pre-qualification, selection, pre-implementation, work in progress, and the final assessment, already implemented by Pertamina to the contractor of storage tank contruction. CSMS activities are implemented in Medan Fuel Terminal Group involves a wide range of work unit or function, such as engineering section, administrative staff, including the finance and K3LL.

CSMS implementation by Termina BBM Medan Group to contractors are in accordance with some rules / laws including, PP RI no. 50 In 2012, the Regulation of the Minister of Public Works No. 05 / PRT / M / 2014, OHSAS 18001-2007, and on the PP RI no. 59 in 2010. It's just that at this stage of the work in progress, inspections should be done periodically by Pertamina, does not happen every month because it is constrained by a schedule of Pertamina Other Activities.

It is suggested to Terminal BBM Medan Group Pertamina, to submit a special assistant K3LL handle CSMS that the implementation of inspection when the work is progressing corresponding the paradic schedule that pre-determied.

Keywords: Pertamina, Conctractor Safety Management System, Contractors, Storage Tank

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Pelaksanaan *Contractor Safety Management System* (CSMS) Terhadap Kontraktor Pada Pembangunan Tanki Timbun di Terminal BBM Medan Group Tahun 2016"**.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun material, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, M.H Selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
3. Dr. Ir. Gerry Silaban, M.Kes selaku Ketua Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
4. Ir.Kalsum, M.Kes selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing, meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Eka Lestari Mahyuni, SKM, M.Kes selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, bimbingan, memberi pengarahan, dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Isyatun Mardhiyah Syahri, SKM., M.Kes selaku Dosen Penguji I yang telah memberi Kritik dan saran serta pengarahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Umi Salmah, SKM., M.Kes selaku Dosen Penguji I yang telah memberi Kritik dan saran serta pengarahan untuk kesempurnaan skripsi ini
8. Drs. Eddy Syahrial, MS selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama menghadapi pendidikan di FKM-USU.
9. Seluruh Dosen dan Staf FKM USU, terutama Departemen K3 yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta dukungan moral selama perkuliahan.
10. Bapak Chandra Budi Tupamahu, selaku Marketing Opration Region I, Unit HR Sumbagut Seluruh Staff dan Operator K3LL Terminal BBM Medan Group dan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Terminal BBM Medan Group.
11. Seluruh Staff dan Operator K3LL Terminal BBM Medan Group yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
12. Teristimewa untuk keluarga tercinta, mama, ayah, abang dan kakak serta seluruh keluarga besar. Terima kasih atas do'a, nasihat, kasih sayang, perhatian, dukungan serta motivasi yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Terima kasih kepada sahabat tersayang Iska Simarmata atas perhatian, kesabaran, motivasi, do'a dan dukungan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Para sahabat tersayang (Putri, Nova, Ikhwanul, Kak inur, Bang Gibran, Bang Ahmad, dan teman-teman seperjuangan Ekstensi-FKM USU) Terima kasih atas dukungan serta do'a kalian.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya, serta penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari pemahaman materi, pemakaian bahasa, penyampaian materi, dll. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Medan, Januari 2017

Penulis,

Ainal Mardiah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Ainal Mardiah
Tempat/Tanggal Lahir	:	Lhokseumawe, 07 April 1989
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Anak Ke	:	Pertama
Status Pernikahan	:	Belum Menikah
Alamat Rumah	:	Jl. Sekata III Gg. Melati No. 9A Medan Barat 20117

Riwayat Pendidikan	:	
1. 1995 – 2001	:	SD Deli Maju, Medan
2. 2001 – 2004	:	SMA swasta Galih Agung, Kutalimbaru-Deli Serdang
3. 2004 – 2007	:	SMA swasta Galih Agung, Kutalimbaru-Deli Serdang
4. 2007 – 2010	:	DIII Akademik Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Medan
5. 2011 – 2016	:	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

Riwayat Pekerjaan		
1. Okt 2010 – Okt 2011	:	Staff Radiologi di Klinik Lab Thamrin Medan
2. Jan 2011 – Mar 2012	:	Staff Radiologi di PT. Techno Mitra Medika, Medan
3. Jan 2012 – sampai sekarang	:	Staff Radiologi di RS. Universitas Sumatera Utara (Tenaga Honorer)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.3.1 Tujuan Umum 7
1.3.2 Tujuan Khusus 7
1.4 Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**
2.1 Defenisi Sistem Manajemen K3 Kontraktor 9
2.1.1 Defenisi Sistem 9
2.1.2 Defenisi Manajemen 9
2.1.3 Defenisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 10
2.1.4 Defenisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 11
2.1.4.1 Defenisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut PP RI No.50 Tahun 2012 11
2.1.4.2 Defenisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Menurut OHSAS 14
2.1.5 Defenisi Kontraktor 15
2.1.6 Sistem Manajemen K3 Kontraktor 16
2.2 Dasar Hukum Pelaksanaan CSMS 18
2.3 Siklus dan Tahapan Prosedur *Contractor Safety Management System* 20
2.3.1 Siklus *Contractor Safety Management System* 20
2.3.2 Tahapan Prosedur *Contractor Safety Management System* . 22
2.4 Kerangka Pikir 38

BAB III METODE PENELITIAN **39**
3.1 Jenis dan Desain Penelitian 39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 39
3.2.1 Lokasi Penelitian 39
3.2.2 Waktu Penelitian 40

3.3 Pemilihan Informan 40
3.4 Teknik Pengumpulan Data..... 40
3.5 Tekinik Analisa Data 42
3.5.1 Data *Reduction* (Reduksi Data)..... 42
3.5.2 Conclusion Drawing/Verfication 42

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 43
4.1 Gambaran Umum Terminal BBM Medan Group Labuhan Deli Medan 43
4.2 Pelaksanaan CSMS PT. Pertamina (Persero) Region I Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Medan Group Labuhan Deli Medan 44
4.2.1 Gambaran Tahapan Penilaian Risiko terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor 45
4.2.2 Gambaran Tahapan Prakualifikasi terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor 51
4.2.3 Gambaran Tahapan Seleksi terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor..... 55
4.2.4 Gambaran Tahapan Pra Pelaksanaan Pekerjaan terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor 60
4.2.5 Gambaran Tahapan Pekerjaan Berlangsung terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor 66
4.2.6 Gambaran Tahapan Pekerjaan Berlangsung terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor 66
4.2.7 Gambaran Tahapan Penilaian Akhir terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor..... 82

BAB V PEMBAHASAN 86
5.1 Keterbatasan Penelitian..... 86
5.2 Tinjauan Implementasi CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun 5000 Kl di TBBM Medan Group 87
5.2.1 ..... Gambaran Tahapan Penilaian Risiko terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor..... 88
5.2.2 Gambaran Tahapan Prakualifikasi terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor 95
5.2.3 Gambaran Tahapan Seleksi terkait Pelaksanaan CSMS Terhadap Kontraktor 100
5.2.4 Gambaran Tahapan Pra Pelaksanaan Pekerjaan terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor 108
5.2.5 Gambaran Tahapan Pekerjaan Berlangsung terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor 110
5.2.6 Gambaran Penilaian Akhir Berlangsung terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor..... 113

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 116
6.1 Kesimpulan 116
6.2 Saran 117

DAFTAR PUSTAKA 118

DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 : Panduan Wawancara 120
LAMPIRAN 2 : Hasil Wawancara 121
LAMPIRAN 3 : Check List PreJob Activity 132
LAMPIRAN 4 : Check List Inspeksi HSE Work Practice 135
LAMPIRAN 5 : Inspeksi Program HSE 143
LAMPIRAN 6 : Foto Penelitian 145
LAMPIRAN 7 : Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas Kesehatan Masyarakat..... 148
LAMPIRAN 8 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Pertamina 149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sklus CSMS TBBM Medan Group..... 20
Gambar 2.2 Tahapan Prosedur CSMS 21
Gambar 2.3 Matrix Penilaian Risiko..... 25
Gambar 2.4 Kerangka Pikir..... 38

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Pernyataan Informan Tentang Gambaran Tahapan Penilaian Risiko terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group 45
Tabel 4.2 Matriks Pernyataan Informan Tentang Gambaran Tahapan Prakualifikasi terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group 51
Tabel 4.3 Matriks Pernyataan Informan Tentang Gambaran Tahapan Seleksi terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group 55
Tabel 4.4 Matriks Pernyataan Informan Tentang Gambaran Tahapan Pra Pelaksanaan Pekerjaan terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group 60
Tabel 4.5 Matriks Pernyataan Informan Tentang Gambaran Tahapan Pekerjaan Berlangsung terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group 66
Tabel 4.6 Matriks Pernyataan Informan Tentang Gambaran Tahapan Penilaian Akhir terkait Pelaksanaan CSMS terhadap Kontraktor pada Pembangunan Tanki Timbun di TBBM Medan Group 82
Tabel 5.1 Contoh Nilai Keparahan/Kerugian/Dampak Kerusakan Akibat Risiko K3 Konstrtuksi 90
Tabel 5.2 Nilai Tingkat Risiko K3 Konstruksi 92
Tabel 5.3 Penilaian Tingkat Penerapan SMK3 99