




Non faulty




Fault 6



Fault 8



Fault 19



- P_{dis} [10E5 Pa]
- P_{suc} [10E5 Pa]
- T_0 [°C]
- T_c [°C]
- T_{dis} [°C]
- T_{ret} [°C]
- T_{suc} [°C]
- T_{sh} [°C]
- T_{sup} [°C]
- V_{cond} [%]
- p_{cpr} [kW]
- ρ [kg m⁻³]
- T_{set} [°C]
- T_{amb} [°C]