

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории



А.Ф.Шишкин
10.03.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/А-10/03/25-а от 10.03.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью «СПАЛЮСТЕК». Адрес: 125466, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, пом. 1Н/3
Наименование объекта испытаний ¹	Перегородки офисные стационарные двойного остекления системы РГ. Индекс изоляции воздушного шума 44 дБ
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «СПАЛЮСТЕК». Адрес: 125466, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, пом. 1Н/3
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/А-10/03/25-а
Идентификационный номер образца	№ 001/А-10/03/25-а
Испытания проведены на соответствие требованиям	СП 51.13330.2011, СНИП 23-03-2003 «Защита от шума» СП 51.13330.2011, СНИП 23-03-2003 «Защита от шума», ТУ 25.11.23-001-99842632-2024 «Дверные полотна серии Pride. Технические условия».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Таблица 1

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Отклонение от номинальных размеров, мм	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	± 2,00 ± 2,50 ± 2,00 ± 2,50	+1,00 +0,90 +1,00 -0,50
Сопрягаемые размеры сборочных единиц:			
Внутренние размеры коробок			
По ширине			
По высоте			
Внешние размеры полотен			
По ширине	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	±0,50	+0,20
По высоте			
Детали связок 40-120	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	±0,30	-0,15
Толщина каркаса и заполнения			

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
дверей 10-120	99842632-2024		
Прочие детали и внешние размеры коробок 120-315	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	±1,20	+0,32
Разность длин диагоналей полотен дверей не должна быть более, мм	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	2	1
Зазоры на лицевых поверхностях конструкции в местах соединения деталей не должны быть более, мм	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	1	Не обнаружено
В угловых соединениях полотен высота провесов не должна превышать, мм	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	0,5	0,3
-в угловых соединениях коробок не должны быть более, мм		1	0,6
Отклонение дверных полотен от плоскостности не должно превышать, мм по высоте, ширине и диагонали	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	2	1
Допустимая величина коробления —мм на 1 м высоты полотна	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	2	1
Отклонение от перпендикулярности: мм на 1 м	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	2	0,5
Отклонение от номинальных размеров изделий должны обеспечивать отклонения от номинальных размеров в притворах не более, мм	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	+ 2	+1
Шероховатость предусматриваются защитно-декоративные покрытия, а также невидимых поверхностей, с которыми при эксплуатации соприкасается человек	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	должна быть Ra<6,3 мкм по ГОСТ 2789 и соответствовать ГОСТ Р 70117-2022	Соответствует требованию
Конструкция дверей	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	должна обеспечивать оптимальное использование типовых и повторно применяемых конструктивных решений, рационально ограниченную номенклатуру изделий, марок и материалов	Соответствует требованию
Допускаемые дефекты поверхностей дверей и материалов	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	должны соответствовать указаниям технологической документации, утвержденной в установленном порядке	Соответствует требованию

Протокол испытаний № 001/А-10/03/25-а от 10.03.2025 года

Лист 2 из 5

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Не допускаемые дефекты	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	должны быть устранены любым из приемлемых способов	Соответствует требованию
Угловые соединения деталей и соединение деталей каркасов полотен	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	должны выполняться в соответствии с конструкторской документацией	Соответствует требованию
Прочность дверей и их элементов, пригодность к эксплуатации в заданных условиях	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	должна обеспечиваться соответствующим конструктивным решением и примененными материалами (комплектующими изделиями), в соответствии с Конструкторской и нормативной документацией	Соответствует требованию
Двери	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	должны обладать достаточной прочностью и устойчивостью при правильных условиях транспортирования, монтажа и эксплуатации	Соответствует требованию
Максимальная доля отклонений не должны превышать, мм	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	$\pm 0,5$	+0,3
Изделия при нормальных условиях эксплуатации и хранения	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	не должны оказывать вредного влияния на организм человека	Соответствует требованию
Количество вредных веществ, выделяющихся из дверей	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	не должно превышать величин, установленных органами санитарного надзора	Соответствует требованию

Таблица 2

Таблица 2																	
ЧХ изоляции воздушного шума	Изоляция воздушного шума, дБ, Среднегеометрическая частота 1/3- октавной полосы, Гц																Среднее неблагоприятно е отклонение, дБ
Расчетная частотная характеристика, дБ	3 3	3 4	3 3	3 3	3 4	3 5	3 7	3 9	4 2	4 3	4 5	4 7	4 9	5 1	5 3	5 4	
Оценочная кривая, дБ	3 3	3 6	3 9	4 2	4 5	4 8	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 6	5 6	5 6	5 6	

Протокол испытаний № 001/А-10/03/25-а от 10.03.2025 года

Лист 3 из 5

ЧХ изоляции воздушного шума	Изоляция воздушного шума, дБ, Среднегеометрическая частота 1/3- октавной полосы, Гц																Среднее неблагоприятно е отклонение, дБ
Неблагоприятны е отклонения, дБ	-	3	6	1 1	1 0	1 3	1 4	1 3	1 1	1 1	1 0	9	7	5	3	2	128>32
Оценочная кривая, смещенная на 6дБ,дБ	2 5	2 8	3 1	3 4	3 7	4 0	4 5	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	
Неблагоприятны е отклонения от смещенной оценочной кривой, дБ	-	-		1	3	5	8	5	3	3	2	1	-	-	-	-	31 <32
Индекс изоляции воздушного шума R _w , дБ	44																

Температура воздуха +24°С
Относительная влажность воздуха 87 %
Атмосферное давление 755 м рт. ст.

График 1. Частотная характеристика изоляции воздушного шума
Ряд 1 - Оценочная кривая, дБ,
Ряд 2 - Расчетная частотная характеристика R, дБ



Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,
3Б

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ