

RELATÓRIO PASSAGEM DE NÍVEL

DATA IMPRESSÃO
28/05/2026 14:02

Data Início...: 28/05/2026 02:00

Data Fim.....: 28/06/2026 14:00

ID	DATA PREVISTA	CARRIER		TREM	QTD VAGÕES	STATUS	OPERAÇÃO	SITUAÇÃO	PESO (ton)
10599	08/05/2026 03:30	FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA		FTLSA.270A	25	CONCLUÍDO	SAÍDA	VAZIO	0
#	Início	Termino	Tempo (minutos)	Qtd vagões	Impacto	Qtd veiculos		Condição da locomotiva	
1	28/05/2026 03:30	28/05/2026 03:49	00:19	25	SIM	8		BOA	

ID	DATA PREVISTA	CARRIER		TREM	QTD VAGÕES	STATUS	OPERAÇÃO	SITUAÇÃO	PESO (ton)
10600	28/05/2026 04:20	FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA		FTLSA.270A	33	CONCLUÍDO	ENTRADA	CHEIO	2640
#	Início	Termino	Tempo (minutos)	Qtd vagões	Impacto	Qtd veiculos		Condição da locomotiva	
1	28/05/2026 04:40	28/05/2026 04:49	00:09	10	SIM	3		BOA	
2	28/05/2026 06:06	28/05/2026 06:17	00:11	23	SIM	5		BOA	
3	28/05/2026 06:28	28/05/2026 06:31	00:03	8	SIM	1		BOA	
4	28/05/2026 06:35	28/05/2026 06:38	00:03	8	SIM	4		BOA	

ID	DATA PREVISTA	CARRIER		TREM	QTD VAGÕES	STATUS	OPERAÇÃO	SITUAÇÃO	PESO (ton)
10601	28/05/2026 06:40	FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA		FTLSA.270A	12	CONCLUÍDO	SAÍDA	VAZIO	0
#	Início	Termino	Tempo (minutos)	Qtd vagões	Impacto	Qtd veiculos		Condição da locomotiva	
1	28/05/2026 06:54	28/05/2026 06:57	00:03	12	SIM	1		BOA	

ID	DATA PREVISTA	CARRIER		TREM	QTD VAGÕES	STATUS	OPERAÇÃO	SITUAÇÃO	PESO (ton)
10602	28/05/2026 07:30	VLI MULTIMODAL S.A.		VLI.A460	40	CONCLUÍDO	MOV. INTERNA	VAZIO	0
#	Início	Termino	Tempo (minutos)	Qtd vagões	Impacto	Qtd veiculos		Condição da locomotiva	
1	28/05/2026 07:50	28/05/2026 08:02	00:12	6	SIM	2		BOA	

ID	DATA PREVISTA	CARRIER		TREM	QTD VAGÕES	STATUS	OPERAÇÃO	SITUAÇÃO	PESO (ton)
10603	28/05/2026 07:40	FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA		FTLSA.270A	13	EM EXECUÇÃO	MOV. INTERNA	VAZIO	0
#	Início	Termino	Tempo (minutos)	Qtd vagões	Impacto	Qtd veiculos		Condição da locomotiva	
1	28/05/2026 11:23	28/05/2026 11:28	00:05	3	SIM	5		BOA	

TEMPO MÉDIO
00:08

TEMPO TOTAL
01:05

TOTAL INTERDIÇÕES
8