**MOONPO VINA**

LÔ CN-01, Khu Công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

## *CERTIFICATE OF CALIBRATION*

**Giấy chứng nhận số (Certificate number)**

**MPVN-2026-171**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Object/*Tên thiết bị:*** | Jig test GO/NO GO | **Calibration Date /*Ngày thực hiện:*** | 03/07/26 |
| **Manufacturer/*Nhà sản xuất:*** | | **Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:*** | 03/07/27 |
| **Asset/*Số quản lý:*** | PIE01877 | **Result/*Kết quả hiệu chuẩn:*** | PASS |
| **Range/*Dải đo:*** | 7.8-8.0mm | **Calibration Location/*Nơi thực hiện:*** | MOONPO VINA |
| **Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test GO/NO GO*** | | **Evironment/*Điều kiện môi trường:*** | 25.4°C/54.8%RH |

**STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG**

| Asset Number<br>*Mã số thiết bị* | Manufacturer<br>*Nhà sản xuất* | Model<br>*Kiểu* | Due Date<br>*Hạn hiệu chuẩn* | Report Number<br>*Giấy chứng nhận số* |
|---|---|---|---|---|
| 51195 | HIOKI | DT4282 | 01/04/27 | TSG-644666 |

# REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

**1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác**

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng (mm) | Giá trị đo được | MPE<br>±5% | Giới hạn trên (mm) | Giới hạn dưới (mm) | Result<br>Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | 7.89 | ±5% | 8.19 | 7.41 | Pass |
| 8 | 8.12 | ±5% | 8.4 | 7.6 | Pass |

Thực hiện bởi:_____ Kiểm tra bởi:_____