**MOONPO VINA**
Lô CN-01, Khu Công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

## *CERTIFICATE OF CALIBRATION*

**Giấy chứng nhận số (Certificate number)**

**MPVN-2026-325**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Object/*Tên thiết bị:*** | Jig test kẹp | **Calibration Date /*Ngày thực hiện:*** | 08/10/2026 |
| **Manufacturer/*Nhà sản xuất:*** | | **Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:*** | 08/10/2027 |
| **Asset/*Số quản lý:*** | PIE04323 | **Result/*Kết quả hiệu chuẩn:*** | PASS |
| **Range/*Dải đo:*** | 4.2-46.7mm | **Calibration Location/*Nơi thực hiện:*** | MOONPO VINA |
| **Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp*** | | **Evironment/*Điều kiện môi trường:*** | 25.4°C/54.8%RH |

**STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Caliper**

# REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

### 1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng mm | Giá trị đo được | MPE<br>±5% | Giới hạn trên (mm) | Giới hạn dưới (mm) | Result<br>Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 8.92 | ±5% | 9.45 | 8.55 | Pass |
| 4.2 | 4.15 | ±5% | 4.41 | 3.99 | Pass |
| 46.7 | 46.52 | ±5% | 49.035 | 44.365 | Pass |

**Thực hiện bởi:** _____ **Kiểm tra bởi:** _____